
J1 12V GND CANH CANL
LIGHT +5V POIL TOIL
RV2=DIM RV1=vrij
GEAR DISPLAY V006
J2 GND +5V SCL SDA
J2
RV1 A0
DIM A1
J1