(Maintenace work standard)

Číslo štandardu	Standard PMSK-W10	Dátum vyhotovenia	2019. 11. 06	Dátum aktualizácie			
Plant	Parts Shop 6320	Team	Maintenance	zodpovedný	Gajdošík	Schválil	Korbel
Názov	Kĺbová pracovná plošina Haulotte HA15IP (40 minút 1 muž trvanie kontroly + doliatie dest. Vody do batérií)						
Účel	Zdvíhanie						

Obrázok



Použité nástroje

Použité materiály

Mazací tuk Destilovaná voda

Pracovný štandard (PMSK-W10)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)	
HATSIR 2001	 Kontrola eventuálneho poškodenia pracovnej plošiny, najmä nosných častí 5 minút 1 muž 	Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.	
TO HE	 Námatková kontrola uvolnenia skrutkových spojov 5 minút 1 muž 	Pri zistení uvolnenia skrutkových spojov nahlásiť bezodkladne nadriadenému.	
	 Kontrola tesnosti hydraulického systému a pevnosti hydraulických spojov Kontrola poškodenia hydraulického systému 5 minút 1 muž 	Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.	

Pracovný štandard (PMSK-W10)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)	
	 Kontrola káblov na poškodenie a uvolnenie spojov káblov 2 minúty 1 muž 	Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.	
	 Kontrola dostatočného namazania ozubenia kolesa prevodovky riadenia, venca a mechanizmu otoča 2 minúty 1 muž 	Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.	
	 Kontrola núdzového vypínača a taktiež automatického zastavenia (pri uvolnení mechanickej poistky na ovládacej páke sa páka nastaví do nulovej polohy) 	Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.	
	 Všeobecná funkčná kontrola 5 minút 1 muž 		

Pracovný štandard (PMSK-W10)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
Vitacovnom priestore	 Kontrola náplne akumulátorov, skontrolovať plaváky batériových uzáverov. V prípade nedostatku elektrolytu je potrebné doliať destilovanú vodu. Ak Vám nejde voda, uistite sa, že v bandaske je destilovaná voda. Ak nie je, tak do bandasky dolejte demi vodu z osmózy. 5 minút 1 muž 	 Náplň akumulátorov nedopĺnajte nikdy pred dobitím! Mohlo by sa stať, že akumulátory pri následnom dibití pretečú a unikajúca kyselina poškodí plošinu! Pri kontrole používajte OPP ako gumené rukavice a okuliare alebo štít.
	 Kontrola množstva hydraulického oleja v nádrži . 1 minúta 1 muž 	Pri zistení poklesu množstva hydraulického oleja v nádrži nahlásiť bezodkladne nadriadenému.

Pracovný postup (PMSK-W10)

» Dôležité upozornenie

- 1. Pri zistení poškodenia batérií ihneď odpojiť od nabíjania a nahlásiť bezodkladne nadriadenému. Plošinu nepoužívať!
- 2. Náplň akumulátorov nedopĺnajte nikdy pred dobitím! Mohlo by sa stať, že akumulátory pri následnom dibití pretečú a unikajúca kyselina poškodí plošinu!
- 3. Pri kontrole používajte OPP ako gumené rukavice a okuliare alebo štít.
- 4. Dopĺňajte len destilovanou vodou.

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)	
	 Doplnenie destilovanej vody do akumulátora Pripojiť na plniacu nádobu Po zdvihnutí plavákov pod priezorník odpojiť plniacu nádobu Ak Vám nejde voda, uistite sa, že v bandaske je destilovaná voda. Ak nie je, tak do bandasky dolejte destilovanú vodu z baterkárne Module shop alebo CKD 10 minút 1 muž 	 Náplň akumulátorov nedopĺnajte nikdy pred dobitím! Mohlo by sa stať, že akumulátory pri následnom dobití pretečú a unikajúca kyselina poškodí plošinu! Pri kontrole používajte OPP ako gumené rukavice a okuliare alebo štít. 	