(Maintenace work standard)

/				
Plant	Korbel			
Názov	Denna kontrola trafostanice PDA (kontrola trvanie 10min. 1 muž)			
Účel	Denná kontrola trafostanice SS Mobis			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Obrázok

Použité nástroje

Žiadne



Použité materiály

Žiadne

Pracovný štandard (MSK-UT-11.1)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
2217	 ➤ 1. Kontrola transformatora posluchom ➤ 1min. 1 muž 	
2217	 ➤ 2. Kontrola teploty v okoli transformatora ➤ 1min. 1 muž 	
	 → 3. Spravnost vetrania rozvodne → 1min. 1 muž 	

Pracovný štandard (MSK-UT-11.1)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	 ➤ 4. Kontrola osvetlenia rozvodne ➤ 1min. 1 muž 	
	 ▶ 5. Kontrola stavu a čistoty rozvodne ▶ 3min. 1 muž 	
	 ▶ 6. Kontrola stavu HV panela SM6 ▶ 3min. 1 muž 	

Pracovný postup (MSK-UT-11.1)

» Dôležité upozornenie

- 1. . Používať pri práci ochranné pomocky a vhodný pracovný odev
- 2. . Nedotýkať sa živých častí pod napätím

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
22 KV	 1. Kontrola transformatora posluchom V blizkosti transformatora sluchom posudit ci ide transformator spravne nemal by sršať Pokial by sme počuli neake zvlaštne zvuky treba to nahlasit nadriadenemu 	
22 KV	 2. Kontrola teploty v okoli transformatora Na teplomeri odpišeme hodnotu ktora by nemala presiahnut 40 °C V inom pripade ak by bola teplota vyssia tre ba to nahlasit nadriadenemu 	

Pracovný postup (MSK-UT-11.1)

» Dôležité upozornenie

- 1. . Používať pri práci ochranné pomocky a vhodný pracovný odev
- 2. . Nedotýkať sa živých častí pod napätím

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	 Spravnost vetrania rozvodne Skontrolujeme funkcnost vetrania rozvodne bud osobne v trafostanici alebo na PC MaR 	
	➤ 4. Kontrola osvetlenia rozvodne - Vizualne skontrolujeme osvetlenie v trafostanici ci vsetky svietidla svietia	

Pracovný postup (MSK-UT-11.1)

» Dôležité upozornenie

- 1. . Používať pri práci ochranné pomocky a vhodný pracovný odev
- 2. . Nedotýkať sa živých častí pod napätím

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	 S. Kontrola stavu cistoty rozvodne Skontrolujeme ci nieje v trafostanici neprimerany bordel, špina a či niekde nezateka voda napr. Pripadny problem nahlasime nadriadenemu 	
	 6. Kontrola stavu HV panela Vizualne skontrolujeme ci blikaju fázove diody Posluchom analyzujeme ci niekde nieco nerezonuje alebo nesrší Pripadny problem nahlasit nadriadenemu 	