(Maintenace work standard)

Číslo štandardu	Standard PMSK-M3	Dátum vyhotovenia	2020. 2. 05	Dátum aktualizácie			
Plant	Part shop-IP M6320-20/5	Team	Maintenance	zodpovedný	Kralik	Schválil	Korbel
Názov	HIREF presna klíma JAUR0080 (4 min. 1 muž kontrola s výmenou filtra)						
Účel	Udržiavanie stálej teploty a vlhkosti vzduchu v laboratoriu.						

Obrázok Po



Použité nástroje

-križovy skrutkovač

Použité materiály

-filter 595x475x50 G4 1ks

Pracovný štandard (PMSK-M3)

Fotografie	Obsah kontroly	Špecialne položky	
ZARIZENI SMI OBSLUHOVAT JEN POVERENY PRACOVNIK Pry Pry Pry Pry Pry Pry Pry Pry Pry Pr	1.Kontrola displeja ,teplota ,vlhkosť a prevadzkovy stav(poruchy).	> 1muž 1min	
No least deal of the least of t	2. Vyzualna kontrola filtra či nieje poškodený a moc zaneseny.	> 1muž 1min	

Pracovný postup (PMSK-M3)

% Dôležité upozornenie:

- 1. Pri zistení veľkého znečistenia filtra treba filter vymeniť
- 1. Pracovať vždy pri vypnutom hlavnom vypinači.

	. Pracovať vzdy pri vypnutom niavnom vypinaci.							
Fotografie	Obsah práce(poradie a metóda) 1. Otvoriť rozvadzač,vypnuť hlavny vypinač,povoliť dve skrutky na krycej lište a vybrať filter.	Špeciálne položky (BOZP a pod.) > 1muž 5min						
	2.Vložiť nový filter,priskrutkovať kryciu lištu,zapnuť hlavny vypinač a zatvoriť rozvadzač.Kontrola displaya či klíma začala pracovať.	➤ 1muž 5min						
F. smile - enails - e								