(Maintenace work standard)

Číslo štandardu	Standard PMSK-W12	Dátum vyhotovenia	2020.01.28	Dátum aktualizácie			
Plant	Modul Shop	Team	Maintenance	zodpovedný	Šimák	Schválil	Korbel
	6310-20/6						
Názov	Sahara Zóna 1 V6-MS,V7-MS,V8-MS,V9-MS						
	Sahara Zóna 2 V3-M	(2,5 MIN 1 M trvanie kontroly jednej sahary)					
Účel	Kontrola ovládania sahary PRED a PO skončení výroby.						
					·		

Obrázok Použité nástroje

Žiadne



Použité materiály

Žiadne

Pracovný štandard (PMSK-W12)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)		
MANAGE STATE OF THE STATE OF TH	 ➤ Kontrola eventuálneho poškodenia rozvádzača ➤ 0,5min. 1 muž 			
VOLBA OTÁČOK VENT. EAN RPM SWITCH 0 - SAHARA OFF 1 - VEXT. et. 1 - FAN SPIE.D. 2 2 - VENT. et. 2 - FAN SPIE.D. 2 O SER.	 ➤ Kontrola prepínač prepnutý do polohy 2 ➤ 1min. 1 muž 			
Maries State Conference Million Administration Administration of Conference Million A	➤ Kontrola VZT PC MaR➤ 1min. 1 muž			

Pracovný postup (PMSK-W12)

% Dôležité upozornenie

1. Spustenie a vypnutie sahár na zóne1,2 sa vykonáva pomocou PC MaR.

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)	
	 Kontrola ovládania sahary Vizuálnou kontrolou skontroluj poškodenie rozvádzača. Vizuálnou kontrolou skontroluj či je prepínač v polohe 2. Cez pc Mar skontrolovať a vypnúť sahary. 		
VOIERA OTĂČOK VENT. FAR REPRISWITCH 8- SMIMA OUP 1- VENT, GLI PAR SPIEDI 2- VENT, GLI PAR SPIEDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE			