# Лабораторная работа №2

## Погрешность косвенных измерений

К.С. Пилипенко 🖸

2023

Пусть некоторая величина f зависит от n величин, получаемых в результате прямого измерения  $x_1, x_2, \ldots, x_n$  (это могут быть температура, напряжение, длина и др.), причём вид этой зависимости  $f = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$  известен и называется **рабочей формулой**, тогда, используя выражение для полного дифференциала функции нескольких аргументов, абсолютная погрешность косвенных измерений будет определятся по формуле:

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1} \right|_{x_2, \dots, x_n} \Delta x_1 + \dots + \left| \frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_n} \right|_{x_1, \dots, x_{n-1}} \Delta x_n,$$
(1)

где  $\left|\frac{\partial f(x_1,x_2,...,x_n)}{\partial x}\right|_{x_2,...,x_n}$  — частная производная по  $x_1$  при постоянных  $x_2,\ldots,x_n$ ;  $\Delta x_1\ldots\Delta x_n$  — абсолютные погрешности прямых измерений.

**Пример.** Студент хочет измерить мощность силы, которая заставляет кирпич равномерно двигаться вверх по наклонной плоскости. Проведя теоретические расчёты студент получил рабочую формулу  $N=Fv\cos\alpha$ , где  $F,v,\alpha$  — величины, получаемые в результате прямых измерений. Применив формулу 1 найдём частные производные:

$$\begin{split} \left| \frac{\partial N(F, \upsilon, \alpha)}{\partial F} \right|_{\upsilon, \alpha} &= \upsilon \cos \alpha; \\ \left| \frac{\partial N(F, \upsilon, \alpha)}{\partial \upsilon} \right|_{F, \alpha} &= F \cos \alpha; \\ \left| \frac{\partial N(F, \upsilon, \alpha)}{\partial \alpha} \right|_{F, \upsilon} &= F \upsilon \sin \alpha. \end{split}$$

И тогда абсолютная погрешность мощности будет определяться по формуле:

$$\Delta N = v\Delta F\cos\alpha + F\Delta v\cos\alpha + Fv\Delta\alpha\sin\alpha,$$

где  $\Delta \alpha$  измеряется в радианах (1°  $\sim \pi/180$ ). Пусть в результате эксперимента и из паспортных данных были получены следующие значения:

F, H	$\Delta F$ , H	v, cm/c	$\Delta v$ , cm/c	$\alpha$ , рад	$\Delta lpha$ , рад
7	0,1	5	0,2	$\frac{\pi}{6}$	$0,\!002\pi$

И тогда можно посчитать значение абсолютной погрешности косвенных измерений:

$$\Delta N = 5 \cdot 0.1 \cos \pi / 6 + 7 \cdot 0.2 \cos \pi / 6 + 7 \cdot 5 \cdot 0.002 \pi \sin \pi / 6 \approx 1.68 \text{ Bt.} \quad (2)$$

### Ход работы

#### Задание №1.

Используя формулу 1 получить формулу абсолютной погрешности для следующих физических зависимостей:  $H(I,R,\alpha)=\frac{NI}{2R\cdot tq\alpha},\,Z(R,\omega,C)=$ 

$$\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}.$$

#### Задание №2.

- 1. Создать таблицу. Верхнюю строчку отвести под название выбранной лабораторной работы (Например: «Определение плотности образца», «Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса», «Определение радиуса кривизны вогнутой поверхности методом катающегося шара» );
- 2. Заполнить первые колонки (не менее трёх колонок) результатами **прямых** измерений.
- 3. Составьте столбец из косвенно измеренных значений  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ;
- 4. Найти формулу погрешности косвенных измерений  $\Delta f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  используя уравнение 1 и  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ .

5. В отдельных колонках по формулам рассчитать абсолютную и относительную погрешность косвенного измерения ( $\delta = \frac{\Delta f(x_1, x_2, ..., x_n)}{f(x_1, x_2, ..., x_n)}$ );

## Контрольные вопросы

- 1. Что такое аддитивная и мультипликативная погрешность измерения?
- 2. Что такое погрешность косвенных измерений? Как находят эту погрешность?
- 3. Что такое совместные и совокупные измерения? Приведите примеры.

#### Методические рекомендации к заданию для обучающихся:

Результаты выполнения задания оформляются в тетради, или на листочке, а также в файле с расширением ".xlsx"