ООО «Научно-производственное предприятие Марс-Энерго»

«УТВЕРЖДАЮ»

пректор 000 АНПЛ Марс-Энерго»

И.А. Гиниятуллин

редприятие 5 05 20 10 г

## **ИНСТРУКЦИЯ**

по применению прибора «Энергомонитор-3.3T1» для контроля измерительных каналов системы коммерческого учета электрической энергии, установленной по уровню 0,4 кВ, и счетчиков, установленных для учёта на стороне свыше 1 кВ в рабочем режиме эксплуатации

МС3.055.028 И1

Санкт-Петербург 2019

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ	
2. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ	7
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИК	7
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	8
5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ	8
6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИМ ИЗМЕРЕНИЙ	8
7. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ	9
8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ	14
9. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ	
10. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ	
БИБЛИОГРАФИЯ	15
Приложение А	16

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящая ИНСТРУКЦИЯ по применению прибора «Энергомонитор-3.3T1» устанавливает порядок контроля измерительных каналов системы коммерческого учета электрической энергии, установленной по уровню 0,4 кВ, и счетчиков, установленных для учёта на стороне свыше 1 кВ в рабочем режиме эксплуатации в диапазоне значений мощности от  $0.01I_{\rm B}$ :  $U_{\rm H}$  до  $1.5I_{\rm H} \cdot 1.2 \cdot U_{\rm H}$ .

ИНСТРУКЦИЯ может быть использована для процедуры контроля измерительного канала (ИК) системы учёта активной и реактивной электрической энергии в однофазных или трехфазных сетях с помощью прибора «Энергомонитор-3.3T1» (далее – прибор ЭМ-3.3Т1) без вывода ИК из эксплуатации, при текущих значениях рабочих токов не менее 20% от их номинальных значений. Цель контроля ИК состоит в проверке соответствия ИК проектной документации, в частности, в проверке: правильности монтажа измерительных цепей; правильности ввода параметров измерительных трансформаторов тока (ТТ); корректности настройки программного обеспечения и в определении относительной погрешности измерения текущего значения электрической мощности. Указанные проверки выполняются при вводе ИК в эксплуатацию, после замены или ремонта комплектующих ИК средств измерений (СИ), после демонтажа СИ для периодической поверки и их выявлении возможного последующего монтажа, при неучтенного потребления электрической энергии и в иных случаях, когда возникают сомнения в достоверности результатов измерений при наличии действующих свидетельств о поверке на все СИ, входящие в состав ИК.

Контроль ИК, выполняемый в соответствии с настоящей Инструкцией, состоит в комплектном определении относительной погрешности измерения текущего значения электрической мощности и сравнения результата измерения с пределами допускаемой относительной погрешности ИК, полученной расчетным путем как композиции пределов допускаемых погрешностей счетчика электрической энергии и ТТ для значений токов и коэффициентов мощности близких к текущим при проведении измерений.

Возможность комплектного измерения мощности в рабочем режиме ИК (без разрыва токовой цепи) обеспечивается электроизмерительными клещами переменного тока, входящими в состав прибора ЭМ-3.3T1.

Инструкция распространяется на ИК, состоящие из счётчика электрической энергии однофазного или трехфазного и ТТ или только из счетчика электрической энергии.

В настоящей Инструкции использованы следующие обозначения:

 $A_c;\ A_s$  [имп/(кВт·ч)] - постоянная, соответственно, счетчика и прибора ЭМ-3.3Т1 в импульсах на киловатт час;

- N<sub>c</sub>; N<sub>э</sub> количество импульсов, поступающих с выходного устройства (например, испытательного выхода) проверяемого счетчика и, соответственно, эталонного счетчика (прибора ЭМ-3.3T1);
- ο δ<sub>0-ИК</sub> предел допускаемой относительной погрешности ИК;
- $\circ$   $\delta_{ci}$  относительная погрешность измерения электрической энергии (мощности) измерительным каналом, определенная по настоящей Инструкции при i- м измерении :

$$\delta_{ci} = \left[ \left( \Delta P_{1i} - \Delta P_{2i} \right) / \Delta P_{2i} \right] \cdot 100\%, \tag{1}$$

- где :  $\Delta P_{1i}$  –электрической мощность, измеренная ИК за i-е определение погрешности  $\Delta P_1$ =  $K_{\rm TT}$  • $N_c$  /  $A_c$ 
  - $\Delta P_{2i}$  электрической мощность, измеренная прибором «Энергомонитор- 3.3T1» за i-е определение погрешности  $\Delta W_{2i} = N_9 / A_9$ ;
- $\circ$   $\overline{\delta}_{\rm c}$  среднеарифметическое значение погрешности ИК при числе измерений равном n , определённое по формуле

$$\overline{\delta}_{c} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \delta_{ci} \tag{2}$$

- $\circ$   $I_{\text{ном}}$  номинальное значение переменного тока;
- о U<sub>н</sub> номинальное значение напряжения;
- о КР коэффициент мощности.

### 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

- 1.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений по данной инструкции составляют 0,25 значения  $\delta_{\text{ИК}}$  определяемого по формуле (3).
  - 1.2 Оценка пределов допускаемой погрешности ИК

В рамках настоящей инструкции принято, что ИК соответствует требованиям контроля его функционирования в рабочих условиях, если его относительная погрешность измерения текущего значения электрической мощности, определенная с помощью прибора ЭМ-3.3T1, не превосходит:

$$\delta_{HK} = \pm (\delta_{0-HK} + 10) \%, \tag{3}$$

где ( $\delta_{0\text{-}\text{ИK}}$ ) - предел допускаемой относительной погрешности ИК, полученный расчетным путем по формуле:

$$\delta_{0-\text{MK}} = \pm 1.1 \sqrt{\delta_I^2 + \delta_\theta^2 + \delta_{c.o}^2 + \delta_{c.T}^2}$$
 (4)

Где:  $\delta_{\rm I}$  - токовая погрешность TT, %;

 $\delta_{\theta}$  - угловая погрешность измерения мощности (энергии), вызванная угловой погрешностью ТТ ( $\theta_{I}$ ), %;

 $\delta_{c.o}$  - относительная погрешность счетчика, %;

 $\delta_{c.T}$  - дополнительная погрешность счетчика от температуры окружающей среды при измерении, %.

Все указанные в формуле (3) составляющие погрешности измерительного канала представляют собой пределы допускаемых значений  $\pm \delta$  (с соответствующим индексом), числовые значения которых получены из технической документации на СИ.

При этом:

1) погрешность  $\delta_{\theta}$  при измерениях активной электроэнергии вычисляется по формуле:

$$\delta_{\theta} = 0.029 \cdot \Theta_I \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}}{\cos \varphi} \tag{5}$$

где:  $\theta_I$  - угловая погрешность TT, мин;  $\cos \phi$  - коэффициент мощности;

2) погрешность  $\delta_{\theta}$  при измерениях реактивной энергии вычисляется по формуле:

$$\delta_{\theta} = 0.029 \cdot \Theta_I \frac{\cos \varphi}{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}} \tag{6}$$

где:  $\theta_{\rm I}$  - угловая погрешность TT, мин;  $\cos \phi$  – коэффициент мощности.

Расчет ( $\delta_{0-\text{ИК}}$ ) должен быть выполнен для значений токов и коэффициентов мощности близким к текущим при проведении измерений.

Пределы допускаемой погрешности прибора 9M-3.3T1 ( $\delta_{OCU}$ ) для обеспечения достаточной достоверности результата не должны превышать 0,25 значения  $\delta_{UK}$ , определяемого по формуле (3).

Прибор ЭМ-3.3T1 с комплектом токовых клещей (см. таблицу 2.1) соответствует необходимому соотношению точностей образцового СИ и контролируемого ИК.

Примечание. При проведении операций контроля ИК на энергообъекте перечень дополнительных погрешностей счетчика может быть дополнен.

## 1.3 Оценка влияния случайной погрешности измерений.

В связи с тем, что определение погрешности ИК производится при рабочих напряжении и токе сети, возможен разброс результатов отдельных измерений, вызванный нестабильностью напряжения сети и возможными изменениями нагрузки. В качестве результата определения погрешности ИК принимается  $\overline{\delta}_{\rm c}$  – среднее арифметическое значение результатов n измерений, определённое по формуле:

$$\bar{\delta}_{c} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \delta_{ci} , \qquad (7)$$

где  $\delta_{ci}$  - результат і-го измерения.

Погрешность ИК рассчитывается по результатам не менее 5 измерений (n=5). По результатам п измерений выполняется расчет среднеквадратического отклонения результата измерений ( $S_{\delta}$ ) по формуле:

$$S_{\delta} = \sqrt{\frac{1}{(n-1)} \cdot \sum_{i=1}^{n} \left( \delta_{ci} - \overline{\delta}_{c} \right)^{2}}$$
 (8)

Результат измерения признается достоверным и заносится в протокол (Приложение A), если полученное значение  $S_\delta$  не превышает 0,5%. Если полученное при этом значение  $S_\delta$  превышает 0,5%, измерения следует повторить либо при большем числе измерений п, рассчитывая в каждом случае  $S_\delta$  , либо повторить операции контроля при меньшей нестабильности сети, например, в ночное время.

Примечание. При оформлении результатов измерений может быть использована форма протокола, соответствующая требованиям отраслевых нормативных документов, действующих на энергообъекте.

# **2.** ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ

2.1. При выполнении измерений применяют средства измерений (далее — СИ), приведенные в таблице 2.1.

Таблина 2.1

	Обозначение и	Метрологические характеристики					
Наименование СИ	наименование документов	Наименование измеряемой величины	Диапазон измерений	погрешность измерений			
1 Прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии «Энергомонитор-3.3T1»  1) в комплекте с	TY 4220-30- 49976497-2007	Активная электрическая мощность, прямого и обратного направления, Вт	от $0.01I_{\rm H}U_{\rm H}$ до $1.5I_{\rm H}\cdot 1.2U_{\rm H}$	$\pm 1,0 \%$ <sup>3)</sup> или $\pm 2,0 \%$ <sup>4)</sup> при $K_P = 0,5$ L 1 0,5C			
токоизмерительными клещами <sup>5)</sup> и набором УФС		Реактивная электрическая мощность, прямого и обратного направления, вар	от $0.01I_{ m H}U_{ m H}$ до $1.5I_{ m H}\cdot 1.2U_{ m H}$	$\pm 1,0 \%$ <sup>3)</sup> или $\pm 2,0 \%$ <sup>4)</sup> при $K_P = 0,45$ L $0 \dots -0,45$ C, $K_P = 0,45$ C $0 \dots -0,45$ L			
		Среднеквадратическое значение силы переменного тока (I), А	от $0,05I_{\rm H}$ до $1,5I_{\rm H}$ , где: $I_{\rm H}{=}$ 10 A; 100 A; 30/300/3000 A	$\pm[1,0+0,05((I_{\text{H}}/I)-1)]$ %			
		Среднеквадратическое значение напряжения переменного тока (U), В	от $0.01U_{\rm H}$ до $1.5U_{\rm H}$ , где: $U_{\rm H}=60;120;240$ В	$\pm[0,1+0,01((U_{\rm H}/U)-1)]$ %			
2 «Метеоскоп-М» <sup>2)</sup>		Параметры окружающего воздуха: - температура - отн. влажность - давление воздуха	От -20 до +55 °C От 3 до 97% От 600 до 825	±0,2 °C ±3,0 % ±1 мм рт.ст.			
		2.27	мм рт.ст.				

<sup>1) -</sup> допускается применение приборов «Энергомонитор-3.3Т»; «Энергомонитор-3.3Т1-С»

## 2.2. СИ должны иметь действующие свидетельства о поверке.

## 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИК

Погрешность проверяемого ИК определяется путем сравнения результатов измерения электрической мощности (энергии), выполненных этим ИК с результатами измерений эталонного (образцового) ИК, в качестве которого используется прибор «Энергомонитор 3.3T1» в комплекте с токоизмерительными клещами (см. таблицу 2.1).

<sup>2) -</sup> СИ не требуется при измерениях в закрытых помещениях

<sup>3) -</sup> для Прибора ЭМ-3.3Т1 повышенной точности

<sup>4) -</sup> для Прибора ЭМ-3.3Т1 обычной точности

 $<sup>^{5)}</sup>$  - состав токоизмерительных клещей выбирается по  ${
m I}_{
m H}$  ИК и реальным значениям тока в ПУ

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 4.1 ГОСТ 12.3.019-80 [1], «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами по охране труда и эксплуатации электроустановок»
- 4.2 При выполнении измерений электрической мощности соблюдают требования нормативных документов, указанных в 4.1.

#### 5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

- 5.1. К выполнению измерений допускают лиц, подготовленных в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами по охране труда и эксплуатации электроустановок», имеющие квалификационную группу не ниже ІІІ до и свыше 1000 В и обученные проведению измерений при учете электроэнергии.
- 5.2. К обработке результатов измерений допускаются лица с образованием не ниже среднего специального.

## 6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИМ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1. При выполнении измерений соблюдают требования, приведенные в Руководствах по эксплуатации приборов «Энергомонитор-3.3Т» или «Энергомонитор-3.3Т1», а также технической документации на средства измерений, входящих в состав измерительных каналов.

## 7. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы. Внесите в протокол (приложение A) паспортные данные СИ, входящих в ИК, результаты визуального осмотра и условия проведения измерений. Установите прибор ЭМ-3.3Т1 и подготовьте к работе в соответствии с руководством по эксплуатации МС3.055.028 РЭ. Для измерений используется прибор ЭМ-3.3Т1, укомплектованный токоизмерительными клещами с  $I_{\rm H}$ , соответствующим первичному номинальному току ТТ ( $I_{\rm IIH}$ ). При отсутствии ТТ в ИК (или если первичные цепи ТТ находятся под напряжением выше 0,6 кВ) используются токоизмерительные клещи с  $I_{\rm H}$  =10 A.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается подключение токоизмерительных клещей на токовые цепи под напряжением более 600 В.

Для измерения токов клещи прибора ЭМ-3.3T1 установите на первичные цепи ТТ (или токовые цепи счетчика) в соответствии с Руководством по эксплуатации прибора ЭМ-3.3T1.

Для измерения напряжения зажимы щупов прибора ЭМ-3.3Т1 подключите к соответствующим фазам первичной цепи ТТ (или к клеммам напряжения в ИКК счетчика при отсутствии ТТ в ИК). Допускается использование щупов с проколом изоляции.

Для проверки ИК счетчика с электрическим испытательным импульсным выходом необходимо соединить частотный (ТМ) выход проверяемого счетчика с частотным входом прибора "Fвх" через ПФИ (входит в комплект прибора ЭМ-3.3Т1).

Для проверки ИК счетчика с оптическим испытательным импульсным выходом (светдиодным) необходимо использовать фотосчитывающее устройство УФС-Э (входит в комплект прибора ЭМ-3.3T1), которое соединяется с частотным входом "Fвх".

Для проверки ИК электромеханического (индукционного) счетчика без испытательного выхода (с диском) необходимо использовать фотосчитывающее устройство УФС-И, которое соединяется с частотным входом "Fвх" прибора ЭМ-3.3T1.

В приборе ЭМ-3.3Т1 установите предел измерения по току, соответствующий  $I_{\rm H}$  клещей. Выберите тип схемы подключения и при необходимости измените диапазон измерения напряжения. Для изменения пределов измерения Прибора ЭМ-3.3Т1 можно пользоваться клавишей « $\mathbf{F}$ ».

7.2 Проверка правильности подключения приборов учёта в ИК.

Выберите пункт меню прибора ЭМ-3.3Т1 «**ИЗМЕРЕНИЯ»-«УГЛЫ»** и измерьте углы между током и напряжением, углы сдвига фаз. Убедитесь в прямом чередовании фаз. Запишите показания прибора ЭМ-3.3Т1 в протокол (приложение A).

Выберите пункт меню прибора ЭМ-3.3Т1 «**ИЗМЕРЕНИЯ»-«МОЩНОСТЬ»**. Измерьте активную мощность, напряжение и силу тока по фазам. Запишите показания прибора ЭМ-3.3Т1 в протокол (приложение А). Силы тока в любой из фаз не должна выходить за установленные в таблице 2.1 пределы измерения.

## Схема ИК смонтирована правильно, если:

- чередование фаз напряжений прямое,
- измеренные значения углов сдвига фаз напряжений положительны и примерно равны (120±10)°;
- углы между током и напряжением (U^I) лежат в пределах  $90...0...-90^{\circ}$  для счётчиков потребляемой энергии и +90...180...-90 для счётчиков генерируемой энергии ;
- знак активной мощности в трех фазах одинаков: положительный идет потребление, или отрицательный идет генерация.
  - 7.3. Подготовка к определению погрешности.

Выберите пункт меню прибора «ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ», при этом на дисплее отобразится окно входа в очередную поверку. В данном окне (рис. 7.1) отображаются параметры проверяемого счетчика. Перемещение по пунктам осуществляется с помощью клавиш ▼ и ▲. Для возврата в главное меню необходимо нажать клавишу «ESC», для перехода к следующему окну режима поверки счетчиков выбрать пункт «ВХОД В ПОВЕРКУ №» и нажать клавишу «ENT».

В окне входа в очередную поверку (рис. 7.1) задаются следующие параметры проверяемого ИК (или только счетчика):

- тип поверяемого счетчика (для архива);
- заводской номер счетчика (для архива);
- год выпуска счетчика (для архива);
- класс точности счетчика:
- постоянная счетчика;
- коэффициент трансформации измерительных трансформаторов тока;
- номинальные значения напряжения и тока счетчика (для архива);
- тип мощности, по которой будет производиться поверка (активная или один из трех видов реактивной мощности).



Рис. 7.1. Окно входа в режим поверки счетчиков

В этом окне возможно удаление ранее созданных архивов поверенных счетчиков (ИК). Для изменения пределов измерения Прибора 3M-3.3T1 можно пользоваться клавишей « $\mathbf{F}$ ».

При необходимости изменения значений каких-либо параметров надо подвести указатель к данному параметру и нажать клавишу «**ENT**», после чего произойдет переход в окно, где возможно редактирование его значения.

**ВНИМАНИЕ!** При повторном включении Прибора ЭМ-3.3Т1 по умолчанию применяются значения перечисленных выше параметров, установленные при предыдущем включении.

В окне «ТИП СЧЕТЧИКА» можно выбрать один из десяти типов счетчиков (рис. 7.2), которые есть в библиотеке, либо ввести имя нового типа.




Рис. 7.2. Окно выбора типа поверяемого счетчика

Процедура ввода имени нового типа счетчика описана в РЭ.

Параметр «Коэффициент трансформации тока» используется в случае, если нужно определить погрешность ИК, состоящего из измерительных трансформаторов тока и счетчика. Значение данного параметра задается как отношение номинальных токов первичной и вторичной обмоток TT ( $I_{IIH}$ /  $I_{BH}$ ).

В случае, если измерительные TT не используются, введенные значения токов первичной и вторичной обмоток должны быть одинаковыми, например, 5/5.

При выборе пункта «**ВХОД В ПОВЕРКУ** №» открывается окно входа в очередной замер (рис. 7.3).




Рис. 7.3. Окно входа в поверку счетчиков

В окне входа в очередной замер режима «ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ» (рис. 7.3) отображаются:

- расчетное число входных импульсов, поступающих со счетчика через УФС (ПФИ), которое планируется получить на частотном входе Прибора ЭМ-3.3Т1, пропорциональное энергии, измеренной счетчиком;
- соответствующее расчетное число выходных импульсов, пропорциональное энергии, измеренной Прибором ЭМ-3.3T1 за время измерения погрешности.

Число входных импульсов рассчитывается прибором ЭМ-3.3T1. При необходимости оно может быть изменено в данном окне.

Для возврата в окно входа в очередную поверку (рис. 7.1) необходимо выбрать пункт «**ВЫХО**Д» и нажать клавишу «**ENT**».

Для перехода к режиму определения погрешности выберите пункт «ВХОД В ЗАМЕР №» и нажмите «ENT». После этого открывается окно поверки (рис. 7.4). В данном окне отображаются текущие значения действующих значений напряжения и тока, коэффициента мощности и значение того типа мощности, по которой проводится поверка, а также ожидаемое время поверки счетчика «время счета». Изменяя (увеличивая) на экране рис. 7.3 значение «число входных импульсов», получите значение «время счета» не менее 30 с.



Рис. 7.4. Окно поверки счетчика

**ВНИМАНИЕ!** Непосредственно перед измерениями убедитесь по показаниям прибора ЭМ-3.3T1 (рисунок 7.4), что текущие значения токов фаз соответствуют диапазону 20...120~% от  $I_{\rm H}$  и значение Kp - не менее 0.5.

## 8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. При выполнении измерений электрической мощности и определения погрешности выполняют следующие операции.

Для запуска определения погрешности подведите курсор на дисплее прибора ЭМ-3.3T1 (рис. 7.4) к пункту «запуск замера» и нажмите «ENT».

- 8.2 По завершению цикла определения погрешности (накопления импульсов) на дисплее прибора ЭМ-3.3T1 отображается относительная погрешность ИК (или проверяемого счетчика) «ПОГРЕШНОСТЬ» ( $\delta_{ci}$  ). При этом прибор ЭМ-3.3T1 автоматически начинает новый цикл определения погрешности (начинается новое накопление импульсов). Запишите показания прибора ЭМ-3.3T1 («ПОГРЕШНОСТЬ») в протокол (приложение A).
  - 8.3. Повторите измерения и записи по п. 8.2 не менее 7 раз.

Примечания. 1. При необходимости можно остановить автоматическое повторение измерений: после нажатия клавиши «ENT» на пункте «остановка замера» появляется пункт «запомнить замер  $N_2$ ». Для проведения следующего измерения необходимо перейти к пункту «запуск замера» и нажать клавишу «ENT».

2. Можно занести результат измерения в архив прибора ЭМ-3.3Т1. Для этого подведите курсор к пункту «запомнить замер №», и нажмите клавишу «ENT». В памяти прибора сохраняются архивы данных о погрешности вместе с параметрами испытательных сигналов. Архивная информация доступна в дальнейшем для просмотра на ПК после считывания архива из прибора ЭМ-3.3Т1 с помощью ПО «Энергомониторинг СИ».

#### 9. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

- 9.1. Обработку результатов измерений выполняют следующим способом. Рассчитайте среднее арифметическое значение погрешности ИК, используя только учтенные значения ( $\delta_{ci}$ ), исключая максимальное и минимальное значения, по формуле (7), и внесите его значение в протокол (Приложение A).
- 9.2. Рассчитайте среднее квадратическое отклонение результата измерений  $S_{\delta}$  по формуле (8) и внесите его в протокол. В случае, если  $S_{\delta}$  превышает установленные в п.1.2 значения, измерения по п. 8 следует повторить.

### 10. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

- 10.1. Результаты испытаний оформляют протоколом испытаний (далее протокол). Рекомендуемая форма протокола приведена в приложении A.
- 10.2 В приложениях к протоколу приводят дополнительные сведения, необходимость представления которых определяют организация, выполняющая измерения, и (или) заказчик, например, суточные графики изменения нагрузки, схема подключений электросчётчика и т.д.
- 10.3. Результаты измерений, оформленные документально по п. 11.1, 11.2, удостоверяет лицо, проводившее измерения, а при необходимости административно ответственное лицо.
- 10.4. Протоколы измерений должны содержать заключение о соответствии или несоответствии неопределенности измерений установленным требованиям.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- 1 . ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.
- 2. . МС3.055.028 РЭ Приборы для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3T1». Руководство по эксплуатации.

# Приложение А

(рекомендуемое)

			Протокол исі	тытаний Л	<u> </u>		_	
		От «	<u> </u>	г. (	на л	истах)		
	Представители	и потреб	бителя					
	1 Цель исп	ытаний:						
	комплектное	определ	ение относителы	ной погрец	шности	измерите	эльного кана	іла (ИК)
	комплекса (с	истемы	) учёта электри	ической эн	нергии	в сети	0,4 кВ (	счётчика
	электроэнерги	<u>и</u> ) в раб	очем режиме экс	плуатации				
	2 Идентифі	икацион	ные данные пунк	та учёта				
	Адрес электро	установ	вки:					_
	Место установ	вки ИК (	(ПУ):			-		
	Центр питания	я:						
	Данные средс	тв изме	рений, входящих	в состав И	К			
Наим	енование		электросчетчик	TT - A	TT-	В	TT - C	
тип								
зав. У	<u>√o</u>							
год в	ыпуска							
дата	поверки							
класс	точности							
Ном.	напряжение, В			-	-		-	
Ном.	первичный ток	:, A	-					
Ном.	вторичный ток,	, A						
Макс	имальный ток,	A		-	-		-	
Тип з	онергии (P, Q)			-	-		-	
				I	1		_1	
	3 Сроки пр	оведен	ия испытаний					
c	час мин	""_	<u>20</u> г. п	очас _	МИ	н "" _	20_	Γ.
	4 Перечен	ь этало	нных (образцовн	ых) средст	в измер	ений.		
	Наименование		Тип СИ	Заводскої	-		ельства о повер	
	СИ Прибор	«Энепг	омонитор-3.3T1»	год вы	пуска	дата оч	ередной повері	КИ

5 Условия проведения измерений  Температура окружающей среды   C										
<ul> <li>6 Результаты измерений и вычислений</li> <li>6.1 Результаты внешнего осмотра</li> <li>6.1.1 Состояние электросчетчика:</li></ul>										
фазировк	a	а Фаза А			Фаза В			Фаза С		
Прямая		U (B)	I (A)	угол(U^I)	U (B)	I (A)	угол(U^I)	U (B)	I (A)	угол(U^I)
6.3 Определение погрешности ИК Постоянная счётчика: имп./кВт•час Коэф. трансформации ТТ (I <sub>пн</sub> / I <sub>вн</sub> ):/ (при наличии) Вид мощности: актив./реактив. Показания прибора ЭМ-3.3Т1:										
№ измерения ПОГРЕШНОСТЬ (показания прибора, δ <sub>c i</sub> ) - относительная погрешность измерения электрической мощности (энергии) , %					для ра арифм 5 изме	счёта сред етического рений), %	ь, учтённая цнего о (всего не в щей Инстру	менее		
2										
3										
4										
5										
6										
7										

Количество измерений n= \_\_\_\_\_

## 7. Результат определения погрешности ИК

8. Заключение

$$\bar{\delta}_{\mathrm{c}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \delta_{ci} =$$
 \_\_\_\_\_\_ % (среднеарифметическое значение)

Среднее квадратическое отклонение результата измерений

$$S_{\delta} = \sqrt{\frac{1}{(n-1)} \cdot \sum_{i=1}^{n} (\delta_{ci} - \overline{\delta}_{c})^{2}} = _{-} \%$$

Показатель  $S_{\delta}$  соответствует (не соответствует) требованиям п.1.2 Методики.

Значение погрешности ИК (счётчика)	$\overline{\delta}_{ m c}$ соответствует (не соответствует) тр	ребованиям

Приложения.....

Измерения произвел

Представители потребителя