Guia de montagem – Circuito impresso

Ljcpcb	o da placa: Fonte de corrente o order:			versão: 02 	2	
Data: _	/					
Copara	ução do matorial:					
_	<u>ıção de material:</u> Ferro de solda	П	alicate univ	versal	П	sugador de solda
	estanho		ventilador (cotonete
	fluxo para solda		papel			estilete
	alicate de corte		álcool isopropílico			lixa
	alicate de bico		fita dessoldadora			
<u>Separa</u>	ıção de componentes					
		Resistores (designador – quantidade - valor				-
						5, R10, R11 – 6 – 100k
	R4, R6 – 2 – 1k R7, R13 – 2 – 1,5k					
					18 - 1 - 470	
					9 – 1 – 510 12 – 1 – 220	
					ganho-I1 – 1	– 3,3k
						DAx – 8 – 4,7k
				R	sentinela-I1 –	- 1 - 10
					(1.1.	1
			Capacitores (designador – quantidade - valor) C3 – 1 – 1u			
					53 – 1 – 1u 54 – 1 – 470)n
					31 1 170	P
				diodos (decianador -	- quantidade - valor)
				,	01,D2 – 2 – 1	,
				l res	1	
					designador – _+3.3v1 – 1 –	- quantidade - valor)
					_+3.3VI — I — _+5v1 — 1 —	
					_+9v1 -1-	
					9v1 -1-	

