Guia de montagem – Circuito impresso

Modelo da placa: Fonte de cor Ljcpcb order:/ Data://		
Separação de material: ☐ Ferro de solda ☐ estanho ☐ fluxo para solda ☐ alicate de corte ☐ alicate de bico	 □ alicate universal □ ventilador de mesa □ papel □ álcool isopropílico □ fita dessoldadora 	□ sugador de solda □ cotonete □ estilete □ lixa
Separação de componentes		
	R1, R16, R17-1 R4, R19 R21 R22 R15 Rga RpS	(designador – quantidade - valor) R2, R3, R5, R7, R8, R9, R11, R13, R14 L2 – 100k R6, R10, R12 – 4 – 1k R20 – 2 – 1,5k – 1 – 470 L – 1 – 510 R18 – 2 – 220 R10-11,Rganho-I2 – 2 – 3,3k CLx, RpSDAx – 8 – 4,7k Intinela-I1,Rsentinela-I2 – 2 - 10
	C1,	es (designador – quantidade - valor) C3 – 2 – 1u C4 – 2 – 470p
	,	signador – quantidade - valor) D2,D3,D4 – 4 – 1N5819
	L+3 L+5 L+5	signador – quantidade - valor) 3.3v1 – 1 – Yelow 5v1 – 1 – Green 9v1 – 1 – Blue v1 – 1 – Red

