Guia de montagem – Circuito impresso

Ljcpcb	o da placa: Fonte de corrent o order:			versão: 02 	
Data: _	/				
Senara	ção de material:				
-	Ferro de solda	alicate univ		versal	sugador de solda
	estanho		ventilador		cotonete
	fluxo para solda		papel		estilete
	alicate de corte		álcool isopropílico		☐ lixa
	alicate de bico		fita dessoldadora		
<u>Separa</u>	ção de componentes				
				Resistore	es (designador – quantidade - valor)
					1, R2, R3, R5, R10, R11 – 6 – 100k
					4, R6 – 2 – 1k 7, R13 – 2 – 1,2k
				R8	3 – 1 – 390
					9 – 1 – 240 12 – 1 – 220
				1	12 – 1 – 220 ganho-I1 – 1 – 3,3k
					oSCLx, RpSDAx – 8 – 4,7k
				Rs	sentinela-I1 – 1 - 10
]	/1 · 1 ·
					ores (designador – quantidade - valor) 3 – 1 – 1u
					3 − 1 − 1u 4 − 1 − 470p
					4 – 1 – 47 op
				diodos (d	lesignador – quantidade - valor)
				,	1,D2 – 2 – 1N5819
				LEDs (d	lesignador – quantidade - valor)
				1	+3.3v1 – 1 – Yelow
				1	+5v1 -1 – Green
					+9v1 - 1 - Blue
				L.	-9v1 -1 – Red

