Guia de montagem – Circuito impresso

Modelo da placa: Fonte de cor Ljcpcb order:/ Data://		
Separação de material: Ferro de solda estanho fluxo para solda alicate de corte alicate de bico	 □ alicate universal □ ventilador de mesa □ papel □ álcool isopropílico □ fita dessoldadora 	□ sugador de solda □ cotonete □ estilete □ lixa
Separação de componentes		
	R1, R16, R17– R4, R19 R21 R22 R15 Rg6 Rp8	s (designador – quantidade - valor) R2, R3, R5, R7, R8, R9, R11, R13, R14 12 – 100k R6, R10, R12 – 4 – 1k 9, R20 – 2 – 1,2k 1 – 1 – 390 2 – 1 – 240 5, R18 – 2 – 220 anho-I1,Rganho-I2 – 2 – 3,3k SCLx, RpSDAx – 8 – 4,7k entinela-I1,Rsentinela-I2 – 2 - 10
	C1	res (designador – quantidade - valor) ,C3 – 2 – 1u ,C4 – 2 – 470p
	,	esignador – quantidade - valor) ,D2,D3,D4 – 4 – 1N5819
	L+: L+: L+:	signador – quantidade - valor) 3.3v1 – 1 – Yelow 5v1 – 1 – Green 9v1 – 1 – Blue 9v1 – 1 – Red

