## ARI-HW\_02

Matěj Pinkas

03. March 2024

#### Stabilita systému 1

- Stabilita systému je dána jeho vlastními čísly
- Stabilní je právě tehdy když jsou reálné části všech vlastních čísel záporné

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 7,3809 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2,1904 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3,1904 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$eig(A) = \begin{bmatrix} -2,1587 \\ 2,1587 \\ 1,8625i \\ -1,8626i \\ 1,7862i \\ -1,7862i \\ -1,7862i \end{bmatrix}$$

$$eig(A) = \begin{bmatrix} -2, 1587 \\ 2, 1587 \\ 1, 8625i \\ -1, 8626i \\ 1, 7862i \\ -1, 7862i \end{bmatrix}$$

Pouze jedno vlastní číslo matice A má zápornou reálnou hodnotu. Systém tedy není stabilní

# Řiditelnost systému

$$B_{1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} B_{2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} B_{3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

### 2.1 Vstup $u_1$

$$C_{B_1} = \begin{bmatrix} B_1 & AB_1 & A^2B_1 & A^3B_1 & A^4B_1 & A^5B_1 \end{bmatrix}$$

$$C_{B_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 3,3809 & 0 & 20,1921 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -2,3810 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3,3809 & 0 & 20,1921 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2,3810 & 0 & -35,1688 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$rank(\mathcal{C}_{B_1}) = 4$$
$$dim(\mathcal{C}_{B_1}) = 6$$

Matice řiditelnosti  $e_{B_1}$  nemá plnou hodnost (pouze 4 z 6) a proto systém není řiditelný vstupem  $u_1$ 

### 2.2 Vstup $u_2$

$$C_{B_2} = \begin{bmatrix} B_2 & AB_2 & A^2B_2 & A^3B_2 & A^4B_2 & A^5B_2 \end{bmatrix}$$

$$C_{B_2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 2,3810 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -6,1904 & 0 & 8,7975 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2,31810 & 0 & 35,1688 \\ 1 & 0 & -6,1904 & 0 & 8,7975 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$rank(\mathcal{C}_{B_2}) = 4$$
$$dim(\mathcal{C}_{B_2}) = 6$$

Matice řiditelnosti  $\mathcal{C}_{B_2}$  nemá plnou hodnost (pouze 4 z 6) a proto systém není řiditelný vstupem  $u_2$ 

### 2.3 Vstup $u_3$

$$rank(\mathcal{C}_{B_3}) = 2$$
$$dim(\mathcal{C}_{B_3}) = 6$$

Matice řiditelnosti  $\mathcal{C}_{B_3}$  nemá plnou hodnost (pouze 2 z 6) a proto systém není řiditelný vstupem  $u_3$ 

Systém nemá ani jeden samostatný motor, který by dělal systém řiditelný.

### 3 Přenos systému pro dané vstupy

### 3.1 Přenos pro vstup $u_1$

$$H(s) = (s * I - A)^{-1}B_1 = \begin{bmatrix} \frac{s^2 + 2.19}{s^4 - 1.191s^2 - 16.17} \\ \frac{-2s}{s^4 - 1.191s^2 - 16.17} \\ 0 \\ \frac{s^3 + 2.19s}{s^4 - 1.191s^2 - 16.17} \\ \frac{-2s^2}{s^4 - 1.191s^2 - 16.17} \\ 0 \end{bmatrix}$$

(Hodnoty:  $10^{-15}$  a menší aproximuji jako 0)

### 3.2 Přenos pro vstup $u_2$

$$H(s) = (s * I - A)^{-1}B_2 = \begin{bmatrix} \frac{2s}{s^4 - 1.19s^2 - 16.17} \\ \frac{s^2 - 7.381}{s^4 - 1.19s^2 - 16.17} \\ 0 \\ \frac{2s^2}{s^4 - 1.19s^2 - 16.17} \\ \frac{s^3 - 7.381s}{s^4 - 1.19s^2 - 16.17} \end{bmatrix}$$

(Hodnoty:  $10^{-15}$  a menší aproximuji jako 0)

### 3.3 Přenos pro vstup $u_3$

$$H(s) = (s * I - A)^{-1}B_3 = \begin{bmatrix} 0\\0\\\frac{1}{s^2 + 3,19}\\0\\0\\\frac{s}{s^2 + 3,19} \end{bmatrix}$$

(Hodnoty:  $10^{-15}$  a menší aproximuji jako 0)

Přenos ani jednoho systému s každým ze tří vstupů není ve všech směrech (x, y, z) a proto není možné ho ovládat pouze jedním vstupem.

# 4 Řiditelnost celého systému

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_B = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & A^3B & A^4B & A^5B \end{bmatrix}$$

Matice řiditelnosti  $e_B$  má plnou hodnost a proto systém je řiditelný vstupem:  $(u_1,\,u_2\,\,u_3)$ 

 $dim(\mathcal{C}_B) = 6$ 

# 5 Přenos celkového systému

$$H(s) = (s*I-A)^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{s^2 + 2.19}{s^4 - 1.191s^2 - 16.17} & \frac{2s}{s^4 - 1.19s^2 - 16.17} & 0\\ -\frac{2s}{s^4 - 1.191s^2 - 16.17} & \frac{s^2 - 7.381}{s^4 - 1.19s^2 - 16.17} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{s^2 + 3.19} \\ \frac{s^3 + 2.19s}{s^4 - 1.191s^2 - 16.17} & \frac{2s^2}{s^4 - 1.16s^2 - 16.17} & 0\\ \frac{-2s^2}{s^4 - 1.191s^2 - 16.17} & \frac{s^3 - 7.381s}{s^4 - 1.19s^2 - 16.17} & 0\\ 0 & 0 & \frac{s}{s^2 + 3.19} \end{bmatrix}$$

(Hodnoty:  $10^{-15}$  a menší aproximuji jako 0)