

Charakterystyka sterowania 1: $\omega_r = f(U_a)$ dla $T_e = \text{const} = 0$

