1 Założenia

Obiekt sterowania:

$$G_p(s) = \frac{e^{-2s}}{1 + 15s} \tag{1}$$

Wymagania:

$$ks = 12$$

$$Tn = 15$$

$$Ts = 2$$
(2)

Otrzymana transmitancja wzorcowa:

$$G_{ref}(s) = \frac{12}{5.455s + 1} \tag{3}$$

2 Dyskretyzacja

Po dyskretyzacji metodą ZOH (zero-order hold) otrzymano transmitancje dyskretne:

$$G_p(q^{-1}) = q^{-1} \frac{0.1248q^{-1}}{1 - 0.8752q^{-1}}$$

$$G_{ref}(q^{-1}) = q^{-1} \frac{3.684}{1 - 0.693q^{-1}}$$
(4)

Stąd:

$$A = 1 - 0.8752q^{-1}$$

$$B = 0.1248q^{-1}$$

$$A_m = 1 - 0.693q^{-1}$$

$$B_m = 3.684$$
(5)

Zakładając G = g0, F = 1 i $A_0(q^{-1}) = 1$:

$$G(q^{-1}) = a_{m1} - a_1 = -0.693 - (-0.8752) = 0.1821$$

$$S(q^{-1}) = G(q^{-1}) = 0.1821$$

$$R(q^{-1}) = B(q^{-1})F(q^{-1}) = 0.1248q^{-1} \times 1 = 0.1248q^{-1}$$

$$T(q^{-1}) = A_0(q^{-1})B_m(q^{-1}) = 1 \times 3.684 = 3.684$$
(6)

TEMP:

$$\frac{T(q^{-1})}{R(q^{-1})} = \frac{3.684}{0.1248q^{-1}} = \frac{3.684z}{0.1248}???$$

$$\frac{S(q^{-1})}{R(q^{-1})} = \frac{0.1821}{0.1248q^{-1}}???$$
(7)

$$C(q^{-1}) = A(q^{-1})F(q^{-1}) + q^{-k}G(q^{-1})$$

$$C(q^{-1}) = 1 - 0.8752q^{-1} + q^{-1}0.1821 = 1 - 0.693q^{-1} = A_m$$

$$\frac{C(q^{-1})}{A(q^{-1})} = \frac{1 - 0.693q^{-1}}{1 - 0.8752q^{-1}} = \frac{z - 0.693}{z - 0.8752}$$
(8)