
Hip (q_1)
Measure (deg)
Command (deg)
20
10
0
-10
-20
-20
-10
0
10
20
Simulation
Ideal