
Knee (q_2)
Measure (deg)
Command (deg)
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
30
40
50
60
70
Simulation
Experiment
Ideal