

Az oldalon található információk segíthetnek a megközelítésben és a repülőtéri mozgásokban de nem helyettesítik a repülőtérrend elolvasását!

Adatok forrása: HungaryAirport.hu

ICAO kód / ICAO code	;;LHFH ;
Név / Name	Farkashegy
Pozíció / Location	3km/2nm S Budakeszi
Koordináta / Co-ordinates	N472923 E0185437
Magasság / Elevation	215m 705ft
Hívójel / Callsign	Farkashegy INFO
Frekvencia / Frequency	125.6
NAV AID	
Forgalmi kör / Traffic Pattern	15RH, 33LH
Repülőtér kat. / Airport Category	Nem nyilvános repülőtér/Non public airport
Üzemelés / Operating hours	SR-SS
NVFR	nincs/nil
IFR	nincs/nil
RWY	15/33 (1000x200m fű/grass)

Megjegyzések / Remarks:

- 1. Csak nappali VFR repülés folytatható/Only day VFR flight allowed
- 2. Vitorlázó üzem esetén a mindkét irány jobb és bal oldalán csörlés lehetséges, motoros géppel középről kell üzemelni/During glider activity in both directions parallel activity is possible, motor planes should use middle of runway.
- 3. Motoros géppel 15-ös pálya szerint csak jobb, 33-as pálya szerint csak bal forgalmi kör repülhető/Motor planes can fly on RWY15 right hand, on RWY33 left hand traffic circuit.
- 4. A repülőtér a tulajdonos, illetve az üzembentartó engedélye alapján vehető igénybe, kivéve a kényszerhelyzetben lévő; légijárműveket/The airfield can only be used with the authorisation of the owner or operator except aircrafts in emergency

Figyelmeztetés / Warning:


- 1. Hétvégeken erős vitorla üzem/Weekends heavy glider activity
- 2. Hétvégén 1000LT től kiképző repülést tervezni nem szabad/traning flight not permitted at weekend after 1000LT

Üzembentartó / Operator: MÁV Repülő Sportegyesület, Repülőtér parancsnok/Chief: Nagy István Cím / Address: Pf. 144 Zip City H-2092 Budakeszi, Tel +36-23-450694, Fax +36-23-450694, GSM +70-9774073, OPS +36-30-9448777

Web: www.lhfh.hu, Email: info@mavrepuloklub.hu, Időjárás info / Weather info: nincs/nil, Vám /

Customs: nincs/nil

Üzemanyag / Fuel: AVGAS 100LL



Red area on upper map: noise abatement zone, flying over with running engine is not permitted, except for emergency.