

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-005PL
		แก้ไขครั้งที่ 1
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก พลาสติกแข็ง และใบมีดคัตเตอร์ ในโรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย	หน้า 1 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 20 ต.ค. 2568

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	14 ก.พ. 2568	ขอจัดทำ	2025-00205
1	20 ต.ค. 2568	ขอแก้ไขหมายเลขเอกสาร WI-PP-005DF เป็น WI-PP-005PL แก้ไขชื่อเรื่อง แก้ไขข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ขอบเขต ข้อที่ 3 คำจำกัดความ ข้อที่ 4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2025-00346

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-005PL
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก พลาสติกแข็ง และใบมีดตัด เตอร์ใน โรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุดิบทราย	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 1 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 20 ต.ค. 2568

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
	5.1 การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง	3
	5.2 กรณีมีการแตกของแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้	3-4
	5.3 ประกาศ สื่อสาร การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง	4
	5.4 การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีแก้วแตก และบริเวณใกล้เคียง	4
	5.5 การควบคุมใบมีดตัดเตอร์สำหรับแผนกผลิต	4-5
	5.6 การควบคุมใบมีดตัดเตอร์สำหรับแผนกคลังสินค้า	5
6	เอกสารบันทึก	5

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-005PL
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก พลาสติกแข็ง และใบมีดตัด เตอร์ใน โรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 1 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 20 ต.ค. 2568

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเศษแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง และใบมีดตัดเตอร์ใน โรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย

2. ขอบเขต

- 2.1 ครอบคลุมพื้นที่โรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ สินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย บริเวณการแบ่งบรรจุ และสถานที่คลังจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

3. คำจำกัดความ

- 3.1 โรงงานผลิต = โรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณการแบ่งบรรจุ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 5.1 การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง และ ใบมีดตัดเตอร์ใน โรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตรายและบริเวณแบ่งบรรจุ
 - 1) หัวหน้างานแผนกผลิตเป็นผู้จัดทำแผนการตรวจ กระจก แก้ว และหลอดไฟใน โรงงานผลิต (FM-PP-001PL)
 - 2) พนักงานผลิตเป็นผู้ตรวจสอบ แก้ว กระจก พลาสติกแข็ง และหลอดไฟ ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน และลงบันทึกใน รายงานการตรวจ กระจก แก้ว และหลอดไฟ ใน โรงงานผลิต (FM-PP-002PL)
 - 3) แผนกคลังวัตถุดิบจัดทำ แผนการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัตถุดิบ (FM-PM-004PL) และ รายงานการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัตถุดิบ(FM-PM-005PL)
- 5.2 กรณีมีการแตกของแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
 - 5.2.1 พนักงานหยุดทำการผลิตหรือจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าทันที เมื่อมีการแตกของ แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งใน บริเวณที่ทำการผลิต หรือมีความเสี่ยงกับการปนเปื้อนสู่สินค้า หรือผลิตภัณฑ์
 - 5.2.2 พนักงานทำการแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาคัดแยกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อน หรือคาดว่าจะมีการปนเปื้อน ออกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ปกติ
 - 5.2.3 พนักงานทำการกักสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนหรือคาดว่าจะมีการปนเปื้อนพร้อมทั้งติดป้ายชี้บ่งสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และรอการตรวจสอบ
 - 5.2.4 การตรวจสอบโรงงานผลิต และ โรงงานแบ่งบรรจุ

พนักงานผลิต บันทึกปัญหาที่พบลงในเอกสารแบบฟอร์ม “REWORK, REJECT, HOLD, URGENT RELEASE REPORT” (FM-PQ-004PL) และรายงานต่อผู้จัดการแผนกผลิต ผู้จัดการบริหารวัตถุดิบและคลังวัตถุดิบ หรือผู้จัดการแผนควบคุมคุณภาพ เพื่อพิจารณา และระบุวิธีดำเนินการตรวจสอบ วัตถุดิบ หรือสินค้าปนเปื้อน การแก้ไขโรงงานผลิต และ โรงงานแบ่งบรรจุ

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-005PL
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก พลาสติกแข็ง และใบมีดตัด เตอร์ในโรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุดิบทราย	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 1 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 20 ต.ค. 2568

พนักงานผลิตเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขสินค้าตามวิธีการที่แจ้งและสรุปผลการดำเนินงานลงในแบบฟอร์ม
“REWORK, REJECT, HOLD, URGENT RELEASE REPORT” (FM-PQ-004PL) รวมทั้งแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง

5.3 ประกาศ สื่อสาร การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง

- 5.3.1 ห้ามนำสิ่งของที่มีส่วนประกอบของ แก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ที่สามารถแตกหักได้เข้าในบริเวณโรงงานผลิต หากมีความจำเป็นให้แจ้งหัวหน้างานตรวจสอบของคอนนำเข้าและบันทึก รวมถึงทำการบันทึกสิ่งของคอนนำออกจากบริเวณการผลิต ซึ่งสิ่งของต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
- 5.3.2 ห้ามพนักงานเปลี่ยนหลอดไฟ แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งในระหว่างการผลิตสินค้า หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน หรือมีการซ่อมแซมให้หยุดการผลิตและเคลื่อนย้ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปเก็บในสถานที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อน จากนั้นพนักงานทำการบันทึกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ใบแจ้งขอให้อำนาจการซ่อมและปรับปรุง FM-VV-023VV เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

5.4 การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีแก้วแตก และบริเวณใกล้เคียง

- 5.4.1 กั้นพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณที่เศษแก้วกระเด็นไปถึงด้วยเชือก
- 5.4.2 ให้พนักงานใช้ไม้กวาดพลาสติก และ โถยเศษแก้วหรือเศษพลาสติกออกให้หมด ใส่ในถุงขยะ พร้อมใช้เครื่องดูดฝุ่นอีกครั้ง
- 5.4.3 นำอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดพลาสติก ไม้ถูพื้น รวมทั้งชุดพนักงานไปซักล้าง และทำความสะอาดให้เรียบร้อย
- 5.4.4 ทำการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงรัศมี 2 เมตร ให้มั่นใจได้ว่าไม่มีเศษแก้วและพลาสติกหลงเหลืออยู่

5.5 การควบคุมใบมีดตัดเตอร์สำหรับแผนกผลิต

- 5.5.1 ใบมีดตัดเตอร์จะถูกควบคุมการเบิก-จ่ายโดยเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิตและมีผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นผู้อนุมัติโดยจะลงบันทึกในรายงานตรวจสอบใบมีดตัดเตอร์โรงงานผลิต (FM-PP-013PL)
- 5.5.2 หัวหน้างานแต่ละส่วนจะเป็นผู้เบิก จากข้อ 5.5.1 เท่านั้น
- 5.5.3 การเบิกจ่ายหากจะมาเบิกครั้งถัดไปต้องนำใบมีดเดิมมาแลกเปลี่ยนใบมีดใหม่ทุกครั้งหากไม่มีใบมีดเดิม จะไม่มีการจ่ายใบมีดใหม่ ออกไปยังส่วนงานผลิต และงานแบ่งบรรจุ

5.6 การควบคุมใบมีดตัดเตอร์สำหรับแผนกคลังสินค้า

- 5.6.1 ใบมีดตัดเตอร์จะถูกควบคุมการเบิก จ่าย โดยหัวหน้าคลังสินค้าและบันทึกลงในเอกสาร-บันทึกการควบคุมการเบิก-จ่าย แผนกคลังสินค้า (FM-PM-006PL)
- 5.6.2 พนักงานส่วนคลังสินค้า ที่ต้องการเบิกจะต้องนำใบมีดเดิมมาแลกเปลี่ยนใบมีดใหม่ทุกครั้งหากไม่มีใบมีดเดิมจะไม่มี การจ่ายใบมีดใหม่ออกไปยังส่วนงานคลังสินค้า

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-005PL
		แก้ไขครั้งที่ 1
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก พลาสติกแข็ง และใบมีดตัด เตอร์ในโรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย	หน้า 1 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 20 ต.ค. 2568

6 เอกสารบันทึก

- 6.1 FM-VC-023VV = ใบขอดำเนินการซ่อมปรับปรุง
- 6.2 FM-PP-001PL = แผนการตรวจกระจก แก้ว พลาสติกแข็งและหลอดไฟในโรงงานผลิต
- 6.3 FM-PP-002PL = รายงานการตรวจกระจก แก้ว พลาสติกแข็งและหลอดไฟในโรงงาน
- 6.4 FM-PM-004PL = แผนการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัตถุดิบ
- 6.5 FM-PM-005PL = รายงานการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัตถุดิบ
- 6.6 FM-PQ-004PL = REWORK, REJECT, HOLD, URGENT RELEASE REPORT
- 6.7 FM-PP-013PL = รายงานตรวจสอบใบมีดตัดเตอร์โรงงานผลิต
- 6.8 FM-PM-006PL = บันทึกการควบคุมการเบิก-จ่าย แผนกคลังสินค้า

ORIGINAL CONTROLLED