

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PM-002FE
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 3 วันที่บังคับใช้ 16 พ.ย. 2563
	เรื่อง : การล้างท่อสูบน้ำยาโคลนคลอไรด์	

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	16 พ.ย. 2563	ขอจัดทำ (เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารระบบคุณภาพ)	DCC-754/63
ORIGINAL CONTROLLED			

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PM-002FE
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 3 วันที่บังคับใช้ 16 พ.ย. 2563
	เรื่อง : การล้างท่อสูบน้ำยาโคลนคลอไรด์	

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	3
6	เอกสารบันทึก	3
ORIGINAL CONTROLLED		

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-PM-002FE
	เรื่อง : การล้างท่อสูบน้ำยาโคลนคลอไรด์	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 3 จาก 3 วันที่บังคับใช้ 16 พ.ย. 2563

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในท่อสูบน้ำยาโคลนคลอไรด์

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมเฉพาะการล้างท่อสูบน้ำยาโคลนคลอไรด์ ของโรงงานผลิต

3. คำจำกัดความ

3.1 โรงงานผลิต = โรงงานผลิตโคลนคลอไรด์ และพรีมิกซ์ ของบริษัท ไวด้า จำกัด

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1. การเตรียม และล้างท่อสูบน้ำยาโคลนคลอไรด์

5.1.1. ถอดสายท่อสูบน้ำยาโคลนคลอไรด์ที่ผ่านการสูบน้ำยาแล้ว มาตรวจสอบสภาพ และทำความสะอาด ดังนี้

1). ภายนอก หากมีสิ่งสกปรกเกาะติดอยู่ให้ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ดที่รอยเปื้อนดังกล่าว และใช้น้ำล้างทำความสะอาดอีกครั้ง

2). ภายใน หากพบว่ามือน้ำยาโคลนคลอไรด์ค้างอยู่ในท่อสูบน้ำยาให้น้ำภาชนะที่เป็นถัง หรือกะละมังรองไว้ไม่ให้ปล่อยลงท่อน้ำเสีย จากนั้น ให้ใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ำผ่านปั้มน้ำแรงดันฉีดเข้าไปภายในท่อสูบน้ำยาโคลนคลอไรด์ โดยให้น้ำไหลผ่านในท่อสูบน้ำยาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง และให้น้ำไหลออกมาใส่บ่อพัก เพื่อสูบน้ำไปบำบัดน้ำเสียต่อไป

5.1.2. ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบท่อสูบน้ำยาโคลนคลอไรด์ ว่าสะอาดเพียงพอหรือไม่ ตาม “รายงานการตรวจสอบท่อสูบน้ำยาโคลนคลอไรด์” (FM-PM-008FE)

5.1.3. นำท่อสูบน้ำยาโคลนคลอไรด์จัดเก็บในที่เก็บสายยาง

6. เอกสารบันทึก

6.1. FM-PM-008FE = รายงานการตรวจสอบท่อสูบน้ำยาโคลนคลอไรด์