

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-007-DF
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมขยะและของเสียโรงงาน Disinfectant	หน้า 1 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 9 ก.ค. 2567

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	9 ก.ค. 2567	ขอจัดทำ	2024-00107
ORIGINAL CONTROLLED			

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-007-DF
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมขยะและของเสียโรงงาน Disinfectant	หน้า 2 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 9 ก.ค. 2567

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
	5.1 การควบคุมขยะและของเสีย	3
	5.2 การจำกัดขยะและของเสีย	4
6	เอกสารบันทึก	5

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-007-DF
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมขยะและของเสียโรงงาน Disinfectant	หน้า 3 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 9 ก.ค. 2567

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการควบคุม และการจัดการเกี่ยวกับขยะ และของเสีย

2. ขอบเขต

- 2.1 ครอบคลุมการควบคุม กำจัดขยะและของเสียภายใน โรงงาน DISINCECTANT ของบริษัท ไวต้า จำกัด ซอย 5C

3. คำจำกัดความ

- 3.1 ขยะทั่วไป = ขยะที่เกิดจากการใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ไม่ใช่ขยะอันตราย เช่น ขยะจากสำนักงาน โรงอาหาร รวมถึงบรรจุภัณฑ์วัสดุที่ไม่เป็นอันตราย
- 3.2 ขยะรีไซเคิล = ขยะที่นำไปผ่านกระบวนการและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กล่องกระดาษ ,เศษกระดาษ, ถังกระดาษ, พาเลท, ขวดพลาสติก, ถังกระสอบ เป็นต้น
- 3.3 ขยะอันตราย = ขยะที่เป็นอันตรายตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ กฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นอันตราย เนื่องจากขยะอันตรายนั้นเป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้ในระดับรุนแรง เช่น เศษผ้าเบื่อน้ำมัน ,สารเคมี ภาชนะบรรจุสารเคมี, ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่ต่างๆ ,หลอดไฟฟ้า ,เศษขวด หรือเศษแก้วแตก เป็นต้น
- 3.4 ของเสีย = ของเสียทั้งของเหลวและของแข็งที่เกิดจากกระบวนการผลิต การซ่อมบำรุงและ ห้องปฏิบัติการ รวมถึงสารเคมีที่หมดอายุ

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 แผนผังที่วางถังขยะและลำเรียงภายใน โรงงานผลิต DISINCECTANT รวมถึงอาคารสำนักงาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 การควบคุมขยะและของเสีย

5.1.1 ภายในอาคารผลิต

- 5.1.1.1 แผนกผลิตเป็นผู้กำหนดวิธีการจัดการขยะ สถานที่ตั้งถังขยะ และจุดรวมขยะ ตามแผนผังการวางถังขยะ และเส้นทางลำเลียง

- 5.1.1.2 แผนกผลิตจัดทำ “แผนการกำจัดขยะโรงงาน DISINCECTANT” (FM-PP-015DF) และ “รายงานการกำจัดขยะ โรงงาน DISINCECTANT” (FM-PP-008DF)

5.1.2 ภายนอกอาคารผลิต

แผนกบริหารสำนักงานเป็นผู้กำหนดจัดการขยะ สถานที่ตั้งถังขยะ และจุดรวมขยะ ตามแผนผังการวางถังขยะ และเส้นทางลำเลียง ให้กับแม่บ้านผู้รับผิดชอบ

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-007-DF
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมขยะและของเสียโรงงาน Disinfectant	หน้า 4 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 9 ก.ค. 2567

5.1.3 อาคารสำนักงาน

หัวหน้า/ผู้รับผิดชอบในแต่ละชั้น เป็นผู้กำหนดจัดการขยะ สถานที่ตั้งถังขยะ และจุลรวมขยะ ตามแผนผังการวางถังขยะและเส้นทางลำเลียงที่กำหนด

5.1.4 ห้องปฏิบัติการ

หัวหน้า/ผู้รับผิดชอบในแต่ละชั้น เป็นผู้กำหนดจัดการขยะ สถานที่ตั้งถังขยะ และจุลรวมขยะ ตามแผนผังการวางถังขยะและเส้นทางลำเลียงที่กำหนด

5.1.5 การปฏิบัติในการจัดการขยะ และของเสีย

5.1.5.1 พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ทิ้ง หรือจัดเก็บขยะที่เกิดจากกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระบบการคัดแยกที่กำหนด

5.1.5.2 พนักงานที่ดูแลการจัดการขยะในแผนกหรือในแต่ละพื้นที่ มีหน้าที่ดูแลการทิ้ง การจัดเก็บขยะ และการเคลื่อนย้ายขยะ ไป ณ จุลรวมขยะของโรงงาน โดยแยกประเภทตามพื้นที่จัดเก็บที่กำหนดไว้

5.1.5.3 กำหนดให้มีการแยกประเภทของขยะดังนี้ ขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยจะแยกทิ้งและมีป้ายชี้แจงให้ชัดเจน

5.1.5.4 ถังขยะจะต้องมีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพแข็งแรง ไม่แตก หรือรั่วซึม และสามารถป้องกันการก่อกวนของสัตว์พาหะ โดยนำถุงดำมาซ้อนภายในก่อนนำขยะทิ้ง

5.1.5.5 พนักงานที่ดูแลการจัดการขยะประเภทขยะอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมในหน่วยงาน ต้องชั่งน้ำหนักขยะหรือของเสียลงในเอกสารบันทึกปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน (FM-PP-099FE) ให้กับผู้รับผิดชอบด้านการกำจัดขยะอันตรายและของเสีย ทุกครั้งที่น่าขยะไปทิ้งในพื้นที่จุลรวมขยะของบริษัทฯ

5.2 การกำจัดขยะ และของเสีย

5.2.1 กำหนดพื้นที่และกำหนดปริมาณการเก็บขยะรอการส่งกำจัด ดังนี้

5.2.1.1 พื้นที่โรงเก็บขยะรีไซเคิล พื้นที่ ขนาด 27 ตรม. หรือความจุ 10 ตัน

5.2.1.2 พื้นที่โรงเก็บขยะอันตราย พื้นที่ ขนาด 13.44 ตรม. หรือความจุ 8 ตัน

5.2.1.3 พื้นที่เก็บขยะทั่วไป จำนวน 2 ถัง โดยขนาด 1 ถังเท่ากับ 1.25 ลูกบาศก์เมตร หรือความจุ 140 kg

5.2.2 ผู้รับผิดชอบในการกำจัดขยะตรวจสอบพื้นที่โรงเก็บขยะแล้ว บันทึกการตรวจเช็คพื้นที่โรงเก็บขยะ (FM-VC-087VV) เป็นประจำทุกสัปดาห์

5.2.3 การกำจัดขยะทั่วไป

แผนกบริหารสำนักงานติดต่อประสานงานกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อมารับขยะไปดำเนินการ โดยจะมีรถขยะมารับขยะที่โรงงานวันละ 1 ครั้ง

5.2.4. การกำจัดขยะรีไซเคิล

แผนกบริหารสำนักงานติดต่อประสานงานกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนำไปจำหน่าย โดยมีความถี่เดือนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และต้องดำเนินการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก2) ผ่านทางเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th ปีละ 1 ครั้ง

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-007-DF
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมขยะและของเสียโรงงาน Disinfectant	หน้า 5 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 9 ก.ค. 2567

5.2.5 การกำจัดขยะอันตราย และของเสีย

แผนกซ่อมบำรุง ติดต่อประสานงานกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรับขยะและของเสียอันตรายไปดำเนินการ โดยกำจัดขยะดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- หากต้องครอบครองกากอุตสาหกรรมเกินกว่า 90 วัน ต้องยื่นขออนุญาตตามแบบ สก.1 (แบบขอขยายเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ยื่นขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงานตามแบบ สก.2 (แบบคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเมื่อมีการนำของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานต้องมีใบกำกับการขนส่ง (Waste Manifest) ทุกครั้ง
- เมื่อได้รับอนุญาตตามแบบ สก.1 และสก.2 จัดทำรายงานประจำปีตามแบบ สก.3 (ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อเกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยให้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา

5.2.6 ผู้รับผิดชอบในการกำจัดขยะ ต้องบันทึกปริมาณขยะลงเอกสารบันทึกปริมาณขยะประจำปี (FM-VC-086VV)

6. เอกสารบันทึก

- 6.1 FM-PP-008DF = รายงานการกำจัดขยะ โรงงาน DISINFECTANT
- 6.2 FM-PP-015DF = แผนการกำจัดขยะ โรงงาน DISINFECTANT
- 6.3 FM-VC-086VV = บันทึกปริมาณขยะประจำปี
- 6.4 FM-VC-087VV = บันทึกการตรวจเช็คพื้นที่โรงเก็บขยะ
- 6.5 FM-PP-099VV = บันทึกปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน