

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-006-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระบอก และพลาสติกแข็ง	หน้า 1 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 23 ม.ค. 2568

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	23 ม.ค. 2568	ขอจัดทำ	2025-00116

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-006-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง	หน้า 2 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 23 ม.ค. 2568

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	3
	5.1 การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง	3
	5.2 กรณีมีการแตกของแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน	3
	5.3 ประกาศ สื่อสาร การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง	4
	5.4 การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีแก้วแตก และบริเวณใกล้เคียง	4
	5.5 การควบคุมใบมีดคัดเตอร์แผนกผลิต	5
	5.6 การควบคุมใบมีดคัดเตอร์แผนกคลังสินค้า	5
6	เอกสารบันทึก	5

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-006-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง	หน้า 3 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 23 ม.ค. 2568

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อควบคุม และป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเศษแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง และใบมีดตัดเตอร์ในสินค้า

2. ขอบเขต

2.1 โรงงานผลิตบริษัท ไวต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

- 3.1 โรงงานผลิต = โรงงานผลิตบริษัท ไวต้า จำกัด
- 3.3 สินค้า = สินค้านำเข้าเพื่อจำหน่าย และสินค้าที่ได้รับจากกระบวนการผลิต
- 3.3 วัตถุดิบ = สิ่งของหรือสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตสินค้า เช่น วิตามิน แร่ธาตุ เป็นต้น

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 ทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และ พลาสติกแข็ง
- 4.2 แผนผังแสดงตำแหน่งวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้วกระจก และ พลาสติกแข็ง ในโรงงานผลิต

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง

5.1.1 โรงงานผลิต

- 1) หัวหน้างานแผนกผลิต เป็นผู้จัดทำ “แผนการตรวจกระจก แก้ว พลาสติกแข็ง และหลอดไฟใน โรงงาน (FM-PP-001PL)
- 2) พนักงานผลิต เป็นผู้ตรวจสอบ กระจก แก้ว พลาสติกแข็ง และหลอดไฟ ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน และลงบันทึกใน “รายงานการตรวจกระจก แก้ว พลาสติกแข็ง และหลอดไฟ ในโรงงานผลิต (FM-PP-002PL)
- 3) แผนกคลังวัตถุดิบจัดทำ “แผนการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยเครื่องแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ภายในคลังสินค้าและวัตถุดิบ” (FM-PM-004PL) และ “รายงานการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยเครื่องแก้ว กระจก และ พลาสติกแข็ง ภายในคลังสินค้าและวัตถุดิบ” (FM-PM-005PL)

5.2 กรณีมีการแตกของแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

- 5.2.1 พนักงานหยุดทำการผลิตหรือจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าทันที เมื่อมีการแตกของ แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งในบริเวณที่ทำการผลิต หรือมีความเสี่ยงกับการปนเปื้อนสู่สินค้า
- 5.2.2 พนักงานทำการแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาคัดแยกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อน หรือคาดว่าจะมีการปนเปื้อนออกจากสินค้าปกติ
- 5.2.3 พนักงานทำการกักสินค้า ที่ปนเปื้อน หรือคาดว่าจะมีการปนเปื้อนพร้อมทั้งติดป้ายชี้บ่งสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และรอการตรวจสอบ

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-006-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง	หน้า 4 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 23 ม.ค. 2568

- 5.2.4 การตรวจสอบในโรงงานผลิต
พนักงานผลิต พนักงานคลังสินค้าและวัตถุดิบ หรือพนักงานควบคุมคุณภาพ บันทึกปัญหาที่พบลงในเอกสารแบบฟอร์ม “Rework, Reject, Hold ,Urgent Release Report” (FM-PQ-004PL) และรายงานต่อแผนกประกันคุณภาพเพื่อพิจารณา และระบุวิธีดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ หรือสินค้าปนเปื้อน และบันทึกลงในแบบฟอร์ม “Rework, Reject, Hold, Urgent Release Report” (FM-PQ-004PL)
- 5.2.5 การแก้ไขในโรงงานผลิต
พนักงานผลิต พนักงานคลังสินค้าและวัตถุดิบ หรือพนักงานควบคุมคุณภาพ เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขสินค้าตามวิธีการที่แจ้งมาในแบบฟอร์ม “Rework, Reject, Hold, Urgent Release Report” (FM-PQ-004PL) และสรุปผลการดำเนินงานลงในแบบฟอร์ม “Rework, Reject, Hold, Urgent Release Report” (FM-PQ-004PL) แผนกประกันคุณภาพ แจ้งแผนที่เกี่ยวข้อง
- 5.3 ประกาศ สื่อสาร การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง
- 5.3.1 ห้ามนำสิ่งของที่มีส่วนประกอบของ แก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ที่สามารถแตกหักได้เข้าสู่ในบริเวณการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า หรือบริเวณการผลิตหากมีความจำเป็นให้แจ้งหัวหน้างานตรวจสอบสิ่งของตอนนำเข้า และบันทึก รวมถึงทำการบันทึกสิ่งของคอนำออกจากบริเวณการผลิต ซึ่งสิ่งของต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
- 5.3.2 ห้ามพนักงานเปลี่ยนหลอดไฟ แก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ในระหว่างการรับวัตถุดิบ ผลิต จัดเก็บสินค้า หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน หรือมีการซ่อมแซมให้หยุดทำการรับวัตถุดิบ ผลิต จัดเก็บสินค้า และเคลื่อนย้ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปเก็บในสถานที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อน จากนั้นพนักงานทำการบันทึกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม “ใบแจ้งขอให้ดำเนินการซ่อม/ปรับปรุง” (FM-VC-023VV) เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
- 5.4 การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีแก้วแตก และบริเวณใกล้เคียง
- 5.4.1 กั้นพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณที่เศษแก้วกระเด็นไปถึง ด้วยเชือก
- 5.4.2 ให้นักงานใช้ไม้กวาดพลาสติก และโกยเศษแก้ว หรือเศษพลาสติกออกให้หมด ใส่ในถุงขยะ พร้อมใช้เครื่องดูดฝุ่นอีกครั้ง
- 5.4.3 นำอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดพลาสติก ไม้ถูพื้น รวมทั้งชุดพนักงานไปซักล้าง และทำความสะอาดให้เรียบร้อย
- 5.4.4 ทำการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงรัศมี 2 เมตร ให้มั่นใจได้ว่าไม่มีเศษแก้ว และพลาสติก หลงเหลืออยู่
- 5.5 การควบคุมใบมีดคัดเตอร์สำหรับแผนกผลิต
- 5.5.1 ใบมีดคัดเตอร์จะถูกควบคุมการเบิก-จ่าย โดยเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิตและมีผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นผู้อนุมัติโดยจะลงบันทึกใน “รายงานการตรวจสอบใบมีดคัดเตอร์โรงงานผลิต” (FM-PP-013PL)
- 5.5.2 หัวหน้างานแต่ละส่วนจะเป็นผู้เบิก จากข้อ 5.5.1 เท่านั้น
- 5.5.3 การเบิกจ่ายหากจะมาเบิกครั้งถัดไป ต้องนำใบมีดเดิมมาแลกเปลี่ยนใบมีดใหม่ทุกครั้ง หากไม่มีใบมีดเดิม จะไม่มีการจ่ายใบมีดใหม่ออกไปยังส่วนงานผลิต

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-006-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระงก และพลาสติกแข็ง	หน้า 5 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 23 ม.ค. 2568

5.6 การควบคุมโคมิดคัตเตอร์สำหรับแผนกคลังสินค้า

- 5.6.1 โคมิดคัตเตอร์จะถูกควบคุมการเบิก-จ่าย โดยหัวหน้าคลังสินค้าและบันทึกลงในเอกสาร “บันทึกการควบคุมการเบิก-จ่าย แผนกคลังสินค้า” (FM-PM-006PL)
- 5.6.2 พนักงานส่วนคลังสินค้า ที่ต้องการเบิกจะต้องนำโคมิดเดิมมาแลกเปลี่ยนโคมิดใหม่ทุกครั้งหากไม่มีโคมิดเดิมจะไม่มี การจ่ายโคมิดใหม่ออกไปยังส่วนงานคลังสินค้า

6. เอกสารบันทึก

- 6.1 FM-VC-023VV = ใบแจ้งขอให้ดำเนินการซ่อม/ปรับปรุง
- 6.2 FM-PP-001PL = แผนการตรวจ กระงก แก้ว พลาสติกแข็ง และหลอดไฟ ในโรงงานผลิต
- 6.3 FM-PP-002PL = รายงานการตรวจ กระงก แก้ว พลาสติกแข็ง และหลอดไฟ ในโรงงานผลิต
- 6.4 FM-PP-013PL = รายงานการตรวจสอบโคมิดคัตเตอร์โรงงานผลิต
- 6.5 FM-PM-004PL = แผนการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระงก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัตถุดิบ
- 6.6 FM-PM-005PL = รายงานการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระงก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัตถุดิบ
- 6.7 FM-PM-006PL = บันทึกการควบคุมการเบิก-จ่าย แผนกคลังสินค้า
- 6.8 FM-PQ-004PL = Rework, Reject, Hold, Urgent Release Report