

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-010-FE
		แก้ไขครั้งที่ 2
	เรื่อง : การทำความสะอาดพื้นที่การผลิต และแบ่งบรรจุกรดฟอร์มิก	หน้า 1 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	12 ต.ค. 2653	ขอจัดทำ (เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารระบบคุณภาพ)	DCC-688/63
1	7 มี.ค. 2565	ขอแก้ไข ข้อ 2. ขอบเขต, ข้อ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ ข้อ 6. เอกสารบันทึก	2022-00669
2	6 ก.ย. 2567	แก้ไข ข้อ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ ข้อ 6. เอกสารบันทึก	2024-00149
ORIGINAL CONTROLLED			

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-010-FE
		แก้ไขครั้งที่ 2
	เรื่อง : การทำความสะอาดพื้นที่การผลิต และแบ่งบรรจุกรดฟอร์มิก	หน้า 3 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำกจัดสิ่งสกปรก ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนสู่อาหารได้ รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอม

2. ขอบเขต

- 2.1 ครอบคลุมการทำความสะอาดส่วนการผลิตพรีมิกซ์, ส่วนการผลิต โคลีนครอไรด์, ส่วนการแบ่งบรรจุกรดฟอร์มิก และพื้นที่การทำงานทั่วไป

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 WI-PP-015FE = การล้างเครื่องผสมด้วยสื้อหรือน้ำ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 5.1 หัวหน้าแผนกผลิตเป็นผู้วางแผนการทำความสะอาด

โรงงานผลิตผง โคลีนครอไรด์ และพรีมิกซ์

- ทำความสะอาดเครื่องจักร และพื้นที่บริเวณการผลิตทุกวันหลังจากผลิตเสร็จโดยพนักงานแผนกผลิต ผงโคลีนคลอไรด์ พรีมิกซ์ และแบ่งบรรจุกรดฟอร์มิก
- อ้างอิงวิธีปฏิบัติงาน “การล้างเครื่องผสมด้วยสื้อหรือน้ำ” (WI-PP-015FE)

โรงงานแบ่งบรรจุกรดฟอร์มิก

- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณการผลิตทุกวันหลังจากผลิตเสร็จโดยพนักงานแบ่งบรรจุกรดฟอร์มิก
- อ้างอิงวิธีปฏิบัติงานตาม “แผนการทำความสะอาดพื้นที่โรงงานฟอร์มิก” (FM-PP-089FE) และ “รายงานการทำความสะอาดพื้นที่โรงงานฟอร์มิก” (FM-PP-088FE)

- 5.2 หัวหน้าแผนกผลิตเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ

“แผนการทำความสะอาดโรงงานโคลีนคลอไรด์” (FM-PP-025FE) และ

“แผนการทำความสะอาดโรงงานพรีมิกซ์” (FM-PP-028FE) และ

“แผนการทำความสะอาดภายนอกอาคารโรงงานโคลีนคลอไรด์ และพรีมิกซ์” (FM-PP-030FE) และ

“แผนการทำความสะอาดเครื่องจักรฟอร์มิก” (FM-PP-078FE) และ

“แผนการทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานฟอร์มิก” (FM-PP-091FE) และ

“แผนการทำความสะอาดภายนอกอาคารโรงงานฟอร์มิก” (FM-PP-081FE)

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-010-FE
		แก้ไขครั้งที่ 2
	เรื่อง : การทำความสะอาดพื้นที่การผลิต และแบ่งบรรจุกรดฟอร์มิก	หน้า 4 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567

5.3 พนักงานแผนกผลิตเป็นผู้ลงบันทึกใน

- “รายงานการทำความสะอาดโรงงานโคลีนคลอไรด์” (FM-PP-026FE) และ
- “รายงานการทำความสะอาดโรงงานฟรอมิกซ์” (FM-PP-029FE) และ
- “รายงานการทำความสะอาดภายนอกอาคาร โรงงาน โคลีนคลอไรด์ และฟรอมิกซ์” (FM-PP-031FE) และ
- “รายงานการทำความสะอาดเครื่องจักร โคลีนคลอไรด์” (FM-PP-0058FE) และ
- “รายงานการทำความสะอาดเครื่องจักรฟรอมิกซ์” (FM-PP-077FE) และ
- “รายงานการทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานฟรอมิกซ์” (FM-PP-090FE) และ
- “รายงานการทำความสะอาดภายนอกอาคาร โรงงานฟรอมิกซ์” (FM-PP-082FE)

6. เอกสารบันทึก

6.1 FM-PP-025FE	=	แผนการทำความสะอาดโรงงานโคลีนคลอไรด์
6.2 FM-PP-026FE	=	รายงานการทำความสะอาดโรงงานโคลีนคลอไรด์
6.3 FM-PP-028FE	=	แผนการทำความสะอาดโรงงานฟรอมิกซ์
6.4 FM-PP-029FE	=	รายงานการทำความสะอาดโรงงานฟรอมิกซ์
6.5 FM-PP-030FE	=	แผนการทำความสะอาดภายนอกอาคาร โรงงาน โคลีนคลอไรด์ และฟรอมิกซ์
6.6 FM-PP-031FE	=	รายงานการทำความสะอาดภายนอกอาคาร โรงงาน โคลีนคลอไรด์ และฟรอมิกซ์
6.7 FM-PP-058FE	=	รายงานการทำความสะอาดเครื่องจักร โคลีนคลอไรด์
6.8 FM-PP-045FE	=	รายงานการกำจัดขยะ โรงงานฟรอมิกซ์
6.9 FM-PP-077FE	=	รายงานการทำความสะอาดเครื่องจักรฟรอมิกซ์
6.10 FM-PP-078FE	=	แผนการทำความสะอาดเครื่องจักรฟรอมิกซ์
6.11 FM-PP-081FE	=	แผนการทำความสะอาดภายนอกอาคาร โรงงานฟรอมิกซ์
6.12 FM-PP-082FE	=	รายงานการทำความสะอาดภายนอกอาคาร โรงงานฟรอมิกซ์
6.13 FM-PP-088FE	=	รายงานการทำความสะอาดพื้นที่โรงงานฟรอมิกซ์
6.14 FM-PP-089FE	=	แผนการทำความสะอาดพื้นที่โรงงานฟรอมิกซ์
6.15 FM-PP-091FE	=	แผนการทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานฟรอมิกซ์
6.16 FM-PP-090FE	=	รายงานการทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานฟรอมิกซ์