

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน		หมายเลขเอกสาร
	QUALITY PROCEDURE		QP-007-PL
	เรื่อง : การควบคุมขยะและของเสีย		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 30 ม.ค. 2568

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	30 ม.ค. 2568	ขอจัดทำ	2025-00158

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-007-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมขยะและของเสีย	หน้า 2 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 30 ม.ค. 2568

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
6	เอกสารบันทึก	4
ORIGINAL CONTROLLED		

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-007-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมขยะและของเสีย	หน้า 3 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 30 ม.ค. 2568

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการควบคุม และการจัดการเกี่ยวกับขยะ และของเสีย

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมการควบคุม กำจัดขยะและของเสียภายในโรงงานบริษัท iva จำกัด

3. คำจำกัดความ

- 3.1 ขยะทั่วไป = ขยะที่เกิดจากการใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ไม่ใช่ขยะอันตราย เช่น ขยะจากสำนักงาน โรงอาหาร รวมถึงบรรจุภัณฑ์วัสดุที่ไม่เป็นอันตราย
- 3.2 ขยะรีไซเคิล = ขยะที่นำไปผ่านกระบวนการและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ก่อ่งกระดาษ, เศษกระดาษ, ถังกระดาษ, พาเลท, ขวดพลาสติก, ถุงกระสอบ เป็นต้น
- 3.3 ขยะอันตราย = ขยะที่เป็นอันตรายตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นอันตราย เนื่องจากขยะอันตรายนั้นเป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้ในระดับรุนแรง เช่น เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน/สารเคมี, ภาชนะบรรจุสารเคมี, ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่ต่างๆ, หลอดไฟฟ้า, เศษขวดหรือเศษแก้วแตก เป็นต้น
- 3.4 ของเสีย = ของเสียทั้งของเหลวและของแข็งที่เกิดจากกระบวนการผลิต การซ่อมบำรุงและห้องปฏิบัติการรวมถึงสารเคมีที่หมดอายุ
- 3.5 โรงงานผลิต = โรงงานผลิตบริษัท iva จำกัด

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.1 แผนผังที่วางผังขยะและลำเรียงภายในโรงงานผลิต รวมถึงอาคารสำนักงานและห้องปฏิบัติการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 การควบคุมขยะและของเสีย

5.1.1 ภายในอาคารผลิต

5.1.1.1. แผนกผลิตเป็นผู้กำหนดวิธีการจัดการขยะ สถานที่ตั้งถังขยะ และจุดรวมขยะ ตามแผนผังการวางผังขยะ และเส้นทางลำเลียง

5.1.1.2 แผนกผลิตจัดทำ “แผนการกำจัดขยะ โรงงานผลิต (FM-PP-014PL) และรายงานการกำจัดขยะ โรงงานผลิต” (FM-PP-015PL)

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-007-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมขยะและของเสีย	หน้า 4 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 30 ม.ค. 2568

5.1.2 ภายนอกอาคารผลิต

แผนกบริหารสำนักงานเป็นผู้กำหนดจัดการขยะ สถานที่ตั้งถังขยะ และจุดรวมขยะ ตามแผนผังการวางถังขยะ และเส้นทางลำเลียง ให้กับแม่บ้านผู้รับผิดชอบ

5.1.3 อาคารสำนักงาน

หัวหน้า/ผู้รับผิดชอบในแต่ละชั้น เป็นผู้กำหนดจัดการขยะ สถานที่ตั้งถังขยะ และจุดรวมขยะ ตามแผนผังการวางถังขยะและเส้นทางลำเลียงที่กำหนด

5.1.4 ห้องปฏิบัติการ

หัวหน้า/ผู้รับผิดชอบในแต่ละชั้น เป็นผู้กำหนดจัดการขยะ สถานที่ตั้งถังขยะ และจุดรวมขยะ ตามแผนผังการวางถังขยะและเส้นทางลำเลียงที่กำหนด

5.1.5 การปฏิบัติในการจัดการขยะ และของเสีย

5.1.5.1 พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ทิ้ง หรือจัดเก็บขยะที่เกิดจากกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระบบการคัดแยกที่กำหนด

5.1.5.2 พนักงานที่ดูแลการจัดการขยะในแผนกหรือในแต่ละพื้นที่ มีหน้าที่ดูแลการทิ้ง การจัดเก็บขยะ และการเคลื่อนย้ายขยะ ไป ณ จุดรวมขยะของโรงงาน โดยแยกประเภทตามพื้นที่จัดเก็บที่กำหนดไว้

5.1.5.3 กำหนดให้มีการแยกประเภทของขยะดังนี้ ขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย โดยจะแยกทิ้งและ มีป้ายชี้บ่งให้ชัดเจน

5.1.5.4 ถังขยะจะต้องมีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพแข็งแรงไม่แตก หรือรั่วซึม และสามารถป้องกันการกัดแทะของสัตว์ พาหะโดยนำถุงดำมาซ้อนภายในก่อนนำขยะทิ้ง

5.1.5.5 พนักงานที่ดูแลการจัดการขยะประเภทขยะอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมในหน่วยงาน ต้องชั่งน้ำหนักขยะหรือของเสีย ลงในโปรแกรม Microsoft list -บันทึกขยะและของเสียอันตราย ให้กับผู้รับผิดชอบด้านการกำจัดขยะอันตรายและของเสีย ทุกครั้ง ที่นำขยะไปทิ้งในพื้นที่จุดรวมขยะของบริษัทฯ

5.2 การกำจัดขยะ และของเสีย

5.2.1 กำหนดพื้นที่และกำหนดปริมาณการเก็บขยะรอการส่งกำจัด ดังนี้

5.2.1.1 พื้นที่โรงเก็บขยะรีไซเคิล พื้นที่ ขนาด 27 ตรม. หรือความจุ 10 ตัน

5.2.1.2 พื้นที่โรงเก็บขยะอันตราย พื้นที่ ขนาด 13.44 ตรม. หรือความจุ 8 ตัน

5.2.1.3 พื้นที่เก็บขยะทั่วไป จำนวน 2 ถัง โดยขนาด 1 ถังเท่ากับ 1.25 ลูกบาศก์เมตร หรือความจุ 140 kg

5.2.2 ผู้รับผิดชอบในการกำจัดขยะตรวจสอบพื้นที่โรงเก็บขยะแล้ว บันทึกการตรวจเช็คพื้นที่โรงเก็บขยะ (FM-VC-087VV) เป็น ประจำทุกสัปดาห์

5.2.3 การกำจัดขยะทั่วไป

แผนกบริหารสำนักงานติดต่อประสานงานกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อมารับขยะ ไปดำเนินการ โดยจะมีรถขยะมารับขยะที่โรงงานวันละ 1 ครั้ง

5.2.4 การกำจัดขยะรีไซเคิล

แผนกบริหารสำนักงานติดต่อประสานงานกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนำไป จำหน่าย โดยมีความถี่เดือนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และต้องดำเนินการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ โรงงาน(สก2) ผ่านทางเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th ปีละ 1 ครั้ง

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-007-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมขยะและของเสีย	หน้า 5 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 30 ม.ค. 2568

5.2.5 การกำจัดขยะและของเสียอันตราย

แผนกวิศวกรรม ติดต่อประสานงานกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรับขยะและของเสียอันตรายไปดำเนินการ โดยกำจัดขยะดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- หากต้องครอบครองกากอุตสาหกรรมเกินกว่า 90 วัน ต้องยื่นขออนุญาตตามแบบ สก.1 (แบบขอขยายเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วในบริเวณโรงงาน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ยื่นขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงานตามแบบ สก.2 (แบบคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเมื่อมีการนำของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานต้องมีใบกำกับการขนส่ง (Waste Manifest) ทุกครั้ง
- เมื่อได้รับอนุญาตตามแบบ สก.1 และสก.2 จัดทำรายงานประจำปีตามแบบ สก.3 (ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วสำหรับผู้ก่อเกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว) ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยให้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา

5.2.6 ผู้รับผิดชอบในการกำจัดขยะ ต้องบันทึกปริมาณขยะลงเอกสารบันทึกปริมาณขยะประจำปี (FM-VC-086VV)

6. เอกสารบันทึก

- 6.1 FM-PP-014PL = แผนการกำจัดขยะโรงงานผลิต
- 6.2 FM-PP-015PL = รายงานการกำจัดขยะโรงงานผลิต
- 6.3 FM-VC-087VV = บันทึกการตรวจเช็คพื้นที่จัดเก็บขยะ
- 6.4 FM-VC-086VV = รายงานปริมาณขยะประจำปี