

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-005DF
		แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 1 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 2 ก.พ. 2569
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระบอก และพลาสติกแข็ง โรงงานผลิต น้ำยาม้าเชื้อ	

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	14 ก.พ. 2568	ขอจัดทำ	2025-00205
1	2 ก.พ. 2569	แก้ไข ข้อ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แก้ไขเลขที่เอกสารข้อ 5.1.1	2026-00052

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-005DF
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง โรงงานผลิตน้ำยาล้างเชื้อ	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 2 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 2 ก.พ. 2569

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
	5.1 การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง	3
	5.2 กรณีมีการแตกของแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้	4
	5.3 ประกาศ สื่อสาร การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง	4
	5.4 การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีแก้วแตก และบริเวณใกล้เคียง	4
	5.5 การควบคุมใบมีดคัดเตอร์สำหรับแผนกผลิต	4-5
	5.6 การควบคุมใบมีดคัดเตอร์สำหรับแผนกคลังสินค้า	5
6	เอกสารบันทึก	5

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-005DF
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง โรงงานผลิตน้ำยาล้างเชื้อ	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 3 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 2 ก.พ. 2569

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อควบคุม และป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเศษแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง และใบมีดคัดเตอร์ ในสินค้า

2. ขอบเขต

- 2.1 บริเวณรับวัตถุดิบและภาชนะบรรจุ บริเวณที่ทำการผลิต บริเวณสถานที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ บริเวณรับวัตถุดิบและ ภาชนะบรรจุ บริเวณซังวัตถุดิบ บริเวณเทวัตถุดิบ บริเวณผสม บริเวณซัง และบรรจุผลิตภัณฑ์ บริเวณการผลิต โรงงานผลิตและบรรจุ Disinfectant และบริเวณสถานที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปแผนกคลังสินค้า

3. คำจำกัดความ

- 3.1 โรงงานผลิต = โรงงานผลิต Disinfectant
3.2 โรงงานแบ่งบรรจุ = โรงงานแบ่งบรรจุ Disinfectant
3.3 วัตถุดิบ = สารผสมอื่นๆ ที่นำมาเพื่อผลิต Disinfectant

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 ทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง
4.2 แผนผังแสดงตำแหน่งวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้วกระจก และพลาสติกแข็งภายในคลังสินค้าอาหารสัตว์ และโรงงานแบ่ง บรรจุ กรดฟอร์มิกแอซิด

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง

5.1.1 กรณีโรงงานผลิตและโรงงานแบ่งบรรจุ Disinfectant

- 1) หัวหน้างานแผนกผลิตเป็นผู้จัดทำ “แผนการตรวจกระจก แก้ว พลาสติกแข็งและหลอดไฟในโรงงานผลิต” FM-PP-001PL)
- 2) พนักงานผลิตเป็นผู้ตรวจสอบ แก้ว กระจก พลาสติกแข็ง และหลอดไฟ ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน และลงบันทึกใน “รายงานการตรวจกระจก แก้ว พลาสติกแข็งและหลอดไฟในโรงงานผลิต” FM-PP-002PL
- 3) แผนกคลังวัตถุดิบจัดทำ “แผนการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัตถุดิบ” (FM-PM-004PL) และ “รายงานการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัตถุดิบ” (FM-PM-005PL)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-005DF
		แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 4 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 2 ก.พ. 2569
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง โรงงานผลิตน้ำมาเชื้อ	

5.2 กรณีมีการแตกของแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

- 5.2.1 พนักงานหยุดทำการผลิตหรือจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าทันที เมื่อมีการแตกของ แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งใน บริเวณที่ทำการผลิต หรือมีความเสี่ยงกับการปนเปื้อนสู่สินค้า หรือผลิตภัณฑ์
- 5.2.2 พนักงานทำการแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาคัดแยกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อน หรือคาดว่าจะมีการปนเปื้อน ออกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ปกติ
- 5.2.3 พนักงานทำการกักสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนหรือคาดว่าจะมีการปนเปื้อนพร้อมทั้งติดป้ายชี้บ่งสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และรอการตรวจสอบ
- 5.2.4 การตรวจสอบโรงงานผลิต และโรงงานแบ่งบรรจุ
พนักงานผลิต บันทึกปัญหาที่พบลงในเอกสารแบบฟอร์ม “REWORK, REJECT, HOLD, URGENT RELEASE REPORT” (FM-PQ-004PL) และรายงานต่อผู้จัดการแผนกผลิต ผู้จัดการ บริหารวัตถุดิบและคลังวัตถุดิบ หรือผู้จัดการแผนควบคุมคุณภาพเพื่อพิจารณา และระบุวิธีดำเนินการตรวจสอบ วัตถุดิบ หรือสินค้าปนเปื้อน และบันทึกลงในแบบฟอร์ม “REWORK, REJECT, HOLD, URGENT RELEASE REPORT” (FM-PQ-004PL)
- 5.2.5 การแก้ไขโรงงานผลิต และโรงงานแบ่งบรรจุ
พนักงานผลิตเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขสินค้าตามวิธีการที่แจ้งมาในแบบฟอร์ม “REWORK, REJECT, HOLD, URGENT RELEASE REPORT” (FM-PQ-004PL) และสรุปผลการ ดำเนินงานลงในแบบฟอร์ม “REWORK, REJECT, HOLD, URGENT RELEASE REPORT” (FM-PQ-004PL) รวมทั้งแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง

5.3 ประกาศ สื่อสาร การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง

- 5.3.1 ห้ามนำสิ่งของที่มีส่วนประกอบของ แก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ที่สามารถแตกหักได้เข้าในบริเวณการผลิต หากมีความจำเป็นให้แจ้งหัวหน้างานตรวจสอบของต่อนำเข้าและบันทึก รวมถึงทำการบันทึกสิ่งของต่อนำออกจากบริเวณการผลิต ซึ่งสิ่งของต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
- 5.3.2 ห้ามพนักงานเปลี่ยนหลอดไฟ แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งในระหว่างการผลิตสินค้า หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน หรือมีการซ่อมแซมให้หยุดการผลิตและเคลื่อนย้ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปเก็บในสถานที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อน จากนั้นพนักงานทำการบันทึกรายละเอียดลงใน BANANA application แบบฟอร์ม “ใบแจ้งขอให้ดำเนินการซ่อม/ปรับปรุง” (FM-VC-023VV) เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

5.4 การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีแก้วแตก และบริเวณใกล้เคียง

- 5.4.1 กั้นพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณที่เศษแก้วกระเด็นไปถึงด้วยเชือก
- 5.4.2 ให้พนักงานใช้ไม้กวาดพลาสติก และโกยเศษแก้วหรือเศษพลาสติกออกให้หมด ใส่ในถุงขยะ พร้อมใช้เครื่องดูดฝุ่นอีกครั้ง
- 5.4.3 นำอุปกรณ์ที่ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดพลาสติก ไม้ถูพื้น รวมทั้งชุดพนักงาน ไปซักล้าง และทำความสะอาดให้เรียบร้อย
- 5.4.4 ทำการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงรัศมี 2 เมตร ให้มั่นใจได้ว่าไม่มีเศษแก้วและพลาสติกหลงเหลืออยู่

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-005DF
		แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 5 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 2 ก.พ. 2569
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง โรงงานผลิตน้ำมาเชื้อ	

5.5 การควบคุมใบมีดคัดเตอร์สำหรับแผนกผลิต

- 5.5.1 ใบมีดคัดเตอร์จะถูกควบคุมการเบิก-จ่ายโดยเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิตและมีผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นผู้อนุมัติโดยจะลงบันทึกใน “รายงานตรวจสอบใบมีดคัดเตอร์โรงงานผลิต” (FM-PP-003PL)
- 5.5.2 หัวหน้างานแต่ละส่วนจะเป็นผู้เบิก จากข้อ 5.5.1 เท่านั้น
- 5.5.3 การเบิกจ่ายหากจะมากับครั้งถัดไปต้องนำใบมีดเดิมมาแลกเปลี่ยนใบมีดใหม่ทุกครั้งหากไม่มีใบมีดเดิม จะไม่มีการจ่ายใบมีดใหม่ออกไปยังส่วนงานผลิต และงานแบ่งบรรจุ

5.6 การควบคุมใบมีดคัดเตอร์สำหรับแผนกคลังสินค้า

- 5.6.1 ใบมีดคัดเตอร์จะถูกควบคุมการเบิก-จ่าย โดยหัวหน้าคลังสินค้าและบันทึกลงในเอกสาร “บันทึกการควบคุมการเบิก-จ่าย แผนกคลังสินค้า” (FM-PM-006PL)
- 5.6.2 พนักงานส่วนคลังสินค้า ที่ต้องการเบิกจะต้องนำใบมีดเดิมมาแลกเปลี่ยนใบมีดใหม่ทุกครั้งหากไม่มีใบมีดเดิมจะไม่มีการจ่ายใบมีดใหม่ออกไปยังส่วนงานคลังสินค้า

6. เอกสารบันทึก

- 6.1 FM-VC-023VV = ใบแจ้งขอให้ดำเนินการซ่อม/ปรับปรุง
- 6.2 FM-PP-014DF = แผนการตรวจกระจก แก้ว พลาสติกแข็งและหลอดไฟในโรงงาน Disinfectant
- 6.3 FM-PP-006DF = รายงานการตรวจกระจก แก้ว พลาสติกแข็งและหลอดไฟในโรงงาน Disinfectant
- 6.4 FM-PM-004PL = แผนการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัตถุดิบ
- 6.5 FM-PM-005PL = รายงานการตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วย แก้ว กระจก และพลาสติกแข็งภายในคลังวัตถุดิบ
- 6.6 FM-PQ-004PL = REWORK, REJECT, HOLD, URGENT RELEASE REPORT
- 6.7 FM-PP-003PL = รายงานตรวจสอบใบมีดคัดเตอร์โรงงานผลิต
- 6.8 FM-PM-006PL = บันทึกการควบคุมการเบิก-จ่าย แผนกคลังสินค้า