

Francis Le Roy															
N°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources	D	27 Fév 1 L M	7 M J V	/ S D	06 Mai		J \
12		*	Jalon	0 jour	Ven 31.03.17	Ven 31.03.17									
13		*	Jalon	0 jour	Ven 07.04.17	Ven 07.04.17									
14		*	Jalon	0 jour	Ven 28.04.17	Ven 28.04.17									
15		*	Création de l'interface utilisateur de timbrage (Prévue)	20 jours	Ven 28.04.17	Lun 05.06.17									
16		*	Création de l'interface utilisateur de timbrage (Réel)	3 jours	Mar 21.03.17	Ven 24.03.17									
17		*	Jalon	0 jour	Ven 05.05.17	Ven 05.05.17									
18		*	Jalon	0 jour	Ven 12.05.17	Ven 12.05.17									
19		*	Jalon	0 jour	Ven 19.05.17	Ven 19.05.17									
20		*	Jalon	0 jour	Ven 26.05.17	Ven 26.05.17									
21		*	Jalon	0 jour	Ven 02.06.17	Ven 02.06.17									
22		*	Usinage de la boite du serveur (Prévue)	3 jours	Mar 06.06.17	Ven 09.06.17									
23		*	Usinage de la boite du serveur (Réel)	1 jour	Jeu 02.03.17	Jeu 02.03.17									
24		3													
25		*	Jalon	0 jour	Ven 09.06.17	Ven 09.06.17									









