# เครื่องกรอกน้ำอัตโนมัติ

#### **Water Filler Automation**

จัดทำโดย

นายศุภเดช ปิ่นสุวรรณบุตร 1610900845

นายจักรรินทร์ พรมจันทร์ 1610901231

นายกฤตวิทย์ วงศ์สุวรรณกิต 1610901256

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.อัครพงษ์ เอกศิริ



## <u> สารบัญ</u>

<u>เรื่อง</u>		<u>หน้า</u>
1.	Requirements	3
2.	SYSTEM DESIGN	4
3.	FLOWCHART	5
4.	HIGH LEVEL DESIGN	-
5.	DETAIL DESIGN	-
6.	ผลลัพธ์ของการออกแบบผลงาน	-
7.	CODING	-
8.	ปัญหาและอุป <b>ส</b> รรค	-



### <u>Requirements</u>

- 1. น้ำหนักของขวด 600 มล.
- 2. เป็นขวดใส ชนิด PET
- - สูง 23.5 ซม.
  - เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ซม.
  - เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด 3 ซม.
- 4.กรอกน้ำเสร็จ 1 ขวด ภายใน 1 นาที
- 5.น้ำหนักขวดเปล่าประมาณ 15 ก.

6.ขวดต้องมีลักษนะตามมาตรฐานของขวด 600 มล.



### SYSTEM DESIGN

Seneor ตรวจเจอขวดพลาสติกเปล่า

ส่งสัญญาณให้

ปั๊มน้ำทำงาน







ระหว่างนั้นก็มี







Sensor ตรวจวัดระดับน้ำ

แล้ว steper moter เลื่อนไปขวดต่อไป ← ก็จะสั่งให้ปั้มน้ำหยุดทำงาน ← <mark>ถ้าถึงระดับที่ต้อ</mark>งการ BANGKO

### **FLOWCHART**



### **DETAIL DESIGN**



### <u>ผลลัพธ์ของการออกแบบผลงาน</u>

\*\*\*



#### **CODING**

```
/*Example sketch to control a stepper motor with DRV8825 stepper motor driver, AccelStepper library and Arduino: number
of steps or revolutions. More info: https://www.makerguides.com */
// Include the AccelStepper library:
#include <AccelStepper.h>
// Define stepper motor connections and motor interface type. Motor interface type must be set to 1 when using a driver:
#define dirPin 2
#define stepPin 3
#define motorInterfaceType 1
// Create a new instance of the AccelStepper class:
AccelStepper stepper = AccelStepper(motorInterfaceType, stepPin, dirPin);
void setup() {
// Set the maximum speed in steps per second:
stepper.setMaxSpeed(1000);
```



#### **CODING**

```
void loop() {
// Set the current position to 0:
stepper.setCurrentPosition(0);
// Run the motor forward at 200 steps/second until the motor reaches 400 steps (2 revolutions):
while(stepper.currentPosition() != 400)
  stepper.setSpeed(200);
   stepper.runSpeed();
delay(1000);
// Reset the position to 0:
stepper.setCurrentPosition(0);
// Run the motor backwards at 600 steps/second until the motor reaches -200 steps (1 revolution):
while (stepper.currentPosition() != -200)
   stepper.setSpeed(-600);
   stepper.runSpeed();
```

### **CODING**

```
delay(1000);
// Reset the position to 0:
stepper.setCurrentPosition(0);
// Run the motor forward at 400 steps/second until the motor reaches 600 steps (3 revolutions):
while(stepper.currentPosition() != 600)
{
    stepper.setSpeed(400);
    stepper.runSpeed();
}
delay(3000);
```

### <u>ปัญหาและอุปสรรค</u>

1.การทำโครงของตัวโปรเจค เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะหาของทำโครงได้ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ โควิด-19 กำลังระบาด จึงไม่สามารถทำโครงได้ อาจารย์จึงให้ทำเป็นโมเดล 3D ออกมาแทน

2.ในเมื่อทำโครงไม่ได้ อาจารย์ จึงให้ทำเป็น วงจรเปลือยให้อาจารย์ดู เช่น อุปกรณ์ต่างๆ ทำ งานได้ตามที่ coding ไว้ไหม



# <u>จบการนำเสนอ</u>

