STRAHLENSCHUTZ

Formelsammlung

Strahlenschutz Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Physikalische Grundlagen					
	1.1 Röntgenstrahlung	1			
2	Aufbau der Atomkerne	1			
	2.1 Kernpausteine	1			
	2.2 Massendefekt und Kernkräfte	1			
	2.3 Radioaktivität	2			
	2.4 α -Zerfall	2			
	2.5 β ⁻ -Zerfall	2			
	2.6 β^+ -Zerfall	2			
	2.7 γ -Strahlung	2			
	2.8 K-Einfang	2			
	2.9 Zerfall	3			
3	biologische Wirkung von Strahlen	3			
	3.1 Arten von DNA schäden	4			
4	4 A	4			
5	Jahresdosis				
6	Strahlenschutzbereiche				
7	Ortsdosis	6			
8	Strahlenschutz- Verantwortlicher vs. Beauftragter				
9	Strahlenschutz Planung				
10	Dekontamination beim Menschen	7			

Physikalische Grundlagen 1

1.1 Röntgenstrahlung

In einer Röhre wird die Anode (Röntgen-Target) mit schnellen Elektronen Beschossen. Beim Aufprall eines Elektrons wird dieses abgebremst und es entsteht ein Photon mit der Frequenz $f_{(U_B)}$. Diese elektromagnetische Strahlung heisst **Bremsstrahlung**. Durch die unterschiedliche Abbremsung entsteht der sogenannte Bremsbuckel im Wellenlängen Spektrum.

$$hf_{\rm g} = E = eU_{\rm B}$$

Grenzwellenlänge:
$$\lambda_{
m g}=rac{c}{f_{
m g}}=rac{hc}{eU_{
m B}}=rac{1234nm}{U_{
m B}}$$

Absorptionsgesetz

Die medizinische Röntgentechnik beruht auf der von Dichte und Ordnungszahl abhängigen Absorption von Röntgenstrahlung und Intensität I_0 durch menschliches Gewebe. $I = I_0 e^{-\mu x}, \quad \mu \approx \frac{Z^k}{E^3}, \quad 3 \le k \le 4, \quad Z$: Kernladungszahl

Aufbau der Atomkerne 2

Kernradius:
$$r \approx 1, 4 \cdot 10^{-15} \cdot \sqrt[3]{A} \cdot m$$

2.1Kernpausteine

Protonenmasse: $m_{\rm p}=1.6726217\cdot 10^{-27}{\rm kg}=1.00728{\rm u}$ Ladung: $Q_{\rm p}=+1.602177\cdot 10^{-19}{\rm C}=+1e$

Neutronenmasse: $m_{\rm n} = 1.6749273 \cdot 10^{-27} {\rm kg} = 1.00866 {\rm u}$

Ladung: $Q_n = 0$

 $1u = 1.660563886 \cdot 10^{-27} \text{kg}$ $1\text{kg} = 6.022050763 \cdot 10^{26} \text{u}$

Massendefekt und Kernkräfte 2.2

Massendefekt: $\Delta m = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - m_K$ Kernbindungsenergie: $E_{\rm B} = \Delta m \cdot c^2$

2.3 Radioaktivität

Stabilitätskriterium: $\frac{N}{Z} \approx 1$, N und Z gerade (gg-Kern)

Entfernungsgesetz: $\dot{H} = \Gamma_{\rm H} \cdot \frac{A}{r^2}$

Γ_H: Äquivalentdosisleistungskonstante (für viele Nukleide tabelliert)

2.4 α -Zerfall

Beim α -Zerfall wird ein zweifach ionisierter Heliumkern (α -Teilchen) emittiert. α -Strahlung ist **monoenergetisch** und charakteristisch für das zerfallende Isotop.

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow_{Z-2}^{A-4} X' + ^{4}_{2}\alpha, \quad ^{238}_{92}U \longrightarrow ^{234}_{90}Th + ^{4}_{2}\alpha$$

2.5 β ⁻-Zerfall

Bem β^- -Zerfall wird ein **Elektron aus dem Kern** emittiert. Im Kern wird dabei ein Neutron in ein Proton umgewandelt. β -Strahlung hat eine **kontinuierliche Energieverteilung**, diese ist **nicht charakteristisch**. Auserdem wird ein **Elektronen-Antineutrino** $\bar{\nu}_e$ emittiert, welches die restliche Energie mit sich nimmt.

$$^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X}\longrightarrow^{A}_{Z+1}X'+{}^{0}_{\text{-}1}\beta^{\text{-}}+\bar{\nu}_{e}, \quad ^{234}_{90}\mathrm{Th}\longrightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa}+{}^{0}_{\text{-}1}\beta^{\text{-}}+\bar{\nu}_{e}$$

2.6 β^+ -Zerfall

Beim β^+ Zerfall wird ein **Positron** β^+ und ein **Elektronen-Neutrino** emittiert.

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow_{Z-1}^{A} X' + {}^{0}_{+1}\beta^{+} + \nu_{e}, \quad ^{22}_{11}Na \longrightarrow {}^{22}_{10}Ne + {}^{0}_{+1}\beta^{+} + \nu_{e}$$

2.7 γ -Strahlung

Nach radioaktiven Zerfällen oder Kernreaktionen bleiben Kerne oft in einem Angeregten Zustand. Die Anreguungsenergie wird durch die Emission von γ -Quanten, als hochenergetische Strahlung, Photonen abgebaut.

Die Energie ist dabei **charakterisisch** für das emittierende Nuklid.

2.8 K-Einfang

Die Umwandlung eines Elektrons aus der K-Schale mit einem Proton des Kerns zu Einem Neutron. Als folge entsteht oft γ -Strahlung da der Kern in einem Angeregten Zustand zurückgelassen wird.

$$^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} \longrightarrow^{\mathrm{A}}_{Z-1} X', \quad ^{40}_{19}\mathrm{K} \longrightarrow ^{40}_{18}\mathrm{Ar}$$

2.9Zerfall

Zerfallskonstante: λ

Zerfallsgesetz: $N_{(\mathrm{t})} = N_0 * e^{-\lambda \cdot t}$ Halbwertszeit: $T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$, $\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}}$, $T_{1/2,^{14}\mathrm{C}} = 5730a$ Aktivität: $A_{(\mathrm{t})} = A_0 * e^{-\lambda \cdot t}$

biologische Wirkung von Strahlen 3

(Energie-)Dosis: $D = \frac{E}{m} = \frac{dE}{dm}$ in 1 Gy (Gray) = $1\frac{J}{kg}$ (Energie-)Dosislesitung: $DL = \dot{D} = \frac{dD}{dt}$ in $1\frac{Gy}{s}$ oder $1\frac{Sv}{s} = 1\frac{J}{kgs}$

 $D = \frac{\Gamma \cdot A}{r^2}$

Äquivalentdosis: $H = w_r \cdot D = Q \cdot N \cdot D$ in 1 Sv (Sievert) = $1 \frac{J}{k\sigma}$

 $w_{\rm r}$: Strahkenwichtungsfaktor, N: modifizierenden Faktor

Qualitätsfaktor: Q in 1

Effektive Dosis: $D_{\text{eff}} = \sum_{\mathbf{T}} w_{\mathbf{T}} \cdot H_{\mathbf{T}}$

Gewebe-Wichtungsfaktoren: $w_{\rm T}$ in 1

Organdosis: $H_{T,R} = w_R \cdot D_{T,R}$

T: betroffenes Organ, Gewebe oder Körperteil

R: Strahlungsart

Strahlungswichtungsfaktor: w_R in 1

Ionendosis: $J = \frac{D}{f} = \frac{Q}{m_{\rm L}} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}m_{\rm L}}$ in $1\frac{C}{kg}$

 $m_{\rm L}$: Masse der Luft

Röntgenstrahlung in der Diagnostik: $\lambda_{\min} = \frac{h \cdot c}{E}$

Intensität = $konst. \cdot I \cdot Z \cdot U^2$

Umrechnung Alte-/Neue-Einheiten

	SI-Einheit	alte Einheit	Beziehung
Aktivität	Becquerel	Curie	$1 \text{ Ci} = 3.7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$
	1 Bq = 1/s	1 Ci	$1 \text{ Bq} = 2.7 \cdot 10^{-11} \text{ Ci}$
Energiedosis	Gray	Rad	1 rd = 0.01 Gy
	1 Gy	1 rd	1 Gy = 100 rd
Äquivalentdosis	Sievert	Rem	1 rem = 0.01 Sv
effektive Dosis	1 Sv	rem	1 Sv = 100 rem
Ionendosis	Coulomb pro	Röntgen	$1R \approx 2.58 \cdot 10^{-4} \frac{C}{\text{kg}}$
	$rac{ m C}{ m kg}$	(R)	$1 \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}} \approx 3876 \; \mathrm{R}$

Strahlenschutz 4 4 A

Art der Strahlung	Energiebereich	$w_{\rm R}$
Photonen, Strahlungsart (γ)	alle Energien	1
Elektronen und Myonen	alle Energien	1
Neutronen	<10 keV	5
	$10~\mathrm{keV}-100~\mathrm{keV}$	10
	100~keV-2~MeV	20
	$2~{\rm MeV}-20~{\rm MeV}$	10
	>20 MeV	5
Protonen, außer Rückstoßprotonen	>2 MeV	5
Alphateilchen, Spaltfragmente	alle Energien	20
schwere Kerne, Rückstoßkerne		

3.1 Arten von DNA schäden

- Einzelstrangbruch
- Doppenstrangbruch
- Basenveränderung
- Basenverlust
- Denaturierung (Veränderung der Form, lösen der H-Brücken)
- DNA-Eiweiß-Vernetzung
- DNA-Quervernetzung

"Exzisions
reparatur " $\,$

- 1. Erkennen der schadhaften Stelle
- 2. Ausschneiden der fehlerhaften Nucleotidsequenz
- 3. Einsetzen der korrekten Nucleotide

4 4 A

- Aktivität
- Abschirmung
- Abstand
- Aufenthaltsdauer


5 Jahresdosis

Strahlenexponierte Presonen werden in aufgrund der Äquvalentsdosisleisung in 2 Kategoriern aufgeteilt.

Kat. A
$$\dot{H} > 6 \frac{\text{mSv}}{\text{a}}$$

Kat. B $\dot{H} > 1 \frac{\text{mSv}}{\text{a}}$

6 Strahlenschutzbereiche



Überwachungsbereich: $\dot{H} > 1 \text{mSv/a}$ bei 2000 h/a oder Aufenthaltszeit/a.

Überwachungsbereiche sind nicht zum Kontrollbereich gehörende betriebliche Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als 1 Millisievert oder höhere Organdosen als 15 Millisievert für die Augenlinse oder 50 Millisievert für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel erhalten können.

- dem Betrieb dienende Aufgabe
- Patienten, helfende Person
- Azubi (Ausbildungsziel!)
- Besucher

Kontrollbereich: $\dot{H} > 6 \mathrm{mSv/abei}$ 2000 h/a oder Aufenthaltszeit/a.

Kontrollbereiche sind Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als 6 Millisievert oder höhere Organdosen als 45 Millisievert für die Augenlinse oder 150 Millisievert für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel erhalten können.

- dem Betrieb dienende Aufgabe
- Patienten, helfende Person mit Zustimmung FK
- Azubi (Ausbildungsziel!)
- Bei Schwangeren mit Zustimmung SSB +...
- Dosimeter tragen!

Sperrbereich: $\dot{H} > 3 \text{mSv/h}$

Sperrbereiche sind Bereiche des Kontrollbereiches, in denen die Ortsdosisleistung höher als 3 Millisievert durch Stunde sein kann.

Bei Röntgen kein Sperrbereich

- dem Betrieb dienende Aufgabe mit Zustimmung FK
- Patienten, helfende Person mit zustimmung FK

7 Ortsdosis

ICRU-Kugel: Kugel Ø 300mm aus gewebeäquivalent. **Umgebungs**-Äquivalentdosis $H_{(10)}^*$ in 10mm Tiefe **Richtungs**-Äquivalentdosis $H_{(0.07)}'$ in 0.07mm Tiefe

8 Strahlenschutz- Verantwortlicher vs. Beauftragter

Verantwortlicher

Beauftragter

- Organisation der Strahlenschutzes
- Bestellung der Strahlenschutzbeauftragten
- Verantwortung für die Einhaltung aller Strahlenschutzvorschriften
- Leitung oder Beaufsichtigung bei Umgang mit radioaktiven Stoffen
- Einhaltung aller Strahlenschutzvorschriften entsprechend seinem Entscheidungsbereich

9 Strahlenschutz Planung

Für Strahlenqualität i: $s_{\rm i} = z_{\rm i} \cdot log_{10} \cdot \left(\frac{W_{\rm A}UTk_{\rm i}q_{\rm i}}{H_{\rm w}}\right)$

- s_i Schichtdicke
- z_i Zentelwerts Dicke
- W_a Betriebsbelastung
 - U Richtugsfaktor
- T Aufenthaltsfaktor
- $k_{\rm i}$ Reduktionsfaktor = $\frac{a_0^2}{a^2},\,a_0$: Fokusp. Isozentrum, a: Fokusp. Aufenthaltsort
- q_i Strahlungsqualität
- $H_{\rm W}$ zugelassene Wochendosis

10 Dekontamination beim Menschen

- 1. Kontaminieret Kleidung entfernen und Verpacken
- 2. Messen
- 3. Waschen
- 4. Abbrechen wenn Aktivität pro Hautfläche < 10 $\frac{GB}{cm^2}$
- 5. zurück zu 2.

Kontamination des Messgeräts verhindern!

- 7 -