
我的研究主題為「隱形眼鏡」,廣義來說隱形眼鏡算是一種高分子,目前正在研發所謂的高透氧矽水膠隱形眼鏡,高透氧能提升每日的配戴時間,並減低 角膜缺氧發生的機會,而隱形眼鏡的主要材料大致可分為親水性單體與疏水性 單體,親水性單體在隱形眼鏡歷史中發展已久,重點在疏水性單體的開發,通 常以矽氧烷為主要架構,這同時也是各大隱形眼鏡公司專利佈局的重點。

當中研究上最大的困難就是配方的比例變化可以說是數百千種,平均一塊 隱形眼鏡會使用到約莫 10 種高分子單體,而每種比例都可以調整,因此會產生 許多種排列組合,且每個配方所製備出的隱形眼鏡必須經過多種檢測,並量測 各種性質包括含水量、透氧率、接觸角、透光度等,若要找出最適合的配方可 以說是曠世費時。

若想利用機器學習解決實驗時間過長的問題,輸入層可以利用 RDKit 將單體的化學結構轉換成 Fingerprint,如此可將結構因子導入輸入層中,另外可以從文獻或實驗中取得不同單體間的比例,以及各種比例所製作出來的隱形眼鏡和其性質,單體間的比例可與結構因子一併放入輸入層中,而如上述的各種性質,透氧、含水量、透光度等,可放入輸出層,中間可置放多種 Hidden layer來解決此「回歸問題」,若此 Model 可解決並預測出任意比例單體所製成隱形眼鏡的各種性質,那將可以省下大量的時間與金錢,可以縮短配方的研發過程,甚至可以設計新的矽氧烷 Macromer,不用浪費時間合成預測效果不好的分子,僅需將 Model 預測性質較佳的比例製成成品並量測性質即可,另外隱形

眼鏡領域當中目前很少甚至沒有相關的文獻來處理這塊問題,若能利用機器學 習來突破,將會是該領域重要的一步。

接觸角是決定隱形眼鏡表面均勻性及親水性相當重要的量測指標,靜態接觸角越小表示表面越親水,動態接觸角越小表示表面越均勻,但因為接觸角的量測並沒有標準的 ISO 方法,所以資料庫中的資料只能參考,大部分數據還是只能從自己的實驗室中取得,這會是量產資料上很大的困難。



另一個重要量測指標則是透氧率,極譜法利用電極電流來將氧分子分散穿透於鏡片上,當氧分子碰觸到電極時,會轉化為氫氧離子,此時藉由儀器量化此離子數量,進而轉化成電流;並透過所量測到的電流,來計算獲得隱形眼鏡透氧率(Dk)和透氧量(Dk/t),大多數資料庫上都會有所謂 Gas Permeability,雖然資料庫上較少隱形眼鏡的透氧率,但卻有許多高分子(如: PDMS)的透氧率,通常隱形眼鏡的透氧率會隨著這些高透氧高分子的比例增加而變好。



極譜法所使用之透氧儀



極譜法所使用之電極頭