ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ и трубопроводов

Издание официальное

к ГОСТ 12815—80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроподов на P_{ρ} от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см²). Тяпы, Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей [см. сб. ГОСТ 12815—80 — ГОСТ 12822—80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов (Издание (ноябрь 1986 г.) с Изменениями 1, 2; Издание (ноябрь 1989 г.) с Изменениями 1, 2, 3, 4; Издание (декабрь 1996 г.) с Изменениями 1, 2, 3, 4, 5; Издание (апрель 2001 г.) с Изменениями 1, 2, 3, 4, 5; Издание (июль 2003 г.) с Изменениями 1, 2, 3, 4, 5)

| В каком месте | Напсчатано | Должно быть |
|--|------------|-------------|
| Пункт 2, Табли- | | |
| цы 2, 3. Графа <i>D</i> ₂ . | | |
| Для прохода услов- | | |
| ного <i>D</i> _v 65 | 100 | 110 |

(ИУС № 11 2005 г.)

межгосударственный стандарт

ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ НА $P_{\rm v}$ от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см²)

ГОСТ 12815—80

Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей

Flanges for valves, fittings and pipelines for $P_{\rm nom}$ from 0,1 to 20 MPa (from 1 to 200 kgf/cm²). Types. Connecting dimensions and dimensions of sealing surfaces

Взамен ГОСТ 1233—67 и ГОСТ 1234—67

MKC 23.040.60 ΟΚΠ 37 9941

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1980 г. № 2238 дата введения установлена

01.01.83

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 15.04.92 № 402

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление $P_{\rm y}$ от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см²) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °C) и на фланцы с прокладками из фторопласта-4 на условное давление $P_{\rm y}$ от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см²) и температуру среды от 73 до 473 К (от минус 200 до плюс 200 °C) и может быть использован для их сертификации.

Стандарт не распространяется на фланцы трубопроводов транспортных машин, если эти фланцы не предназначены для присоединения арматуры или приборов общего назначения, а также фланцы, стандартизованные ГОСТ 1536—76 и ГОСТ 4433—76.

Требования пп. 1-3; 5; 6; 10-12 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

2. Типы и основные параметры фланцев должны соответствовать указанным в табл. 1, присоединительные размеры, размеры и исполнения уплотнительных поверхностей — указанным на черт. 1—6 и в табл. 2—11, кроме размеров уплотнительных поверхностей щип-паз под фторопластовые прокладки, которые должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 12.

Таблица 1

| Тип фланца | Условное давление P_{y} , МПа (кгс/см ²) | У словный проход D_{y} , мм |
|--|--|--|
| Литые из серого чугуна по ГОСТ 12817—80 | 0,1; 0,25 (1; 2,5) 0,6 (6) 1,0 (10) 1,6 (16) | 15—3000 15—2400 15—2000 15—1000 |
| Литые из ковкого чугуна по ГОСТ 12818—80 | 1,6; 2,5; 4,0 (16; 25; 40) | 15—80 |

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (июль 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в марте 1983 г., декабре 1983 г., декабре 1987 г., сентябре 1989 г., апреле 1992 г. (ИУС 6—83, 3—84, 4—88, 12—89, 7—92).


© Издательство стандартов, 1980 ©ИПК Издательство стандартов, 2003

С. 2 ГОСТ 12815-80

Продолжение табл. 1


| Тип фланца | Условное давление P_{y} , МПа (ктс/см 2) | У словный проход $D_{ m y},$ мм |
|--|---|--|
| Литые стальные по ГОСТ | 1,6 (16) | 15—1600 |
| 12819—80 | 2,5 (25) | 15—1400 |
| | 4,0 (40) | 15—800 |
| | 6,3 (63) | 15—600 |
| | 10 (100) | 15—400 |
| | 16 (160) | 15-300 |
| | 20 (200) | 15—250 |
| Стальные плоские приварные по | 0,1; 0,25 (1; 2,5) | 10—2400 |
| ГОСТ 12820—80 | 0,6 (6) | 10—1600 |
| • | 1,0 (10) | 10—1600 |
| | 1,6 (16) | 10—1200 |
| | 2,5 (25) | 10-800 |
| Стальные приварные встык по ГОСТ 12821—80 | 0,1; 0,25; 0,6 (1; 2,5; 6) 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 (10; | 10—1600 |
| 1001 12021 00 | 16; 25; 40) | 10—1200 |
| | 6,3 (63) | 10—400; 500—1200 |
| | 10 (100) | 10—400 |
| | 16 (160) | 15—300 |
| | 20 (200) | 15—250 |
| Стальные свободные на привар- | 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; | |
| ном кольце по ГОСТ 12822—80 | 2,5 (1; 2,5; 6; 10; 16; 25) | 10—500 |

Исполнение 1 фланца с соединительным выступом




Черт. 1

Исполнение 2 фланца с выступом




Исполнение 3 фланца с впадиной




Черт. 2

Исполнение 4 фланца с шипом




Исполнение 5 фланца с пазом




Черт. 3

C. 4 FOCT 12815-80

Исполнение 6 фланца под линзовую прокладку




Исполнение 7 фланца под прокладку овального сечения




Черт. 5

Исполнение 8



Исполнение 9



Черт. 6

- Примечания к черт. 1—6:
 1. Допускается обработка поверхностей *А* с шероховатостью *Ra* ≤ 100 мкм.
 2. Допускается обработка поверхностей *Б* с шероховатостью *Ra* ≤ 25 мкм при кругообразном направлении неровностей.
 - 3. Допускается вместо <45° выполнять скругление.

Таблица 2 P_y 0,1 и 0,25 МПа (1,0 и 2,5 кгс/см²) Размеры в мм

| Проход условный D_y D_1 D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 d n h_1 h_2 h_2 B Homms Haif D_y 10 75 50 35 20 19 30 29 19 18 31 30 11 11 11 15 80 55 40 25 23 35 33 24 22 36 34 11 11 20 90 65 50 32 33 46 43 31 32 47 44 4 4 4 4 4 4 4 4 3 95 100 75 60 39 41 53 51 38 40 54 52 5 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 125 120 10 11 11< |
|---|
| Условный D _y D D ₁ D ₂ E E |
| ный D _y В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В <th< td=""></th<> |
| 10 75 50 35 20 19 30 29 19 18 31 30 11 11 11 15 80 55 40 25 23 35 33 24 22 36 34 11 11 11 20 90 65 50 32 33 46 43 31 32 47 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| 15 80 55 40 25 23 35 33 24 22 36 34 11 11 11 20 90 65 50 32 33 46 43 31 32 47 44 3 100 M12 110 110 100 110 117 115 |
| 20 90 65 50 32 33 46 43 31 32 47 44 < |
| 25 100 75 60 39 41 53 51 38 40 54 52 4 3 95 100 M12 110 110 100 100 100 100 88 85 104 101 101 117 115 102 100 118 116 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 111 |
| 32 120 90 70 49 49 63 59 48 48 64 60 40 130 100 80 56 55 70 69 55 54 71 70 14 14 < |
| 40 130 100 80 56 55 70 69 55 54 71 70 14 15 15 150 150 150 128 103 101 117 115 102 100 118 116 144 138 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 150< |
| 50 140 110 90 69 66 83 80 68 65 84 81 65 160 130 100 89 86 103 100 88 85 104 101 80 185 150 128 103 101 117 115 102 100 118 116 100 205 170 148 123 117 143 137 122 116 144 138 125 235 200 178 149 146 169 166 148 145 170 167 150 260 225 202 176 171 196 191 175 170 197 192 (175) 290 255 232 206 203 226 223 205 202 227 224 18 18 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14,5 125 110 148 |
| 65 160 130 100 89 86 103 100 88 85 104 101 4 3 125 80 185 150 128 103 101 117 115 102 100 118 116 116 144 138 125 140 150 150 170 148 123 117 143 137 122 116 144 138 149 146 169 166 148 145 170 167 150 260 225 202 176 171 196 191 175 170 197 192 18 |
| 80 185 150 128 103 101 117 115 102 100 118 116 116 110 11 |
| 100 205 170 148 123 117 143 137 122 116 144 138 125 235 200 178 149 146 169 166 148 145 170 167 150 260 225 202 176 171 196 191 175 170 197 192 (175) 290 255 232 206 203 226 223 205 202 227 224 18 18 8 8 200 315 280 258 231 229 251 249 230 228 252 250 (225) 340 305 282 256 256 276 276 255 255 277 277 |
| 125 |
| 150 |
| (175) 290 255 232 206 203 226 223 205 202 227 224 18 18 8 8 200 315 280 258 231 229 251 249 230 228 252 250 (225) 340 305 282 256 256 276 276 255 255 277 277 |
| 200 315 280 258 231 229 251 249 230 228 252 250 (225) 340 305 282 256 256 276 276 255 255 277 277 |
| (225) 340 305 282 256 256 276 276 255 255 277 277 |
| |
| 230 370 333 312 280 283 300 303 283 282 307 304 |
| 300 435 395 365 336 336 356 356 335 335 357 357 |
| 300 435 395 365 336 336 356 356 335 335 357 357 12 12 12 12 12 12 12 1 |
| 400 535 495 465 431 436 457 456 430 435 458 457 22 22 4 5 4 M20 1 |
| 400 333 493 403 431 430 437 430 430 433 437 22 22 16 16 16 (450) 590 550 520 481 489 507 509 480 488 508 510 16 16 16 |
| 500 640 600 570 521 541 557 561 520 540 559 562 |
| 600 755 705 670 631 635 657 661 630 634 658 662 |
| (700) 860 810 775 736 737 762 763 735 736 764 26 26 26 26 5 M24 |
| 800 975 920 880 841 841 867 867 840 840 868 868 24 24 |
| (900) 1075 1020 980 |
| 1000 1175 1120 1080 |
| 1200 1275 1230 1280 M27 |
| 1200 1373 1320 1280 |
| 1600 1785 1730 1690 |
| (1800) 1985 1930 1890 |
| 2000 2190 2130 2090 48 48 |
| (2200) 2405 2240 2205 |
| 2400 2605 2540 2495 33 33 32 32 M30 1 |
| (2600) 2805 2740 2695 |
| (2800) 2025 2060 2010 |
| (2800) 3035 2960 2910 |

Таблица 3

P_y 0,6 МПа (6 кгс/см²) Размеры в мм

| | | | | 1 | D ₃ | 1 |) ₄ | I |)5 | I |) ₆ | , | d | , | n | | i | h_1 | 1 | 1 ₂ | | 1 | наль- диа- |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------|----------|----------------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-----------------------|----------|---------------|---------------------------|
| Проход услов- ный D_{y} | D | D_{1} | D_2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | h | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | В | метр или п | болтов ппилек Ряд 2 |
| | 7.5 | | 25 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 21 | 20 | | | | | | | | | | 60 | гяд і | ГЯД Z ===== |
| 10 | 75 | 50 | 35 40 | 20 | 19 23 | 30 | 29 | 19 | 18 | 31 | 30 | 11 | 11 | | | | | | | | 60 | M10 | N/10 |
| $\frac{15}{20}$ | 80 90 | 55 65 | 50 | 25 32 | 33 | 35 46 | 33 43 | 24 31 | 32 | 36 47 | 34 44 | 11 | 11 | | | 2 | | | | | 65 70 | M10 | M10 |
| 25 | 100 | 75 | 60 | | 41 | 53 | 51 | 38 | 4 | 54 | 52 | | | | | Z | | | | | 75 | | |
| 32 | 120 | 90 | 70 | 49 | 49 | 63 | 59 | 48 | 48 | 64 | 60 | | | | | | 4 | | 3 | | 95 | | |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 56 | 55 | 70 | 69 | 55 | 54 | 71 | 70 | | | 4 | 4 | | | | | | 100 | M12 | M12 |
| 50 | 140 | 110 | 90 | | 66 | 83 | 80 | 68 | 65 | 84 | 81 | 14 | 14 | | | | | | | | 110 | 1,112 | 1,112 |
| 65 | 160 | 130 | 100 | | 86 | 103 | 100 | 88 | 85 | 104 | 101 | | | | | | | | | | 125 | | |
| 80 | 185 | 150 | 128 | | 101 | 117 | 115 | 102 | 100 | 118 | | | | | | | | 4 | | 3 | 140 | | |
| 100 | 205 | 170 | 148 | | 117 | 143 | 137 | 122 | 116 | 144 | 138 | | | | | | | | | | 155 | | |
| 125 | 235 | 200 | 178 | 149 | 146 | 169 | 166 | 148 | 145 | 170 | 167 | | | | | 3 | | | | | | | |
| 150 | 260 | 225 | 202 | 176 | 171 | 196 | 191 | 175 | 170 | 197 | 192 | 18 | 18 | | | | | | | | | | |
| (175) | 290 | 255 | 232 | 206 | 203 | 226 | 223 | 205 | 202 | 227 | 224 | | | 8 | 8 | | | | | | | M16 | M16 |
| 200 | 315 | 280 | 258 | 231 | 229 | 251 | 249 | 230 | 228 | 252 | 250 | | | | | | 4,5 | | 3,5 | | | | |
| (225) | 340 | 305 | 282 | 256 | 256 | 276 | 276 | 255 | 255 | 277 | 277 | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 370 | 335 | 312 | 286 | 283 | 306 | 303 | 285 | 282 | 307 | 304 | | | 12 | 12 | | | | | | | | |
| 300 | 435 | 395 | 365 | 336 | 336 | 356 | 356 | 335 | 335 | 357 | 357 | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 485 | 445 | 415 | 381 | 386 | 407 | 406 | 380 | 385 | 408 | 407 | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 535 | 495 | 465 | 431 | 436 | 457 | 456 | 430 | 435 | 458 | 457 | 22 | 22 | 16 | | 4 | | 5 | | 4 | | M20 | M20 |
| (450) | 590 | 550 | 520 | 481 | 489 | 507 | 509 | 480 | 488 | 508 | 510 | | | 10 | 16 | | | | | | | | |
| 500 | 640 | 600 | 570 | 531 | 541 | 557 | 561 | 530 | 540 | 558 | 562 | | | 20 | | | 5 | | 4 | | _ | | |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 631 | 635 | 657 | 661 | 630 | 634 | 658 | 662 | 26 | 26 | 20 | 20 | | | | | | | M24 | M24 |
| (700) | 860 | 810 | 775 | 736 | 737 | 762 | 763 | 735 | 736 | 763 | 764 | | | | | | | 6 | | 5 | | | |
| 800 | 975 | 920 | 880 | 841 | 841 | 867 | 867 | 840 | 840 | 868 | 868 | | | 24 | 24 | | | | | | | | |
| (900) | 1075 | 1020 | 980 | | | | | | | | | 30 | 30 | | | | | | | | | M27 | M27 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1080 | | | | | | | | | | | 28 | 28 | | | | | | | | |
| 1200 | 1400 | 1340 | 1295 | | | | | | | | | 33 | | 32 | 32 | 5 | | | | | | M30 | |
| 1400 | 1620 | 1560 | 1510 | | | | | | | | | 36 | 33 | 36 | 36 | | | | | | | M33 | M30 |
| 1600 | 1820 | 1760 | 1710 | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | | | 40 | 40 | | _ | _ | - | _ | | | |
| (1800) | 2045 | 1970 | 1920 | | | | | | | | | 39 | 39 | 44 | 44 | | | | | | | M36 | M36 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 2125 | | | | | | | | | | | 48 | 48 | | | | | | | | |
| (2200) | 2475 | 2390 | 2335 | | | | | | | | | 42 | 45 | 52 | 52 | | | | | | | M39 | M42 |
| 2400 | 2685 | 2600 | 2545 | | | | | | | | | | | 56 | 56 | 6 | | | | | | | |

ГОСТ 12815—80 С. 7

Таблица 4 0 МПа (10 кгс/см²)

| $P_{\rm v}$ | 1,0 | MΠa (10 | KI | с/см ²) |
|-------------|-----|---------|----|---------------------|
| · | P a | змеры | В | MM |

| | | | | | D ₃ | | D ₄ | | | I L | | | 1 | , | n | | , | 'i ₁ | , | i ₂ | | | іналь- |
|---|------|-------|-------|----------|----------------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-----------------|-------|-----------------------|-----|-------|----------------|
| Проход | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | h | | | | l | B | | диа- болтов |
| услов- ный $D_{\!\scriptscriptstyle \mathbf{y}}$ | D | D_1 | D_2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | | или ц | шилек |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ряд 1 | Ряд 2 |
| 10 | 90 | 60 | 42 | 2 | 24 | 3 | 4 | 2 | 3 | 35 | 5 | | | | | | | | | | 70 | | |
| 15 | 95 | 65 | 47 | 2 | 29 | 3 | 9 | 2 | 8 | 40 |) | 14 | 14 | | | | | | | | 75 | M12 | M12 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 3 | 36 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | | | | | 2 | | | | | 80 | | |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 4 | 43 | 5 | 7 | 4 | 2 | 58 | 3 | | | | | | | | | | 90 | | |
| 32 | 135 | 100 | 78 | | 51 | 6 | 5 | 5 | 0 | 60 | 5 | | | 4 | 4 | | 4 | | 3 | | 105 | | |
| 40 | 145 | 110 | 88 | | 51 | 7 | | | 0 | 76 | | | | | | | | | | | 110 | | |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 7 | 73 | 8 | 7 | 7 | 2 | 88 | 3 | | | | | | | | | | 125 | | |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 9 | 95 | 10 | 9 | 9 | 4 | 11 | 0 | 18 | 18 | | | | | | | | 140 | M16 | M16 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 10 | 06 | 12 | 0 | 10 | 5 | 12 | 1 | | | | | | | 4 | | 3 | 150 | | |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 12 | 29 | 14 | 9 | 12 | 28 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 245 | 210 | 184 | 1: | 55 | 17 | 5 | 15 | 4 | 17 | 6 | | | | | 3 | | | | | | | |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 83 | 20 | 3 | 18 | 2 | 20 | 4 | | | 8 | 6 | | | | | | | | |
| (175) | 310 | 270 | 242 | 2: | 13 | 23 | 3 | 21 | 2 | 23 | 4 | 22 | 22 | | 8 | | 4,5 | | 3,5 | | | | |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 2. | 39 | 25 | 9 | 23 | 8 | 26 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| (225) | 365 | 325 | 295 | 20 | 66 | 28 | 6 | 26 | 5 | 28 | 7 | | | | | | | | | | | M20 | M20 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 29 | 92 | 31 | 2 | 29 | 1 | 31 | 3 | | | 12 | 12 | | | | | | | | |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 34 | 43 | 36 | 3 | 34 | 2 | 36 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 500 | 460 | 430 | 39 | 95 | 42 | 1 | 39 | 4 | 42 | 2 | | | 16 | 16 | | | | | | | | |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 4 | 47 | 47 | 3 | 44 | 6 | 47 | 4 | | | | | 4 | | 5 | | 4 | | | |
| (450) | 615 | 565 | 532 | 49 | 97 | 52 | 3 | 49 | 6 | 52 | 4 | 26 | 26 | | | | | | | | | M24 | M24 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 54 | 49 | 57 | 5 | 54 | 8 | 57 | 6 | | | 20 | 20 | | 5 | | 4 | | – | | |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 | 650 | 676 | 678 | 30 | 30 | | | | | | | | | M27 | M27 |
| (700) | 895 | 840 | 800 | 751 | 751 | 777 | 777 | 750 | 750 | 778 | 778 | | | 24 | 24 | | | 6 | | 5 | | | |
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 856 | 851 | 882 | 877 | 855 | 850 | 883 | 878 | 22 | | | | | | | | | | M30 | M30 |
| (900) | 1110 | 1050 | 1005 | | | | | | | | | 33 | 33 | 28 | 28 | | | | | | | | |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | M33 | M30 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1330 | | | | | | | | | 39 | 39 | 32 | 32 | 5 | | | | | | M36 | M36 |
| 1400 | 1675 | 1590 | 1530 |] . | _ | _ | | _ | | _ | | 42 | 45 | 36 | 36 | | _ | _ | - | _ | | M39 | M42 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 1750 | | | | | | | | | | | 40 | 40 | | | | | | | | |
| (1800) | 2115 | 2020 | 1950 | | | | | | | | | 48 | 52 | 44 | 44 | | | | | | | M45 | M48 |
| 2000 | 2325 | 2230 | 2150 | • | | | | | | | | | | 48 | 48 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 5

P_y 1,6 МПа (16 кгс/см²) Размеры в мм

| - | | | | I | D ₃ | I |) ₄ | I |) ₅ | |) ₆ | , | 1 | , | n | | , | , 1 ₁ | h | l_2 | | | наль- |
|------------------|------|------------------------------|-------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|---------------------|-----|-------|-----|-------|----------------|
| Проход услов- | D | $D_{\!\scriptscriptstyle 1}$ | D_2 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | _ | 7 | 1 | 2 | h | _ | 2 | 1 | 2 | В | метр | диа- болтов |
| ный D_{y} | | 1 | 2 | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | | | пилек Ряд 2 |
| 10 | 90 | 60 | 42 | 2 | 24 | 3 | 34 | 2 | 23 | 35 | 5 | | | | | | | | | | 70 | | |
| 15 | 95 | 65 | 47 | 2 | 29 | 3 | 39 | 2 | 28 | 4 | 0 | 14 | 14 | | | | | | | | 75 | M12 | M12 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 3 | 36 | 5 | 50 | : | 35 | 5 | 1 | | | | | 2 | | | | | 80 | | |
| 25 | 115 | 85 | 68 | | 43 | 5 | 57 | 4 | 42 | 5 | 8 | | | | | | | | | | 90 | | |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 4 | 51 | 6 | ó5 | : | 50 | 6 | 66 | | | 4 | 4 | | 4 | | 3 | | 105 | | |
| 40 | 145 | 110 | 88 | (| 51 | 7 | 75 | , | 50 | 7 | 6 | | | | | | | | | | 110 | | |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 7 | 73 | 8 | 37 | , | 72 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 125 | | |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 9 | 95 | 10 |)9 | 9 | 94 | 1: | 10 | 18 | 18 | | | | | | | | 140 | M16 | M16 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 10 | 06 | 12 | 20 | 10 | 05 | 12 | 21 | | | | | | | 4 | | 3 | 150 | | |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 12 | 29 | 14 | 19 | 12 | 28 | 1: | 50 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 125 | 245 | 210 | 184 | 13 | 55 | 17 | 75 | 1: | 54 | 17 | 76 | | | | | 3 | | | | | | | |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 83 | 20 |)3 | 18 | 82 | 20 |)4 | | | | 8 | | | | | | | | |
| (175) | 310 | 270 | 242 | 2: | 13 | 23 | 33 | 2. | 12 | 23 | 34 | 22 | 22 | | | | 4,5 | | 3,5 | | | M20 | M20 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 23 | 39 | 25 | 59 | 2: | 38 | 20 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| (225) | 365 | 325 | 295 | 26 | 66 | 28 | 36 | 20 | 65 | 28 | 37 | | | 12 | 12 | | | | | | | | |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 29 | 92 | 31 | 12 | 25 | 91 | 3 | 13 | | | 12 | | | | | | | | | |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 34 | 43 | 36 | 53 | 34 | 42 | 30 | 54 | 26 | 26 | | | | | | | | | M24 | M24 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 39 | 95 | 42 | 21 | 39 | 94 | 42 | 22 | | | 16 | 16 | | | | | | | | |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 4 | 4 7 | 47 | 73 | 4 | 46 | 47 | 74 | 30 | 30 | | | 4 | | 5 | | 4 | - | M27 | M27 |
| (450) | 640 | 585 | 532 | 49 | 97 | 52 | 23 | 49 | 96 | 52 | 24 | | | | | | | | | | | 10127 | 14127 |
| 500 | 710 | 650 | 585 | 54 | 49 | 57 | 75 | 54 | 48 | 5 | 76 | 33 | 33 | 20 | 20 | | 5 | | 4 | | | M30 | M30 |
| 600 | 840 | 770 | 685 | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 | 650 | 676 | 678 | 36 | | | | | | | | | | M33 | |
| (700) | 910 | 840 | 800 | 751 | 751 | 777 | 777 | 750 | 750 | 778 | 778 | | 39 | 24 | 24 | | | 6 | | 5 | | | M36 |
| 800 | 1020 | 950 | 905 | 856 | 851 | 882 | 877 | 855 | 850 | 883 | 878 | 39 | | | | | | | | | | M36 | |
| (900) | 1120 | 1050 | 1005 | | | | | | | | | | | 28 | 28 | 5 | | | | | | 14130 | |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1110 | | | | | | | | | 42 | 45 | | | | | | | | | M39 | M42 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1330 | _ | - | _ | | | _ | _ | - | 48 | 52 | 32 | 32 | | _ | _ | - | _ | | M45 | M48 |
| 1400 | 1685 | 1590 | 1530 | | | | | | | | | | | 36 | 36 | | | | | | | | |
| 1600 | 1925 | 1820 | 1750 | | | | | | | | | 56 | 56 | 40 | 40 | | | | | | | M52 | M52 |

Таблица 6 5 МПа (25 кгс/см²)

P_y 2,5 МПа (25 кгс/см²) Размеры в мм

| | | | | l | | | | | | МСТ | | _ | | | | I | | | | | 77. | |
|--------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|----------------|-----|------------|----------|----------|----|----|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|--------|-----------------|
| Проход | | | | |)3 | |) ₄ | |) ₅ | | 6 | <u> </u> | <i>d</i> | | 7. | | <i>h</i> ₁ | h | 1 ₂ | | ный | іналь- диа- |
| услов- ный $D_{\mathbf{v}}$ | D | $D_{\!\scriptscriptstyle 1}$ | $D_{\!\scriptscriptstyle 2}$ | д 1 | д 2 | д 1 | д 2 | д 1 | д 2 | д 1 | д 2 | д 1 | д 2 | n | h | д 1 | д 2 | д 1 | д 2 | B | | болтов шилек |
| HBIN D _y | | | | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | | | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | | Ряд 1 | Ряд 2 |
| 10 | 90 | 60 | 42 | 2 | 4 | 34 | 1 | 2 | 23 | 3 | 5 | | | | | | | | | 70 | | |
| 15 | 95 | 65 | 47 | 2 | 9 | 39 |) | 2 | 28 | 4 | 0 | 14 | 14 | | | | | | | 75 | M12 | M12 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 3 | 6 | 50 |) | 3 | 35 | 5 | 1 | | | | 2 | | | | | 80 | | |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 4 | 3 | 57 | 7 | 4 | 12 | 5 | 8 | | | 4 | | | | | | 90 | | |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 5 | 1 | 6.5 | 5 | 5 | 50 | 6 | 6 | | | | | 4 | | 3 | | 105 | | |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 6 | 1 | 75 | 5 | 6 | 60 | 7 | 6 | | | | | | | | | 110 | | |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 7 | 3 | 87 | 7 | 7 | 72 | 8 | 8 | 18 | 18 | | | | | | | 125 | M16 | M16 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 9 | 5 | 109 |) | 9 | 94 | 11 | .0 | | | 8 | | | | | | | | |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 10 | 6 | 120 |) | 10 |)5 | 12 | 21 | | | | | | 4 | | 3 | | | |
| 100 | 230 | 190 | 158 | 12 | 9 | 149 |) | 12 | 28 | 15 | 50 | 22 | 22 | | | | | | | | M20 | M20 |
| 125 | 270 | 220 | 184 | 15 | 55 | 175 | 5 | 15 | 54 | 17 | 6 | | | | 3 | | | | | | | |
| 150 | 300 | 250 | 212 | 18 | 3 | 203 | 3 | 18 | 32 | 20 | 4 | 26 | 26 | | | | | | | | M24 | M24 |
| (175) | 330 | 280 | 242 | 21 | .3 | 233 | 3 | 21 | 12 | 23 | 34 | | | | | 4,5 | | 3,5 | | | | |
| 200 | 360 | 310 | 278 | 23 | 9 | 259 |) | 23 | 38 | 26 | 60 | | | 12 | | | | | | | | |
| (225) | 395 | 340 | 305 | 26 | 66 | 286 | 6 | 26 | 65 | 28 | 37 | | | | | | | | | | M27 | M27 |
| 250 | 425 | 370 | 335 | 29 | 2 | 312 | 2 | 29 | 91 | 31 | .3 | 30 | 30 | | | | | | | | | |
| 300 | 485 | 430 | 390 | 34 | 13 | 363 | 3 | 34 | 1 2 | 36 | 64 | 30 | 30 | | | | | | | - | | |
| 350 | 550 | 490 | 450 | 39 |)5 | 421 | 1 | 39 | 94 | 42 | 22 | 33 | | 16 | | | | | | | M30 | |
| 400 | 610 | 550 | 505 | 44 | 7 | 473 | 3 | 44 | 16 | 47 | ' 4 | | 33 | | 4 | | 5 | | 4 | | | M30 |
| (450) | 660 | 600 | 555 | 49 | 7 | 523 | 3 | 49 | 96 | 52 | 24 | 36 | | | | | | | | | M33 | |
| 500 | 730 | 660 | 615 | 54 | 19 | 575 | 5 | 54 | 1 8 | 57 | 6 | | 39 | 20 | | 5 | | 4 | | | | M36 |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 | 650 | 676 | 678 | 39 | 3) | | | | | | | | M36 | 14150 |
| (700) | 960 | 875 | 820 | 751 | 751 | 777 | 777 | 750 | 750 | 778 | 778 | 42 | 45 | | | | 6 | | 5 | | M39 | 2.540 |
| 800 | 1075 | 990 | 930 | 856 | 851 | 882 | 877 | 855 | 850 | 883 | 878 | 48 | 45 | 24 | | | | | | | M45 | M42 |
| (900) | 1185 | 1090 | 1030 | | | | | | | | _ | | 52 | 20 | | | | | | | | M48 |
| 1000 | 1315 | 1210 | 1140 | | | | | | | | | 56 | 56 | 28 | 5 | | | | | | M52 | M52 |
| 1200 | 1525 | 1420 | 1350 | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | | | 32 | | _ | _ | - | _ | | 1,1,02 | 1,102 |
| 1400 | 1750 | 1640 | 1560 | | | | | | | | | 62 | 62 | 36 | | | | | | | M56 | M56 |

Таблица 7

P_y 4,0 МПа (40 кгс/см²) Размеры в мм

| | | | | I | D ₃ | I |), | |), | |), | | d | | | , | 'n ₁ | , | i ₂ | | | іналь- |
|------------------|------|-----------------------|------------------------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|-----------------|-----|-----------------------|-----|-------|----------------|
| Проход услов- | D | $D_{\!_1}$ | $D_{\!\scriptscriptstyle 2}$ | | 7 | 1 | 7 | 1 | , 7 | | 2 | _ | 2 | n | h | 1 | 2 | 1 | 2 | В | метр | диа- болтов |
| ный D_{y} | | <i>D</i> ₁ | 2 | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | | | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | | | Ряд 2 |
| 10 | 90 | 60 | 42 | 2 | 24 | 34 | 1 | 2 | 23 | 3 | 35 | | | | | | | | | 70 | | |
| 15 | 95 | 65 | 47 | 2 | 29 | 39 | | 2 | 28 | 4 | 10 | 14 | 14 | | | | | | | 75 | M12 | M12 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | | 36 | 50 | | | 35 | | 51 | | | | 2 | | | | | 80 | | |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 4 | 13 | 57 | 7 | 4 | 12 | 5 | 58 | | | 4 | | | | | | 90 | | |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 5 | 51 | 6: | 5 | 5 | 50 | 6 | 66 | | | | | 4 | | 3 | | 105 | | |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 6 | 51 | 75 | 5 | 6 | 50 | 7 | 76 | | | | | | | | | 110 | | |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 7 | 73 | 87 | 7 | 7 | 72 | 8 | 88 | 18 | 18 | | | | 4 | | 3 | 125 | M16 | M16 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 9 | 95 | 109 |) | 9 | 94 | 11 | 0 | | | | | | • | | | | | |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 10 |)6 | 120 |) | 10 |)5 | 12 | 21 | | | 8 | | | | | | | | |
| 100 | 230 | 190 | 158 | 12 | 29 | 149 |) | 12 | 28 | 15 | 50 | 22 | 22 | Ü | | | | | | | M20 | M20 |
| 125 | 270 | 220 | 184 | 15 | 55 | 17: | 5 | 15 | 54 | 17 | 76 | 26 | 26 | | 3 | | | | | | | |
| 150 | 300 | 250 | 212 | 18 | 33 | 203 | 3 | 18 | 82 | 20 |)4 | | | | | | | | | | M24 | M24 |
| (175) | 350 | 295 | 242 | 21 | 13 | 233 | 3 | 21 | 12 | 23 | 34 | 30 | 30 | | | 4,5 | | 3,5 | | | M27 | M27 |
| 200 | 375 | 320 | 285 | 23 | 39 | 259 |) | 23 | 38 | 26 | 60 | | | 12 | | | | | | | 14127 | 14127 |
| (225) | 415 | 355 | 315 | 26 | 66 | 286 | 5 | 26 | 55 | 28 | 37 | | | 12 | | | | | | | | |
| 250 | 445 | 385 | 345 | 29 | 92 | 312 | 2 | 29 | 91 | 31 | 3 | 33 | 33 | | | | | | | | M30 | M30 |
| 300 | 510 | 450 | 410 | 34 | 13 | 363 | 3 | 34 | 4 2 | 36 | 64 | | | | | | | | | _ | | |
| 350 | 570 | 510 | 465 | 39 | 95 | 421 | 1 | 39 | 94 | 42 | 22 | 36 | | 16 | | | | | | | M33 | |
| 400 | 655 | 585 | 535 | 44 | 1 7 | 473 | 3 | 44 | 1 6 | 47 | 74 | 39 | 39 | | 4 | | 5 | | 4 | | | |
| (450) | 680 | 610 | 560 | 49 | 97 | 523 | 3 | 49 | 96 | 52 | 24 | | | | | | | | | | M36 | M36 |
| 500 | 755 | 670 | 615 | 54 | 19 | 575 | 5 | 54 | 48 | 57 | 76 | 42 | 45 | 20 | | 5 | | 4 | | | M39 | M42 |
| 600 | 890 | 795 | 735 | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 | 650 | 676 | 678 | 48 | 52 | | | | | | | | M45 | M48 |
| (700) | 995 | 900 | 840 | 751 | 751 | 777 | 777 | 750 | 750 | 778 | 778 | | | 24 | | | 6 | | 5 | | | |
| 800 | 1135 | 1030 | 960 | 856 | 851 | 882 | 877 | 855 | 850 | 883 | 878 | | | 24 | | | | | | | | |
| (900) | 1250 | 1140 | 1070 | | | | | | | | | 56 | 56 | 28 | 5 | | | | | | M52 | M52 |
| 1000 | 1360 | 1250 | 1180 | - | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | | | | | - | _ | - | _ | | | |
| 1200 | 1575 | 1460 | 1380 | | | | | | | | | 62 | 62 | 32 | | | | | | | M56 | M56 |
| | • | • | • | • | | ' | | • | | 1 | 0 | • | ' ' | | ı | • | • | ' | ' | ' | • | • |

ГОСТ 12815—80 С. 11

Таблица 8 кгс/см²)

P_y 6,3 МПа (63 кгс/см²) Размеры в мм

| $D_{\mathbf{y}}$ | | | | D_3 | D_4 | D_{5} | | D_6 | | | | | d | | | 1 | i ₁ | h | | | | | | наль- |
|----------------------------------|------|---------|-------|------------|------------|---------|-----|------------|-----------------------|-------|-------|-----|-----|----|---|-----|-----------------------|-----|-----|-------|-------|-----|-------------------|-----------|
| оход яный | D | D_{1} | D_2 | 1 2 | 1 2 | 1 | 2 | 1 2 | D ₇ | D_8 | D_9 | _ | 2 | n | h | 1 | 2 | 1 | 2 | h_3 | h_2 | r | ны диал шпи | иетр |
| Проход условный $D_{\mathbf{y}}$ | | | | Ряд Ряд | Ряд Ряд | Ряд | Ряд | Ряд Ряд | | | | Ряд | Ряд | | | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | | | | Ряд 1 | |
| 10 | 100 | 70 | 42 | 24 | 34 | 2: | 3 | 35 | 18 | 25 | 50 | 14 | 1.4 | | | | | | | | | | 3.613 | 3.610 |
| 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 8 | 40 | 24 | 35 | 55 | 14 | 14 | | | | | | | | | | M12 | M12 |
| 20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 3: | 5 | 51 | 30 | 45 | 58 | 18 | 18 | | 2 | | | | | 6,5 | 9 | 2,8 | M16 | M16 |
| 25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 2 | 58 | 35 | 50 | 68 | 10 | 10 | 4 | | | | | | | | | 11110 | 14110 |
| 32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 | 5(| 0 | 66 | 42 | 65 | 78 | | | | | 4 | | 3 | | | | | | |
| 40 | 165 | 125 | 88 | 61 | 75 | 60 | 0 | 76 | 52 | 75 | 88 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 175 | 135 | 102 | 73 | 87 | 7: | 2 | 88 | 63 | 85 | 102 | 22 | 22 | | | | | | 3 | | | | M20 | M20 |
| 65 | 200 | 160 | 122 | 95 | 109 | 9, | 4 | 110 | 85 | 110 | 132 | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 210 | 170 | 133 | 106 | 120 | 10: | 5 | 121 | 97 | 115 | 133 | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 100 | 250 | 200 | 158 | 129 | 149 | 12 | 8 | 150 | 124 | 145 | 170 | 26 | 26 | 8 | 3 | | | | | | | | M24 | M24 |
| 125 | 295 | 240 | 184 | 155 | 175 | 154 | 4 | 176 | 153 | 175 | 205 | 30 | 30 | | | | | | | | | | M27 | M27 |
| 150 | 340 | 280 | 212 | 183 | 203 | 182 | 2 | 204 | 181 | 205 | 240 | 33 | | | | | | | | | | | M30 | |
| (175) | 370 | 310 | 242 | 213 | 233 | 212 | 2 | 234 | 218 | 235 | 270 | | 33 | | | 4,5 | | 3,5 | | | | | 17150 | |
| 200 | 405 | 345 | 285 | 239 | 259 | 23 | 8 | 260 | 243 | 265 | 285 | | | 12 | | | | | | 8,0 | 12 | 4,0 | | M30 |
| (225) | 430 | 370 | 315 | 266 | 286 | 26: | 5 | 287 | 270 | 280 | 315 | 36 | | | | | | | | | | | M33 | |
| 250 | 470 | 400 | 345 | 292 | 312 | 29 | 1 | 313 | 298 | 320 | 345 | | 39 | | | | | | | | | | 14133 | M36 |
| 300 | 530 | 460 | 410 | 343 | 363 | 34 | 2 | 364 | 345 | 375 | 410 | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 595 | 525 | 465 | 395 | 421 | 394 | 4 | 422 | 394 | 420 | 465 | 39 | 39 | 16 | 4 | | 5 | | 4 | | | | M36 | M36 |
| 400 | 670 | 585 | 535 | 477 | 473 | 44 | 6 | 474 | 445 | 480 | 535 | 42 | 45 | | | | | 4 | | | | | M39 | M42 |
| 500 | 800 | 705 | 615 | 549 | 575 | 54 | 8 | 576 | | | | 48 | 52 | 20 | | 5 | | | | | | | M45 | M48 |
| 600 | 925 | 820 | 735 | 649 651 | 675 677 | 648 | 650 | 676 678 | | | | 56 | 56 | 20 | | | 6 | | 5 | | | | M52 | M50 |
| (700) | 1045 | 935 | 840 | | | | | I | | | | 30 | 50 | | • | | | | | | | | 14132 | 14132 |
| 800 | 1165 | 1050 | 960 | | | | | | _ | | _ | | | 24 | | | | | | _ | _ | _ | M56 | 3.556 |
| (900) | 1285 | 1170 | 1070 | _ | _ | _ | | _ | | | | 62 | 62 | • | 5 | | _ | _ | _ | | | | M56 | M56 |
| 1000 | 1415 | 1290 | 1180 | | | | | | | | | 70 | 70 | 28 | | _ | | | | | | | M64 | M64 |
| 1200 | 1665 | 1530 | 1380 | | | | | | | | | 78 | 78 | 32 | | | | | | | | | M72 | M72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 9

P_y 10 МПа (100 кгс/см²) Размеры в мм

| $\frac{yc}{D_y}$ | | | | | | | | | | | | d | | | 1 | i_1 | h | ¹ 2 | | | | Номи ный ді | |
|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|-----|----|---|-----|-------|-----|----------------|-------|-------|--------------|----------------|-------|
| | D | D_1 | D_2 | D_3 | D_4 | D_5 | D_6 | D_7 | D_8 | <i>D</i> 9 | ι 1 | 1 2 | n | h | ι 1 | τ 2 | 1.1 | 1 2 | h_3 | b_2 | _r | | илек |
| Проход ловный | | | | - | | | | | • | | Ряд | Ряд | | | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | | | | Ряд 1 | Ряд 2 |
| 10 | 100 | 70 | 42 | 24 | 34 | 23 | 35 | 18 | 35 | 50 | 14 | 14 | | | | | | | | | | N/10 | 3.610 |
| 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 24 | 33 | 55 | 17 | 17 | | | | | | | | | | M12 | M12 |
| 20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 30 | 45 | 58 | 18 | 18 | , | 2 | | | | | 6,5 | 9 | 2,8 | 3.516 | 3.516 |
| 25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 35 | 50 | 68 | 10 | 10 | 4 | | | | | | | | | M16 | M16 |
| 32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 42 | 65 | 78 | 22 | 22 | | | 4 | | 3 | | | | | 3.500 | 3.500 |
| 40 | 165 | 125 | 88 | 61 | 75 | 60 | 76 | 52 | 75 | 88 | 22 | 22 | | | | | | | | | | M20 | M20 |
| 50_ | 195 | 145 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 63 | 85 | 102 | | , | | | | 4 | | 3 | | | | | |
| 65 | 220 | 170 | 122 | 95 | 109 | 94 | 110 | 85 | 110 | 140 | 26 | 26 | | | | • | | | | | | M24 | M24 |
| 80 | 230 | 180 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | 97 | 115 | 150 | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 100 | 265 | 210 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 124 | 145 | 175 | 30 | 30 | | 3 | | | | | | | | M27 | M27 |
| 125 | 310 | 250 | 184 | 155 | 175 | 154 | 176 | 153 | 175 | 210 | | | | | | | | | 8,0 | 12 | 4,0 | | |
| 150 | 350 | 290 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 181 | 205 | 250 | 33 | 33 | | | 4,5 | | 3,5 | | | | | M30 | M30 |
| (175) | 380 | 320 | 242 | 213 | 233 | 212 | 234 | 218 | 235 | 280 | | | 12 | | | | | | | | | | |
| 200 | 430 | 360 | 285 | 239 | 259 | 238 | 260 | 243 | 265 | 285 | 36 | 39 | 12 | | | | | | | | | M33 | |
| (225) | 470 | 400 | 315 | 266 | 286 | 265 | 287 | 270 | 280 | 315 | 39 | | | | | | | | | | | 3.606 | M36 |
| 250 | 500 | 430 | 345 | 292 | 312 | 291 | 313 | 298 | 320 | 345 | 3) | | | | | | | | | | | M36 | |
| 300 | 585 | 500 | 410 | 343 | 363 | 342 | 364 | 345 | 375 | 410 | 42 | 45 | | | | 5 | | 4 | | | | M39 | M42 |
| 350 | 655 | 560 | 465 | 395 | 421 | 394 | 422 | 394 | 420 | 465 | 48 | 52 | 16 | 4 | 5 | | | • | 110 | 17 | 50 | N///5 | 1110 |
| 400 | 715 | 620 | 535 | 447 | 473 | 446 | 474 | 445 | 480 | 535 | | | | | | | 4 | | 11,0 | 1/ | 5,8 | M45 | M48 |

Таблица 10

P_y 16 МПа (160 кгс/см²) Размеры в мм

| yc- D | | | | | | | | | | | | d | | | P. | <i>i</i> 1 | P | i_2 | | | | Номиналь- ный диаметр | |
|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|-----|----|---|-----|------------|-----|-------|-------|-------|-----|--------------------------|-------|
| код њій | D | D_1 | D_2 | D_3 | D_4 | D_5 | D_6 | D_7 | D_8 | <i>D</i> 9 | п 1 | ц 2 | n | h | д 1 | ц 2 | П 1 | д 2 | h_3 | b_2 | r | | илек |
| Проход ловный | | | | | | | | | | - | Ряд | Ряд | | | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | | _ | | Ряд 1 | Ряд 2 |
| 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 24 | 35 | 55 | 14 | 14 | | | | | | | | | | M12 | M12 |
| 20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 30 | 45 | 58 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 35 | 50 | 68 | 18 | 18 | 4 | | | | | | 6,5 | 9 | 2,8 | M16 | M16 |
| 32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 42 | 65 | 78 | | | 4 | | | | | | | | | 3.500 | |
| 40 | 165 | 125 | 88 | 61 | 75 | 60 | 76 | 52 | 75 | 88 | 22 | 22 | | | 4 | | 3 | | | | | M20 | M20 |
| 50 | 195 | 145 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 63 | 95 | 115 | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 220 | 170 | 122 | 95 | 109 | 94 | 110 | 85 | 110 | 140 | 26 | 26 | | | | 4 | | 3 | | | | M24 | M24 |
| 80 | 230 | 180 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | 97 | 130 | 150 | | | 8 | | | 4 | | 3 | 8,0 | 12 | 4,0 | | |
| 100 | 265 | 210 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 124 | 145 | 175 | 30 | 30 | 0 | | | | | | | | | M27 | M27 |
| 125 | 310 | 250 | 184 | 155 | 175 | 154 | 176 | 153 | 190 | 210 | 33 | | | 3 | | | | | | | | M30 | |
| 150 | 350 | 290 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 181 | 205 | 250 | 33 | 33 | | | | | | | 10,0 | 14 | 4,2 | 10130 | M30 |
| (175) | 380 | 320 | 242 | 213 | 233 | 212 | 234 | 218 | 255 | 280 | 36 | | 12 | | 4,5 | | 3,5 | | | | | M33 | 1,150 |
| 200 | 430 | 360 | 285 | 239 | 259 | 238 | 260 | 243 | 275 | 315 | | 39 | 12 | | ',5 | | ,,, | | 11,0 | 17 | 5,8 | M36 | |
| (225) | 470 | 400 | 315 | 266 | 286 | 265 | 287 | 270 | 305 | 350 | 39 | 37 | | | | | | | | | | | M36 |
| 250 | 500 | 430 | 345 | 292 | 312 | 291 | 313 | 298 | 330 | 380 | 42 | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 585 | 500 | 410 | 343 | 363 | 342 | 364 | 345 | 380 | 410 | ** | 45 | 16 | 4 | | 5 | | 4 | 14,0 | 23 | 8,5 | M39 | M42 |

ГОСТ 12815—80 С. 13

Таблица 11

P_y 20 МПа (200 кгс/см²) Размеры в мм

| Проход условный $D_{\rm y}$ | D | D_1 | <i>D</i> ₂ | D ₃ | D ₄ | <i>D</i> ₅ | D_6 | <i>D</i> ₇ | <i>D</i> ₈ | <i>D</i> ₉ | d | n | h | h_1 | h ₂ | h ₃ | <i>b</i> ₂ | r | Номи- нальный диаметр шпилек |
|-----------------------------|-----|-------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|----|---|-------|----------------|----------------|-----------------------|-----|---------------------------------------|
| 15 | 120 | 82 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 24 | 40 | 55 | 22 | | | | | | | | M20 |
| 20 | 130 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 30 | 45 | 58 | | 4 | 2 | | | 6,5 | 9 | 2,8 | |
| 25 | 150 | 102 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 35 | 50 | 68 | | • | | | | | | | |
| 32 | 160 | 115 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 42 | 65 | 78 | 26 | | | 4 | 3 | | | | M24 |
| 40 | 170 | 124 | 88 | 61 | 75 | 60 | 76 | 52 | 75 | 91 | | | | | | | | | |
| 50 | 210 | 160 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 63 | 95 | 129 | | | | | | | | | |
| _ 65 | 260 | 203 | 122 | 95 | 109 | 94 | 110 | 85 | 130 | 167 | 30 | 8 | | | | 8,0 | 12 | 4,0 | M27 |
| 80 | 290 | 230 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | 97 | 160 | 190 | 33 | | | | | "," | 12 | ', | M30 |
| 100 | 360 | 292 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 124 | 190 | 245 | 39 | | | | | | | | M36 |
| 125 | 385 | 318 | 184 | 155 | 175 | 154 | 176 | 153 | 205 | 271 | J, | | 3 | | | 10,0 | 14 | 4,2 | 11100 |
| 150 | 440 | 360 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 181 | 240 | 306 | 45 | 12 | | | | | | | M42 |
| (175) | 475 | 394 | 242 | 213 | 233 | 212 | 234 | 218 | 275 | 340 | | | | 4,5 | 3,5 | 11,0 | 17 | 5,8 | |
| 200 | 535 | 440 | 285 | 239 | 259 | 238 | 260 | 243 | 305 | 380 | 52 | | | ',5 | 5,5 | | | | M48 |
| (225) | 580 | 483 | 315 | 266 | 286 | 265 | 287 | _ | | | 56 | | | | | | | | |
| 250 | 670 | 572 | 345 | 292 | 312 | 291 | 313 | _ | _ | _ | | 16 | | | | - | — | - | M52 |

Примечания к табл. 1—12:

- 1. Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.
 - 2. Фланцы должны изготовляться с размерами по предпочтительному ряду 2.
- 3. Для ранее разработанных изделий размеры d и D_2 , D_7 и D_9 допускается выполнять по рабочим чертежам до замены технологической оснастки.

Размеры в мм

Таблица 12

| Условный проход $D_{\mathbf{y}}$ | P _y , МПа (кгс/см²) | Ряд | D_3 , D_5 | D_4 , D_6 | <i>h</i> ₁ | h_2 |
|----------------------------------|--------------------------------|------|---------------|---------------|-----------------------|-------|
| 10 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 19 18 | 31 30 | | |
| 10 | Св. 0,63 (6,3) до 10 (100) | 1; 2 | 23 | 35 | | |
| 15 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 24 22 | 36 34 | 4 | 3 |
| 13 | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1 2 | 28 | 40 | | |
| 20 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 31 32 | 47 44 | | |
| | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 35 | 51 | | |

С. 14 ГОСТ 12815-80

Продолжение табл. 12

Размеры в мм

| Условный проход D_{y} | Р _у , МПа (кгс/см²) | Ряд | D_3 , D_5 | D ₄ , D ₆ | h ₁ | h ₂ |
|-------------------------|--------------------------------|------|---------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 25 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 38 40 | 54 52 | | |
| | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 42 | 58 | | |
| 32 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 48 | 64 60 | | |
| 32 | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 50 | 66 | | |
| 40 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 55 54 | 71 70 | | |
| - 70 | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 60 | 76 | 4 | 3 |
| 50 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 68 65 | 84 81 | | |
| | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 72 | 88 | | |
| 65 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 88 85 | 104 101 | | |
| 03 | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 94 | 110 | | |
| 80 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 102 100 | 118 116 | | |
| 60 | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 105 | 121 | | |
| 100 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 122 116 | 144 138 | | |
| 100 | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 128 | 150 | | |
| 125 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 148 145 | 170 167 | | |
| 123 | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 154 | 176 | | |
| 150 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 175 170 | 197 192 | 6 | 5 |
| 130 | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 182 | 204 | | |
| (175) | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 205 202 | 227 224 | | |
| (175) | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 212 | 234 | | |

ГОСТ 12815-80 С. 15

Продолжение табл. 12

Размеры в мм

| | T | | | | 1 | |
|-------------------------|---|------|---------------|---------------|-------|-------|
| Условный проход D_{y} | P _y , МПа (кгс/см ²) | Ряд | D_3 , D_5 | D_4 , D_6 | h_1 | h_2 |
| 200 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 230 228 | 252 250 | | |
| 200 | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 238 | 260 | | |
| (225) | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 225 | 277 | | |
| | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 265 | 287 | | |
| | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 285 282 | 307 304 | | |
| 250 | Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) | 1; 2 | 291 | 313 | | |
| 200 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 335 | 357 | | |
| 300 | Св. 0,63 (6,3) до 16 (160) | 1; 2 | 242 | 364 | | |
| 250 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 380 385 | 408 407 | 6 | 5 |
| 350 | Св. 0,63 (6,3) до 10 (100) | 1; 2 | 394 | 422 | | |
| 400 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 430 435 | 458 457 | | |
| 400 | Св. 0,63 (6,3) до 10 (100) | 1; 2 | 446 | 474 | | |
| 450 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 480 488 | 508 510 | | |
| 450 | Св. 0,63 (6,3) до 4,0 (40) | 1; 2 | 496 | 524 | | |
| 500 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 530 540 | 558 562 | | |
| 500 | Св. 0,63 (6,3) до 6,3 (63) | 1; 2 | 548 | 576 | | |
| 600 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 630 634 | 658 662 | | |
| | Св. 0,63 (6,3) до 6,3 (63) | 1 2 | 648 650 | 676 678 | | |

Размеры в мм

| Условный проход D_{y} | <i>P</i> _y , МПа (кгс/см²) | Ряд | D ₃ , D ₅ | D_4 , D_6 | <i>h</i> ₁ | h ₂ |
|-------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 700 | До 0,63 (6,3) | 1 2 | 735 736 | 763 764 | | |
| 700 | Св. 0,63 (6,3) до 4,0 (40) | 1; 2 | 750 | 778 | 6 | 5 |
| 800 | До 0,63 (6,3) | 1; 2 | 840 | 868 | | |
| | Св. 0,63 (6,3) до 4,0 (40) | 1 2 | 855 850 | 883 878 | | |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4, 5).

3. Поля допусков посадочных мест под фторопластовые прокладки в сопрягаемых деталях должны соответствовать указанным в табл. 13.

Таблица 13

| Диаметр (шипа или | Поле допуска | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| паза), мм | Отверстие | Вал | | | | | | | | | |
| От 18 до 30 | H12 | b12 | | | | | | | | | |
| Св. 30 до 130 | | d11 | | | | | | | | | |
| Св. 130 до 260 | H11 | uii | | | | | | | | | |
| Св. 260 до 500 |] | | | | | | | | | | |
| Св. 500 до 800 | H10 | f9 | | | | | | | | | |
| Св. 800 до 1000 | Н9 | | | | | | | | | | |

(Измененная редакция, Изм. № 3).

- 4. Допускается изготовлять фланцы других конструкций с другими исполнениями уплотнительных поверхностей, в том числе с уплотнительными канавками на соединительном выступе или приварном кольце, с обязательным выполнением присоединительных размеров по табл. 2—11.
 - 5. Проходы условные по ГОСТ 28338—89.

Давление номинальное (условное) — по ГОСТ 26349—84.

Давления рабочие — по ГОСТ 356—80.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

6. Отверстия под болты и шпильки во фланцах арматуры машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров для удобства монтажа должны располагаться симметрично по отношению к главным осям (но не на главных осях).

(Измененная редакция, Изм. № 5).

- 7. Допускается фланцы всех исполнений, имеющие четыре отверстия под болты (или шпильки), изготовлять квадратными на $P_{\rm v} \le 4,0\,$ МПа (40 кгс/см²).
 - 8. Допуски размеров *D* и *B*:

для чугунных литых и литых стальных фланцев — по 9-му классу точности ГОСТ 26645—85; для фланцев, изготавливаемых из проката обычной точности (В). — по ГОСТ 2590—88 к

для фланцев, изготавливаемых из проката обычной точности (B), — по ГОСТ 2590—88 и ГОСТ 2591—88;

для фланцев, изготавливаемых методом кислородной и плазменно-дуговой резки, — по 2-му классу точности ГОСТ 14792—80;

для фланцев штампованных, изготавливаемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой, — по классу точности Т4 ГОСТ 7505—89, при этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается;

при изготовлении другими методами — по h16.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

- 9. (Исключен, Изм. № 3).
- 10. Предельные отклонения номинального размера h:
- ± 1 MM TPU h=2 MM;
- ± 2 мм при h > 2 мм.

Для литых фланцев допускается выполнение размера h:

не менее 2 мм для $D_v \le 32$ мм

и не менее 3 мм для $D_y > 32$ мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

11. Предельные отклонения номинальных размеров:

| h_1 и h_2 | , | | | | | | | | | | | | | | + 0,5 MM |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| \vec{D}_{2} | | | | | | | | | | | | | | | $\pm 4,0 \text{ мм}$ |
| $\tilde{D_3}, D_6$ | | | | | | | | | | | | | | | H12 |
| D_{a}, D_{s} | | | | | | | | | | | | | | | <i>h</i> 12 |
| D_7 | | | | | | | | | | | | | | | $\pm 0,75$ мм |
| $D_{8}^{'}$ | | | | | | | | | | | | | | | $\pm 0,15$ мм |
| b_2 , h_3 | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 мм |
| ď | | | | | | | | | | | | | | | H15 |
| D_{9} | | | | | | | | | | | | | | | |

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

- 12. Для соединений типа A по ГОСТ 14140—81 позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении не должен быть более, мм:
 - 1,0 для отверстий диаметром 11 мм;
 - 2,0 для отверстий диаметром от 14 до 26 мм;
 - 3,0 для отверстий диаметром от 30 до 45 мм;
 - 4,0 для отверстий диаметром 52 и 56 мм;
 - 6,0 для отверстий диаметром от 62 до 78 мм.

При изготовлении фланцев с резьбовыми отверстиями (тип В по ГОСТ 14140—81) позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении не должен быть более, мм:

- 0,5 для отверстий диаметром 11 мм;
- 1,0 для отверстий диаметром от 14 до 26 мм;
- 1,6 для отверстий диаметром от 30 до 45 мм;
- 2,0 для отверстий диаметром 52 и 56 мм;
- 3.0 для отверстий диаметром от 62 до 78 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 12815—80 СТ СЭВ 3249—81, СТ СЭВ 3250—81 и СТ СЭВ 3251—81

Пункт 2 ГОСТ 12815—80 соответствует пунктам: 4 и 5 СТ СЭВ 3249—81; 4, 5 и 6 СТ СЭВ 3250—81; 4 и 5 СТ СЭВ 3251—81.

(Введено дополнительно, Изм. № 2).