华中科技大学 人工智能与自动化学院

微机原理实验八:8086 中断实验

彭杨哲

U201914634

2021年12月13日

1 实验目的

- 了解 8086 内部响应中断的机制;掌握中断向量的作用
- 利用实验仪上单脉冲、74HC244 电路,不使用 8259,实现一个中断实 例。
- 复习本节实验内容,可尝试自行编写程序,做好实验准备工作,填写实验报告。

2 实验内容

• 编制程序: 拨动单脉冲开关,将正脉冲送给 8086 的 INTR,触发中断; 8086 通过 INTA 信号,读取中断向量;8086 计数中断次数,显示于 F5 区的数码管上注意:给 INTR 高电平信号,8086 就会相应中断,所以 实验开始前,保证单脉冲开关给 8086 低电平;中断程序中,加一个较 长的延时程序,在中断结束前,有时间拨动单脉冲开关,恢复给 8086 低电平。

3 实验原理图

如图1所示 本实验,通过 F4 区的 8 个拨动开关,给 74HC244 设定中断向量;本实验的中断向量是 08H,即 IN7-IN0 位数据是 00001000。也可以自定义中断向量,实验程序中处理中断向量部分程序作相应调整

4 实验步骤

1. 连线说明如表1所示

| B4 ⊠: CS244、BLE | C1 ⊠: GND |
|------------------|------------------|
| B4 ⊠: RD (IO ⊠) | A3 ⊠: INTA |
| A3 ⊠: INTR | B2 区: 单脉冲 |
| B4 ⊠: JP57(D0D7) | A3 ⊠: JP41 |
| B4 ⊠: JP52(IN07) | F4 ⊠: JP27(18) |
| D3 ⊠: CS,A0,A1 | A3 ⊠: CS1,A0, A1 |
| D3 ⊠: PC0,PC1 | F5 ⊠: KL1,KL2 |
| D3 ⊠: JP20,B,C | F5 ⊠: A,B,C |

Table 1: 连线表




Figure 1: 实验原理图

- 2. 运行程序
- 3. 实验开始前,保证单脉冲开关给 8086 低电平;运行程序;向下拨动开关(触发中断),立即向上拨动开关,产生一个正脉冲,观察结果,数码管上显示的次数与拨动开关次数是否对应。

5 实验结果

5.1 实验代码编写

```
1
   ;中断
   EXTRN InitKeyDisplay: NEAR, Display8: NEAR
3
4
   _STACK SEGMENT STACK ; 堆 栈 段
5
   DW 100 DUP(?) ;定义100个字空间
   _STACK ENDS
8 DATA SEGMENT
9
      Buffer DB 8 DUP(10H) ;定义数据缓冲区
10
      cnt DB ?;中断次数
     ReDisplayFlag DB 0 ;是否需要显示
11
12 DATA ENDS
13
```

```
14 CODE SEGMENT
15 MAIN PROC NEAR
      ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:_STACK;定义堆栈段地址
      MOV AX, DATA; 加载数据段地址
18
      MOV DS, AX;将数据段地址加载到DS
      MOV ES, AX;设置ES为DATA的地址
19
20
     MOV AX,_STACK;加载堆栈段地址
21
     MOV SS,AX;设置SS为STACK的地址
22
   CALL InitKeyDisplay;对键盘、数码管控制器8255初始化
24
    CALL WriteInt;调用中断向量设置子程序
25
    MOV cnt,0;中断次数
26
    MOV ReDisplayFlag,1 ;需要显示
27
    STI ;开中断
28
29 START1:
30
     LEA SI, Buffer ;SI←Buffer (显示缓冲区) 偏移地址
31
    CALL Display8 ;显示
32
    CMP ReDisplayFlag,0 ;判断是否需要显示
33
    JZ START1 ;若ReDisplayFlag=0,不需要显示,跳转回START1,进行新一轮检测
34
    CALL Display_0
       ;若ReDisplayFlag 0, 需要显示, 调用将中断次数转化成可显示格式子程序
35
    MOV ReDisplayFlag,0; ReDisplayFlag←0,还原为不需要显示
    JMP START1 ;跳转回START1,进行新一轮检测
36
37
38
39
   ;注意不能命名为 Display, 会报错
40 Display_O PROC NEAR ;将中断次数转化成可显示格式
41
    MOV AL, cnt ;将中断次数放入AL
    MOV AH, AL ;AH-AL, AH也存入中断次数
42
43
    AND AL,OFH ;AL高四位清0, 保留低四位, 即低位BCD码
44
    MOV Buffer+6,AL;第二位显示数据
    AND AH,OFOH ;AH低四位清0,保留高四位,即高位BCD码
    ROR AH,4 ;循环右移四次,交换低四位和高四位位置,转化为可显示格式
47
    MOV Buffer + 7,AH ;第一位显示数据
48
    MOV Buffer + 0,10H ;不显示
49
50
    MOV Buffer + 1,10H ;不显示
51
    MOV Buffer + 2,10H ;不显示
52
    MOV Buffer + 3,10H ;不显示
    MOV Buffer + 4,10H ;不显示
53
54
    MOV Buffer + 5,10H ;不显示
55
    RET ;返回主程序
56 Display_O ENDP ; Display过程结束
57
58 WriteInt PROC NEAR ;中断向量设置子程序
59
    MOV AX,0
60
   MOV ES,AX;目的地址基址
61
    MOV BX,20H;目的地址偏移地址
62
    MOV AX, OFFSET Interpret;中断程序的偏移地址
   MOV ES:[BX],AX;置入偏移地址
```

```
MOV AX,SEG Interpret;中断程序的段地址
65
    MOV ES:[BX+2],AX;置入段基地址
67 WriteInt ENDP
               ; WriteInt过程结束
68
69 Interpret:
     PUSH DX ;DX入栈保护
70
   PUSH AX ;AX入栈保护 (保护现场)
71
72
   MOV AL, cnt ;AL←中断次数
   INC AL; 中断次数+1
   DAA ;将AL(中断次数)调整为正确的压缩BCD数
75
    JNC A
76
    ADD BP,1
77 A: MOV cnt, AL ; Cnt-调整为压缩BCD数后的中断次数
78
    MOV ReDisplayFlag,1 ;需要显示
80
    CALL Display_O ;调用将中断次数转化成可显示格式子程序
81
   PUSH CX ; CX入 栈保护
82 PUSH DI ;DI入栈保护
83
   PUSH SI ;SI入栈保护
84
   MOV CX,40;将40送入CX, CX=循环次数
85 LOOP_1:
86
     LEA SI,Buffer ;SI←Buffer (显示缓冲区) 偏移地址
87
    CALL Display8 ;显示
    loop LOOP_1 ;循环显示20次
88
    POP SI ;SI出栈还原
    POP DI ; DI出栈还原
    POP CX ; CX出栈还原
93
94
   POP AX ;AX出栈还原
95
   POP DX ;DX出栈还原,恢复现场
96
    IRET ;中断返回
97
98 MAIN ENDP
            ;START过程结束
99 CODE ENDS ;代码段结束
   END MAIN ;源代码结束
100
```

5.2 实验现象

当正确设置 8 个按键开关的数值后,来回拨动单脉冲开关,数码管上的数值逐渐变大,拨动一次,变化一次,实现计数显示

6 思考题

1. 绘制本实验的详细实验电路图 答: 如图2




Figure 2: 实验连线

2. 扼要注释每指令的功能 答: 见实验代码部分