Guide de dépannage B-SMART

Conformément à notre philosophie de travailler en open source, nous fournissons nos schémas électroniques afin que B-SMART puisse être dépannée ou améliorée facilement. Pour chaque symptôme de pannes, une procédure, les causes probables ainsi que le matériel requis sont spécifiés. Ce guide s'accompagne du *Guide de montage et d'utilisation de B-Smart*.

Outils requis et équipements

La ruche connectée B-SMART peut se dépanner sans grandes contraintes de matériel. Le boîtier s'ouvre simplement à l'aide d'un tournevis cruciforme. Une analyse visuelle peut permettre de déceler un grand nombre de pannes et l'utilisation d'un multimètre devrait permettre de couvrir l'ensemble des pannes susceptibles de se manifester.

Procédures de dépannage

Symptôme	Outils requis	Procédure de tests	Cause probable
Ne s'allume pas	Tournevis cruciformeMultimètre	 Mesurer la tension de la batterie Alimentation externe 	 Batterie Gestionnaire d'alimentation "Lipo Rider Pro" Câblage Alimentation
Pas de sortie de veille	- Tournevis cruciforme - Multimètre	 Vérification du câblage MCU/ gestionnaire de veille 	 Câble MCU - gestionnaire de veille Gestionnaire de mise en veille TPL 5510 MCU
Pas de transmission	- Tournevis cruciforme - Cavalier (jumper)	- Vérifier si l'antenne est bien reliée au module radio - Positionner le cavalier sur le circuit de debug, vérifier s'il y a un scintillement de la DEL de debug	 Antenne Module radio LDO rail de tension "transmission"
Absence d'analyse	- Tournevis		- AOP LM358

1

sonore	cruciforme - Tournevis plat - Oscilloscope	 Vérifier le câblage (jack) Ajuster le potentiomètr e de gain sonore Mesurer la tension de sortie AOP Mesurer la tension d'entrée jack 	 Câble jack Résistances Condensateurs Microphone
Température anormalement faible ou trop élevée	- Tournevis cruciforme	- Débrancher/r ebrancher les sondes de températures	- Sondes de température
Erreur d'initialisation	- Tournevis cruciforme - Multimètre	 Débrancher/r ebrancher chaque capteur Mesurer la tension d'alimentatio n des capteurs 	- Soudure sèche - LDO rail de tension "capteurs"

Contacts

Conception: <u>maxime.lebreton@etu.sorbonne-universite.fr</u>

Mesures : nikolai.birolini@etu.sorbonne-universite.fr

Communication réseau : <u>alexandra.hulot@etu.sorbonne-universite.fr</u>

Autonomie: hadrien.gourdet@etu.sorbonne-universite.fr