



Avril 2023

Du nouveau dans la résidence

Nous allons changer de prestataires pour ce qui touche les services :

- de nettoyage des parties communes ;
- de l'entretien des matériels liés à la prévention des incendies.

A prestations égales voire supérieures, les économies espérées sont de l'ordre de 3500 €.

Entretien de l'immeuble

Il a été également procédé :

- à la réparation d'une conduite d'eau chaude et au remplacement de plusieurs vannes d'arrêts dans la chaufferie ;
- au débouchage d'une canalisation d'évacuation des eaux usées ;
- à la réparation de fuites sur plusieurs colonnes d'eau froide et chaude ;
- à une revue des infrastructures de l'immeuble et un examen des sujets sensibles avec un membre du syndic ;
- à une recherche de fuite côté 4 bis ;
- à une demande de bénéfice au bouclier tarifaire pour amoindrir l'augmentation des coûts liés à l'électricité, au titre de l'année 2023.

Rappel sur les accès et utilisation du jardin côté bois

Une dalle de béton à l'arrière du bâtiment 4 et 4 bis forme toit pour les parkings. Elle est recouverte d'une couche d'étanchéité et d'une couche d'humus qui nécessite certaines précautions :

- pas d'arbre important (racines profondes) ;
- pas d'accès privatifs en dehors des nécessités d'entretien.

Sauf circonstances ou autorisation particulières, il n'est pas permis à un copropriétaire ou occupant d'un appartement du 1er étage :

- d'y pénétrer en enjambant les appuis de fenêtres ;

- de déposer au pied des fenêtres des bacs à plantes ou tout autre objet (les plantes doivent être accrochées à la rambarde) ;
- d'utiliser l'espace vert devant ses fenêtres comme terrasse privative ou espace de jeu pour les enfants.

Merci à tous pour votre compréhension.

Le Conseil Syndical