m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0159254.05-10-2023

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0053253/2023 del 05/10/2023
Firmatario: MARCO AMANTI

NOTA GEO-PSC 2023/321

A Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale per l'uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche
ussri@pec.mite.gov.it

Acciaierie d'Italia S.p.A.
ambiente@pec.acciaierieditalia.co
adit@legalmail.it

ARPA Puglia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID7/3054-3095-SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO" Proponente: Acciaierie d'Italia S.P.A. Aree di competenza Acciaierie d'Italia S.P.A. (Ex Arcelormittal Italia S.p.A.) di cui al DPCM del 29 settembre 2017 - Procedimento di bonifica ai sensi degli artt. 245, 242 e 252 del D. LGS. 152/06 – Aggiornamento del modello concettuale del sito. "Piano di indagine per la verifica dei materiali di riporto in aree non pavimentate e acquisizione dei parametri sito specifici per Analisi di Rischio"

Con la nota prot. 108644 del 04/07/2023, acquisita in ISPRA al prot. n. 36656 del 04/07/2023, codesto Ministero ha richiesto ad Acciaierie d'Italia S.p.A. di procedere, in accordo ISPRA e ARPA Puglia, con le indagini integrative proposte nel documento "Piano di indagine per la verifica dei materiali di riporto in aree non pavimentate e acquisizione dei parametri sito specifici per Analisi di Rischio" trasmesso da AdI con nota DIR 282/2023 del 15/06/2023.

A tale riguardo si evidenzia che con Delibera n. 210/2023 del 07/06/2023, il Consiglio SNPA ha approvato il documento "Linee Guida per la gestione dei materiali di riporto nei siti oggetto di procedimento di bonifica", disponibile sul sito SNPA, al link:

https://www.snpambiente.it/2023/08/23/linee-guida-per-la-gestione-dei-materiali-di-riporto-mdr-nei-siti-oggetto-di-procedimento-di-bonifica.

Considerato che le indagini proposte da Acciaierie d'Italia S.p.A. con la nota DIR 282/2023 non sono conformi alle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida SNPA, si ritiene opportuno fissare un incontro nel quale saranno valutati gli aggiornamenti necessari al fine di adeguare la proposta presentata alle Linee Guida.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

DIPARTIMENTO PER IL
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore
Dott. Marco Amanti