

1. S využitím Laplaceovej transformácie nájdite analytické riešenie rovnice  $y(0)=4,\ \dot{y}(0)=3$  a u(t)=0. [6b]

$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 5y(t) = u(t)$$

2. Sústavu rovníc

[5b]

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t) 
\dot{x}_2(t) = -a_0 x_1(t) - a_1 x_2(t) + b_0 u(t) 
y(t) = x_1(t)$$

prepíšte do maticového tvaru (definujte stavový vektor x(t), maticu A a vektory b a c):


$$\dot{x}(t) = Ax(t) + bu(t)$$
$$y(t) = c^{\mathsf{T}}x(t)$$

- 3. Aký je rád systému v úlohe číslo 2 ak vstupnou veličinou je u(t) a výstupnou veličinou je y(t)? [1b]
- 4. Ako sa nazýva pomer Laplaceovho obrazu výstupného signálu systému k Laplaceovmu obrazu vstupného signálu systému pri nulových začiatočných podmienkach? [1b]
- 5. Pre dynamický systém opísaný pomocou prenosovej funkcie nájdite zodpovedajúcu diferenciálnu rovnicu. [3b]

$$G(s) = \frac{b_1 s}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

6. Vysvetlite pojem *prechodová charakteristika*. [3b]

7. Uvažujte lineárny uzavretý regulačný obvod ako je znázornené na obr.:



Odvoďte prenosovú funkciu definovanú pomerom L-obrazov signálov  $\frac{E(s)}{W(s)}$ .

- 8. Vysvetlite pojem  $doba\ regulácie$  v súvislosti s klasickým uzavretým regulačným obvodom. [3b]
- 9. Nakreslite blokovú schému PID regulátora. [3b]
- 10. Uvažujte klasický lineárny URO, kde  $G_R(s)=r_0+\frac{r_{-1}}{s}$  a  $G_S(s)=\frac{K}{Ts+1}.$ 
  - (a) Odvoďte prenosovú funkciu URO a vhodne komentujte postup. [6b]
  - (b) Určte veľkosť trvalej regulačnej odchýlky ak  $w(t) = 1. \eqno(6b)$

Tabuľka Laplaceových obrazov:

$\frac{d^{n} f(t)}{dt^{n}} \qquad s^{n} F(s) - s^{(n-1)} f(0) \cdots - s^{0} \frac{d^{(n-1)}}{dt^{(n-1)}} \left( f(0) \right) \qquad 1$	(t)
$e^{at}$ $\frac{1}{2}$	
$\frac{\epsilon}{s-a}$ $\delta(t)$ 1	