Broken cupboard turn-button latch replacement — 1:1 (best effort)

1:1 template — print at 100 % / Actual size.

Job j_261029_ab1a980f · origin synthetic · print at 100 % and check the 50 mm bar