

www.hi-comcorp.com

บริษัท ไฮ-คอม คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. (HEAD OFFICE)

55/68 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

55/68 MOO 3, T.LUMPO, A.BANGBUATONG, NONTHABURI 11110

TEL. 0-2150-7825-31 FAX. 0-2150-7821-22 Tax ID: 0125549005807

MAINTENANCE COST FOR HITACHI AIR COMPRESSOR

MODEL: DSP-120 W5M

ITEM	NO.	DESCRIPTION	PART NAME	Q'ty	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
1	2329	20120230	INSULATION SLEEVE	10	100.00	1,000.00
2	2021	21116120	OIL SCAVENGE FILTER	1	1,300.00	1,300.00
3	1235	24211350	GASKET COVER PACKING	2	150.00	300.00
4	1316	24213160	GASKET	1	220.00	220.00
5	1371	24213220	GASKET	1	420.00	420.00
6	1613	24216130	WATER CHAMBER COVER PACKING	1	550.00	550.00
7	1615	24216150	GASKET AFTER COOLER	1	550.00	550.00
8	2024	24220041	CONTROL LINE FILLOR WITH AUTO DRAIN 1/4"	1	5,800.00	5,800.00
9	2005	24220050	3 - WAY SOLENOID VALVE	5	7,700.00	38,500.00
10	9810	24298100	GREASE	1	620.00	620.00
11	1954	28015540	GASKET	2	450.00	900.00
12	1328	28015931	BALL BEARING	2	1,300.00	2,600.00
13	1378	28015980	NEEDLE BEARING OIL PUMP	1	3,200.00	3,200.00
14	2298	31503290	WR-2 GREASE	1	1,200.00	1,200.00
15	2127	31503811	AIR INTAKE FILTER ELEMENT	1	17,500.00	17,500.00
16	2093	31505331	UNION PACKING	5	130.00	650.00
17	1329	31506931	OIL SEAL	1	950.00	950.00
18	1349	31506951	PACKING OIL PUMP	1	500.00	500.00
19	2299	31509120	SMOCON	1	1,200.00	1,200.00
20	1907	31509150	COPPER PACKING (1)	2	1,100.00	2,200.00
21	1988	33211085	O-RING	1	380.00	380.00
22	1334	33841240	KNOCK PIN	2	180.00	360.00
23	1375	33841650	KNOCK PIN	2	350.00	700.00
24	1322	40613220	GASKET	1	950.00	950.00
25	1323	40613230	GASKET	1	750.00	750.00
26	1339	40613390	GASKET	1	350.00	350.00
27	1373	40613730	GASKET	1	450.00	450.00
28	1511	40615110	UNLOADER COVER PACKING	1	350.00	350.00
29	1512	40615120	SUCTION PACKING	1	350.00	350.00
30	1513	40615130	GASKET	1	250.00	250.00
31	1636	40616360	GASKET	1	1,200.00	1,200.00
32	1955	40619550	GASKET	1	200.00	200.00
33	1957	40619570	GASKET	1	200.00	200.00
34	1959	40619590	GASKET	1	420.00	420.00
35	1961	40619610	GASKET	1	200.00	200.00
36	1963	40619630	GASKET	1	160.00	160.00



บริษัท ไฮ-คอม คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. (HEAD OFFICE)

55/68 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

55/68 MOO 3, T.LUMPO, A.BANGBUATONG, NONTHABURI 11110

TEL. 0-2150-7825-31 FAX. 0-2150-7821-22 Tax ID: 0125549005807

MAINTENANCE COST FOR HITACHI AIR COMPRESSOR

MODEL: DSP-120 W5M

ITEM	NO.	DESCRIPTION	PART NAME	Q'ty	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
37	1926	56978740	PACKING	1	200.00	200.00
38	1999	28012220	GASKET	1	400.00	400.00
39	1416	31503050	BEARING	1	8,300.00	8,300.00
40	1417	31503062	BEARING	1	10,000.00	10,000.00
41	1415	31503070	GASKET	1	3,100.00	3,100.00
42	1906	31509010	CHECK VALVE	1	120,000.00	120,000.00
43	1626	39416261	GASKET (INTER COOLER NEST)	1	4,200.00	4,200.00
44	1630	39416301	AC GASKET	1	5,800.00	5,800.00
45	1180	40011800	AIR END ASSEMBLY	1	2,250,000.00	2,250,000.00
46	1515	40615510	AIR CYLINDER PARTS KIT	1	25,200.00	25,200.00
47	1928	40619280	ELEMENT,Y-STRAINER	1	3,500.00	3,500.00
48	1929	40619290	ELEMENT,OIL FILTER	1	6,200.00	6,200.00
49	1958	40619580	DEMISTER	1	18,000.00	18,000.00
50	1989	40619890	OIL FILTER O-RING(2)	2	250.00	500.00
				<u> </u>		



www.hi-comcorp.com

บริษัท ไฮ-คอม คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. (HEAD OFFICE)

55/68 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

55/68 MOO 3, T.LUMPO, A.BANGBUATONG, NONTHABURI 11110

TEL. 0-2150-7825-31 FAX. 0-2150-7821-22 Tax ID: 0125549005807

MAINTENANCE COST FOR HITACHI AIR COMPRESSOR

MODEL: DSP-120 W5M

YEAR	ITEM OF PARTS	RUNNING HOURS OF AIR COMPRESSOR	TOTAL PRICE	SERVICE CHARGE
1	1 to 33	8000 HRS.	199,450.00	10,000.00
2	1 to 37	16000 HRS.	206,700.00	15,000.00
3	1 to 33	24000 HRS.	199,450.00	10,000.00
4	1 to 50	32000 HRS.	2,542,830.00	30,000.00

Remarks:

Addition expense

- 1. 1.Oil for HITACHI Air Compressor = 2 pail(1 pail 20 lite) (exchange together part)
- 2. 2. Overhaul Main Motor =30,000 Baht (Overhaul at 4 year)
- 3. 3. Air End (Replace at 6 year)
- 4. 4. Service charge (depend on parts set)
- 5. 5. Travelling fee (depend on location)