2023 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》(以下简称"竞赛章程和参赛规则",可从 http://www.mcm.edu.cn 下载)。

我们完全清楚,在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式,包括电话、电子邮件、"贴吧"、QQ群、微信群等,与队外的任何人(包括指导教师)交流、讨论与赛题有关的问题;无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们完全清楚,在竞赛中必须合法合规地使用文献资料和软件工具,不能有任何侵 犯知识产权的行为。否则我们将失去评奖资格,并可能受到严肃处理。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺,严格遵守竞赛章程和参赛规则,以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为,我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会,可将我们的论文以任何形式进行公开展示(包括进行网上公示,在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等)。

我们参赛选择的题号(从 A/B/C/D/E 甲选择-	一坝填与):A
我们的报名参赛队号(12 位数字全国统一编号)):2101105
参赛学校(完整的学校全称,不含院系名):	哈尔滨工业大学(深圳)
参赛队员 (打印并签名): 1. <u>member A</u>	
2. member B	
3. member C	
指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名): _	陈勇勇
(指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文	的真实性负责)
	日期:2023年_this_month_月
today	

(请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面,注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对,如填写错误,论文可能被取消评奖资格。)

赛区评阅编号: (由赛区填写)	全国评阅编号: (全国组委会填写)	

2023 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 编号专用页

赛区评阅记录 (可供赛区评阅时使用):

评阅人			
备注			

送全国评阅统一编号: (赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用,参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

暂定

摘要

这里是摘要

1 问题重述 2

1 问题重述

在制造集成电路板时,要在回焊炉中加热印刷电路板,以使电子元件被高温焊接至电路板上。整个焊接过程中,通过恰当地设置回焊炉各温区温度,可使电路板的焊接工艺达到较高水准。

基于以上背景信息和及题目和附件给出的数据信息,需建立数学模型解决以下问题:

1.1 问题 1

已知传送带的过炉速度为 $78\,\mathrm{cm/min}$,且设定小温区 $1\sim5$ 的温度为 $173^\circ\mathrm{C}$,小温区 6 的温度为 $198^\circ\mathrm{C}$,小温区 7 的温度为 $230^\circ\mathrm{C}$,小温曲 $8\sim9$ 的温度为 $257^\circ\mathrm{C}$,要求建立 数学模型求解焊接区域温度变化规律,作出此情况下的炉温曲线,给出小温区 3、6、7中点、小温区 8 末端且位于焊接区域中心位置处的温度,并保存每隔 $0.5\,\mathrm{s}$ 的焊接区域中心温度至 result.csv 中。

1.2 问题 2

设定小温区 $1\sim5$ 的温度为 182° C, 小温区 6 的温度为 203° C, 小温区 7 的温度为 237° C, 小温区 $8\sim9$ 的温度为 254° C, 要求给出传送带过炉速度的最大值。

1.3 问题 3

要求焊接区域中心温度超过 217°C 的时间尽可能短,温度的最大值尽可能小,炉温曲线上温度从大于 217°C 至最大值部分所覆盖的面积取最小值,在上述约束下确定最优炉温曲线,并给出各温区设定的温度和传送带过炉速度,以及在上述参数下大于217°C 至最大值温度部分所覆盖的面积的最小值。

1.4 问题 4

在问题三的基础上,对于超过 217°C 的炉温曲线部分,额外要求其以峰值温度为中心线的左右两侧炉温曲线对称,要求给出最优炉温曲线及其各项指标。

2 问题分析

2.1 问题 1

问题 1 可分解为求回焊炉内的温度分布和已知回焊炉内温度分布求炉温曲线两部分,由于涉及空气之间、空气与焊锡之间的传热过程,因此考虑建立热传导模型。考虑

2 问题分析 3

到题目中缺少小温区内焊锡的热传导系数 A_i 、焊锡与空气间的热对流系数 h_i ,因而需要先利用热传导方程和附件中给定条件下的炉温曲线数据拟合出各个温区内部的参数 A_i , h_i ,再代入问题 1 给定条件下的热传导方程中,最终得到欲求的炉温曲线和炉内各点温度。具体步骤如下:

- 1. 列出回焊炉内空气的热传导方程,确定边界条件,由于考虑稳定状态,无需确定初始条件。
- 2. 在通过 1 求得回焊炉内温度分布的基础上,列出电路板上的焊锡所满足的热传导方程,确定初始条件和边界条件,此时方程含有未知的焊锡的热传导系数 A_i 、焊锡与空气间的热对流系数 h_i 。
- 3. 对 A_i, h_i 分别赋值,代入 2 中求得对应参数下的炉温曲线,并与附件给出的每个小温区内对应的数据进行比较,找出对每个小温区对应的炉温曲线具有最优拟合效果的参数 \hat{A}_i, \hat{h}_i 。
- 4. 类似 1、2,列出问题 1 给定条件下回焊炉内空气的热传导方程以及电路板上的焊锡 所满足的热传导方程,确定边界条件和初始条件,并将 3 中找出的各个温区内部的 最优参数 \hat{A}_i, \hat{h}_i 代入方程中,求解即可得到欲求的炉温曲线和炉内各点温度。

2.2 问题 2

依照题目给出的对于炉温曲线的数个限制条件,使用二分法搜索出各个限制条件下最大的过炉速度,随后在其中选出能够满足所有限制条件的最大的过炉速度。

3 符号说明 4

2.3 问题 3

3 符号说明

符号	释义	单位
\overline{d}	小温区的长度	cm
Δd	温区之间的间隙的长度	cm
d_0	炉前后区域的长度	cm
height	焊接区域厚度	mm
v	电路板温度	$^{\circ}\mathrm{C}$
u	空气温度	$^{\circ}\mathrm{C}$
A	焊锡的热扩散系数	m^2/s
h	焊锡和空气之间的热对流系数	$W/(m^2\cdot K)$
k	焊锡的热导率	$W/(m\cdot K)$
V	过炉速度	cm/min
T_0	车区温度	$^{\circ}\mathrm{C}$
$T_{1\sim 5}$	温区 1~5 的温度	$^{\circ}\mathrm{C}$
T_6	温区 6 的温度	$^{\circ}\mathrm{C}$
T_7	温区7的温度	$^{\circ}\mathrm{C}$
$T_{8\sim 9}$	温区 8~9 的温度	$^{\circ}\mathrm{C}$
$T_{10\sim11}$	温区 10~11 的温度	$^{\circ}\mathrm{C}$

4 模型假设

1. todo

5 模型建立和求解

5.1 模型准备

三**维热传导方程的推导** 热传导源自温度的不均匀分布, 热传导的强弱程度可以用热流强度 \vec{q} , 也就是单位时间内通过单位横截面积的热量来进行刻画, 温度的不均匀程度可以用温度梯度 ∇u 来进行刻画, 其中 u 指的是温度。

傅里叶定律指出,热流强度和温度梯度 ∇u 成正比,也就是

$$\vec{q} = -k\nabla u \tag{1}$$

考虑三维空间之中的热量传导,设热源强度,也就是单位时间内在单位体积内部产生的

热量为 F(x,y,z,t), 任取一体积微元 Ω , 应用能量守恒定律有:

其中 c 是体积微元的比热容, ρ 为体积微元的密度。

根据散度定理

$$\oint_{\Omega} \vec{A} \cdot dS = \oiint_{\Omega} (\nabla \vec{A}) \, dV \tag{3}$$

将其和 Equ (1) 联立可得

$$\nabla \vec{q} = F(x, y, z, t) - u_t c \rho \tag{4}$$

再代入 Equ (1) 即可得到三维热传导方程:

$$u_t c\rho - k\nabla^2 u = F(x, y, z, t) \tag{5}$$

牛顿冷却定律 牛顿冷却定律指出,两个不同温度的介质之间发生热对流的时候, 热流强度和两个介质之间的温度差成正比, 也即

$$\vec{q} = h(u_1 - u_2) \tag{6}$$

其中 u_1 所在的介质指向 u_2 所在介质的方向向量在 \vec{q} 所规定的正方向上具有正分量,将其代入 Equ (1),即得:

$$-k\nabla u = h(u_1 - u_2) \tag{7}$$

5.2 问题 1

复原间隙温度 先是复原间隙以及炉前后区域之中的温度,用 u 表示。

对于两个温区之间的间隙,其只受到两边温区的加热,并且间隙之中并没有热源,三维热传导方程 Equ (5) 中 F(x,y,z,t)=0,且退化为一维热传导方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{8}$$

考虑到温度已经稳定,也就是温度不再变化,也就是 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$,于是有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$,也即,间隙中的温度关于 x 是线性变化的。于是说给定了两边温区的温度之后,假设是 $(x_1, T_1), (x_2, T_2)$,就能够得出间隙中的温度关于距离 x 的表达式:

$$u(x)=T_1+\frac{T_2-T_1}{x_2-x_1}\cdot x$$

能够根据温区的温度给出炉内上下表面的温度曲线。对于附件所描述的某次实验, $T_{1\sim 5}=175^{\circ}$ C, $T_{6}=195^{\circ}$ C, $T_{7}=235^{\circ}$ C, $T_{8\sim 9}=255^{\circ}$ C,以炉前区域最左端为 x 起点,能够得到温度 u 关于距离 x 的函数图像,见图 1,温度 u 关于距离 x 的函数记为 u^{\dagger} 。




图 1 温区表面温度曲线

温度分布方程的导出 不妨设炉内的温度分布为 u(x,y,z,t),由于炉内的温度沿着 z 轴 对称分布,因此为 $\frac{\partial u}{\partial z}=0$ 。由题意,回焊炉启动之后,颅内空气温度会在短时间内达到稳定,因此 $\frac{\partial u}{\partial t}=0$ 。代入三维热传导方程 Equ (5) 得:

$$0 - k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 0 \right) = F(x, y, z, t)$$
 (9)

又由于考察的区域为不包含温区的传动带区域,因此 F(x,y,z,t)=0,故上式转化为:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \tag{10}$$

能够知道 u 只是 x,y 两个维度的函数,且满足拉普拉斯方程。

由于 u 不是关于 t 的函数,故不必考虑方程的初始条件考察温区间隙的温度分布 u(x,y,z,t)。根据模型假设,温区间隙的热流仅沿 x 轴方向传播,则对于间隙有, $\frac{\partial u}{\partial y}=0$ 。与炉内同理, $\frac{\partial u}{\partial z}=0$, $\frac{\partial u}{\partial t}=0$,F(x,y,z,t)=0。可知 u 仅为 x 的函数。代入三维热传导方程 Equ (5),有:

$$0 - k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 0 + 0 \right) = 0 \tag{11}$$

也就是

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \tag{12}$$

由于 u 是关于 x 的函数,可知 u=kx+b,即温度为 u_1,u_2 的两个温区的间隙的温度分布为 $u=\frac{u_2-u_1}{\Delta d}(x-x_1)+u_1$,其中 Δd 是间隙的长度。

于是,视炉前区域、炉后区域为第 0, 12 个小温区,假设第 i 个小温区的温度为 u_i ,左右两侧作坐标为 x_{il} , x_{ir} ,并且假设上下两个温区之间间距为 l,炉前区域、炉后区域之间间距为 l_0 ,则炉内温度分布的边界条件为

$$\begin{cases} u|_{y=\pm l/2} = \begin{cases} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta d} (x - x_{ir}) + u_i, & x_{ir} < x < x_{i+1l} \\ u_i = 25^{\circ} \mathrm{C}, & x_{il} \le x \le x_{ir} \end{cases} \\ u|_{x=0} = 25^{\circ} \mathrm{C} \\ u|_{x=l_0} = 25^{\circ} \mathrm{C} \end{cases}$$

$$(13)$$

综上,回焊炉内部的温度分布方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial^{2} u}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} u}{\partial y^{2}} = 0 \\ u|_{y=\pm l/2} = \begin{cases} \frac{u_{i+1} - u_{i}}{\Delta d} (x - x_{ir}) + u_{i}, & x_{ir} < x < x_{i+1l} \\ u_{i} = 25^{\circ} \mathrm{C}, & x_{il} \leq x \leq x_{ir} \end{cases}$$

$$|u|_{x=0} = 25^{\circ} \mathrm{C}$$

$$|u|_{x=l_{0}} = 25^{\circ} \mathrm{C}$$

$$|u|_{x=l_{0}} = 25^{\circ} \mathrm{C}$$

$$|u|_{x=l_{0}} = 25^{\circ} \mathrm{C}$$

$$|u|_{x=l_{0}} = 25^{\circ} \mathrm{C}$$

拉普拉斯方程的数值求解 根据逐次超松弛迭代法,使用网格化分割方法,可以列出如下迭代方程

$$u_{k,j}^{(i)} = \frac{\beta}{4} \left(u_{k-1,j}^{(i)} + u_{k,j-1}^{(i)} + u_{k+1,j}^{(i-1)} + u_{k,j+1}^{(i-1)} \right) + (1-\beta)u_{k,j}^{i-1}, \quad \beta \in (1,2]$$
 (15)

其中i为迭代次数,可以绘制出下面u(x,y)图像




图 2 什么图像

确定热传导方程 对于中间部分的焊接材料,设其在受到加热的时候温度为 v,热传导率为 k,密度为 ρ ,比热容为 c,此时空气和焊锡之间的热对流系数为 h,于是三维热传导方程 Equ (5) 之中的 F(x,y,z,t) 满足 F(x,y,z,t)=0,由于焊接材料只在厚度这一个方向上传热,于是三维热传导方程退化为在 y 轴方向上传热的热传导方程,也即

$$\frac{\partial v}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0 \tag{16}$$

初始时,其温度为车间温度,也即,当时刻为零的时候,v 的值为 25° C。

$$v(y,0) = 25^{\circ}C, \quad y \in [0, height]$$
(17)

在这里将 v 视为两个参数的函数,接收 y 轴方向上的坐标 y 以及时间 t。

由于焊接材料仅在y轴一个方向上传热,傅里叶热传导方程Equ 1 可以退化为

$$\vec{q} = -k \frac{\partial v}{\partial y} \tag{18}$$

将 \vec{q} 代入牛顿冷却定律 Equ 7,并对焊接材料两端和空气之间的热对流过程进行分析,可得边界条件:

$$\begin{cases}
-k \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{y=0} = h \left[u(t) - v(0, t) \right] \\
-k \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{y=height} = h \left[v(height, t) - u(t) \right]
\end{cases} \tag{19}$$

其中 u(t) 是对应时刻,焊接材料表面的空气温度。 u^{\dagger} 为温度关于距离 x 的函数,在上文之中已经求出,则 $u(t) = u^{\dagger}(Vt)$,其中 V 是过炉速度。综上,可对热传导模型建立如下方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0 \\ v(y,0) = 25^{\circ} \text{C}, \quad y \in [0, height] \\ -k \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{y=0} = h[u(t) - v(0,t)] \\ -k \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{y=height} = h[v(height,t) - u(t)] \end{cases}$$

$$(20)$$

差分形式 将边界条件差分化,对于任意时刻,有

$$\begin{cases}
-H \cdot \frac{v_{1,t} - v_{0,t}}{\mathrm{dy}} + v_{0,t} = u_t \\
H \cdot \frac{v_{M,t} - v_{M-1,t}}{\mathrm{dy}} + v_{M,t} = u_t
\end{cases}$$
(21)

其中 $H=\frac{k}{h}$, dy 是距离步长, $v_{i,j}$ 是焊接材料温度 v 离散化后的结果,i 为距离指标 $i=0,1,2,\ldots,M,j$ 是时间指标 $j=0,1,2,\ldots,N$ 。对上式子进行化简能够得到:

$$\begin{cases} v_{0,t} = \frac{H}{H + \mathrm{dy}} v_{1,t} + \frac{\mathrm{dy}}{H + \mathrm{dy}} \cdot u_t \\ v_{M,t} = \frac{H}{H + \mathrm{dy}} v_{M-1,t} + \frac{\mathrm{dy}}{H + \mathrm{dy}} \cdot u_t \end{cases}$$
(22)

而对于焊接材料的一维热传导方程 Equ (16) 进行差分化, 能够得到一个半差分形式:

$$\frac{\partial v_i}{\partial t} = a \cdot \frac{u_{i+1,t} - 2u_{i,t} + u_{i-1,t}}{\operatorname{dv}^2}$$
(23)

在这里时间差分采用向后欧拉法,得到全差分格式如下:

$$\frac{\mathbf{v}_{t+1} - \mathbf{v}_t}{\tau} = \frac{a}{\mathrm{dy}^2} (\mathbf{A} \mathbf{v}_{t+1} + \mathbf{b})$$
 (24)

其中 τ 是时间步长, \mathbf{v}_t 是一个向量,其值为 $[v_{1,t}, v_{2,t}, \dots, v_{M,t}]^{\mathrm{T}}$,也即,时间指标为t的时候焊接材料上面各个点温度所组成的向量,其中矩阵 **A** 满足

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{H}{H + \mathrm{dy}} - 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ & 1 & -2 & 1 \\ & & 1 & -2 & 1 \\ & & & 1 & -2 & 1 \\ & & & & 1 & \frac{H}{H + \mathrm{dy}} - 2 \end{bmatrix}$$
 (25)

并且 $\mathbf{b} = \left[\frac{\mathrm{dy}}{H + \mathrm{dy}} \cdot u_t, 0, \dots, 0, \frac{\mathrm{dy}}{H + \mathrm{dy}} \cdot u_t \right]^{\mathrm{T}}$ 。令 $r = \frac{a\tau}{h^2}$,随后根据全差分形式 24,化 简得到

$$(\mathbf{I} - r\mathbf{A})\mathbf{v}_{t+1} = \mathbf{v}_t + r\mathbf{b} \tag{26}$$

本文使用迭代形式 Equ (26) 进行 \mathbf{v}_t 的迭代。

对于 I-rA, 其值为

$$\mathbf{I} - r\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 - \left(\frac{H}{H + dy}\right)r & -r \\ -r & 1 + 2r & -r \\ \dots & & -r & 1 + 2r & -r \\ & & -r & 1 - \left(\frac{H}{H + dy} - 2\right)r \end{bmatrix}$$
(27)

分段拟合 考虑到焊接材料的性质会根据材料本身的温度发生改变,在不同区域内部焊接材料的热扩散系数 A 和焊接材料和空气之间的热对流交换系数 h 也不同,本文将整个加热过程分为三段,假设每一段之中热扩散系数和热对流交换系数不发生改变,这三段的系数表示为 $A_i,h_i,i=1,2,3$,并进行分段拟合求出 A_i,h_i 。

本文将加热过程按照炉温的高低分为三段:低温区、高温区和冷却区:

	编号	区域	范围 / cm	
	I	低温区	[0, 200]	
	II	高温区	[200, 342]	
	III	冷却区	[342, 435.5]	
•		te te ta se bata ta se each		

表 1 根据炉温划分的区域

低温区是炉前区域的最左端到第五个小温区和第六个小温区之间的间隙的中点,高温区是低温区末端到第九个小温区和第十个小温区之间的间隙的中点,剩余部分便是冷却区。

本文先是对低温区域进行拟合,得出低温区的焊接材料的参数,也就是 A_1,h_1 。得到的低温区域末端的温度作为高温区的初始条件,同样进行拟合,得到高温区的焊接材料的参数 A_2,h_2 。同理得到 A_3,h_3 。拟合得到的结果如下表

	$A_i \ {\rm W/(m \cdot K)}$	$h_i \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
I	5×10^{-11}	5×10^{-6}
II	6×10^{-11}	4×10^{-7}
III	3×10^{-11}	1×10^{-5}

表 2 焊接材料在不同区域内拟合出的参数

5.3 问题 2

根据题意,找到的最大的过炉速度 V 需要满足下面条件,焊接材料的中心位置的温度 v 是关于时间 t 的函数,有:

编号	限制	min	max	単位
1	v'	0	3	$^{\circ}\mathrm{C/s}$
2	处于 150°C ~ 190°C 的时间	60	120	\mathbf{s}
3	大于 217°C 的时间	40	90	\mathbf{s}
4	$\max v$	240	250	$^{\circ}\mathrm{C}$

为了使用二分搜索进行边界值的查找,需要验证上面四个限制条件能够使用二分法。

1. 对于焊接材料两边的表面的空气温度 u, 其能够写为关于时间 t 的函数:

$$u(t) = u^{\dagger}(Vt)$$

在这里 u^{\dagger} 炉内温度关于与炉前区域最左侧的距离的函数, V 是过炉速度。于是有:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = V \frac{\mathrm{d}u^{\dagger}}{\mathrm{d}x} \tag{28}$$

根据问题一之中已经求出的炉内空气在焊接材料所在的中心线上的温度曲线,在低温区以及高温区之中, $\mathrm{d}u^\dagger/\mathrm{d}x$ 的值始终大于等于 0。于是根据上式,在某一个时刻,V 越大则 $\mathrm{d}u/\mathrm{d}t$ 越大。根据边界条件 Equ 19,在低温区或者是高温区内部焊接材料的温度变化率 |v'| 和其所在的炉内的空气温度成正相关。于是得出焊接材料的温度变化率 |v'| 是和过炉速度 V 成正相关的,过炉速度越快,温度的变化速率就越快。那么对于限制条件 1 对应的边界值,能够使用二分搜索进行查找。

- 2. 作为上述结论的推论, v 处于 150° C $\sim 190^{\circ}$ C 的时间,和过炉速度成负相关,左边界值和右边界值都能使用二分搜索进行查找。
- 3. 若使焊接材料的温度大于 217°C, 其周边的空气温度应当大于 217°C, 根据温区表面的温度曲线 1, 得知, 焊接材料
- 4. 对于限制条件 4

5.4 问题 3

针对问题 3 中最优炉温曲线的求解,易知是一个多元连续函数优化问题。小温区 15、小温区 6、小温区 7、小温区 8 9 这四个决策变量分别对应着四个取值区间

6 模型评价 11

 $[165^{\circ}\text{C}, 185^{\circ}\text{C}][185^{\circ}\text{C}, 205^{\circ}\text{C}], [225^{\circ}\text{C}, 245^{\circ}\text{C}], [245^{\circ}\text{C}, 265^{\circ}\text{C}], 根据目标函数()以及最终的优化目标,即理想的炉温曲线应使超过 <math>217^{\circ}\text{C}$ 到峰值温度所覆盖的面积最小,本文拟采取十进制蚁群算法,对各温区温度进行搜索。

以下本文将以一元连续函数为例,说明十进制蚁群算法的原理。设一元连续函数优化的数学模型如下:

$$\min f(x), \quad x \in [x_1, x_2] \tag{29}$$

6 模型评价