
T–s Diagram: Carnot Cycle
Temperature, T (K)
800
600
400
200
1
2
3
4
Specific Entropy, s (kJ/kg·K)
1 Isothermal Expansion (Q_H in)
2
T_H = 800 K
Adiabatic
npression
W_net
(enclosed area)
. Adiabatic
Expansion
. Isothermal Compression (Q_L out)
T_L = 300 K