Groove Weld Preparation Dimensions

Typical Values:

Groove Angle: 60° − 90°

Root Opening: 0 − 3 mm

Root Face: 1 − 3 mm