
Stress concentration factor K_t
2.0
1.8
1.6
1.4
Sharp corner:
high Kt
Generous fillet:
low Kt
0.1
0.2
0.3
Fillet radius / part dimension (r/d)