
First three threads
Remaining threads
Threads 1–3: about 81 % of the load
38 %
25 %
18 %
9 %
6 %
4 %
0 %
Share of bolt load (%)
0
10
20
30
40
50
1
2
3
4
5
6
7
Engaged thread (1 = at the nut's bearing face)