
The Normal Distribution and Control Limits
99.73% of data falls within ±3. when process is in control
Probability Density
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
68.27%
(±1.)
95.45%
(±2.)
99.73%
(±3.)
0.135%
0.135%
−4.
−3.
−2.
−1.
.
+1.
+2.
+3.
+4.
Standard Deviations from Mean