
X−bar/S Chart: Fill Head Drift in the Last Four Subgroups
S chart (g)
6
4
2
X−bar chart (g)
505
503
501
499
497
0
5
10
15
20
25
Subgroup