

Poisson. Verteiling = Zufallsereignisse Exponentielle. Verteilung = Intervale zw. den Poisson. Eine Variable X ist exponentiall refeilt, wenn die

WDF $f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases}$ verteilten Ereigmissen. \=RATE (Frequenz) der Greignisse pro Zeiteinheit im Poisson-Proeß $\lambda = 2$ $\lambda = 1$ $\lambda = 1$ $\times \qquad W_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \sqrt{M_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ Exp \(\frac{1}{2}\)
\(\frac{1}{2 $P(X \le x) = \int f(x) dx = 1 - e^{-\lambda x}$ $P(\bar{x} > x) = 1 - \left[1 - e^{\lambda x}\right] = e^{\lambda x}$ Beispiel bitte berechnen sie die W. dafut, dass die Zeit zw.

Zwei Maschinenaustallen einer Poisson berteilung mit 1=7 Aus. Kleiner ist als 5 stunden.




feispiel. die Toit zw. zwei-fusfallen einer Muschine ist exponentiel verteilt mit \= 0'1 Aust.





Ein Roisson PROÆB hat kein Gedächtnis. Das bedautet, was geschah in der Vergangenheit hat Kein Finfluß auf die Zurunft.



c) Was ist die W. da for, dass es zu KEINEM Ansfall kommt in einem 200 std Intertal?

$$\lambda = \frac{1}{500} \frac{\text{Ansf.}}{\text{SH}} \frac{\text{(x20)}}{\text{(x30)}} = \frac{1}{500} \frac{\text{Ansfalle}}{\text{(x30)}} = \frac{1}{500} = \frac{1}{5$$

WEIBULL VERTEILUNG. Ist eine Plexible statistische Verteilung, die haufig zur Modellierung von lebensdauern Ausfellzeiten, und Turentassigkeitsanalysen verwendet

| with. | | | |
|--|--|--|--|
| Sieist besonders mitzlich, weil sie verschiedene Former | | | |
| annehmen kann je nach dem veldre Paramete | | | |
| Sie ist besonders notzlich, weil sie verschiedene Former annehmen kann, je nach dem, welche Paramete gewählt werden, und somit verschiedene Arten von Borefen beschreiben kann. | | | |
| von Boreben beschreiben lann. | | | |
| $K-1-\left(\frac{x}{x}\right)^{K}$ | | | |
| WDF: $f(x; \lambda, k) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right) \cdot e^{\left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k}}$ | | | |
| >>o. SKALENParameter (auch Charalteristische lebensdarer) | | | |
| lebensdaver) | | | |
| K>O. FORMPANAMETER | | | |
| | | | |
| Formparameter: bestimmt die Form der Verteilung. | | | |
| lacksquare | | | |
| · K<1. Die Austallmte ist abnehmend. ANLAUFPHASE. | | | |
| | | | |
| · k = 1. Die Ausfallrate ist Konstant. | | | |
| · k = 1. Die Ausfallrate ist Konstant. Ausfallphase ohre Gedachtwis: Poisson? Med | | | |
| | | | |
| · K > 1. Die Auspillrate ist zunehmend. | | | |
| · K > 1. Die Ausfallrate ist zunehmend. ALTERVNGSPHASE. | | | |
| | | | |
| | | | |
| Skalenparameter: Verschricht die Verteilung auf de | | | |
| Skalenparameter: Verschricht die Verteilung auf de Zeitachse und beschreibt die Avalität de | | | |

