Pré-requisitos de Compilação:


1. Compilador de códigos do arduino.

(fonte: <a href="https://www.arduino.cc/en/Main/Software">https://www.arduino.cc/en/Main/Software</a>, o usuário pode utilizar o compilador online, requer o log in com a conta no google).

2. Compilador de código em C#. (Ex.: visual studio, fonte: https://www.visualstudio.com/pt-br/vs/community)

O Usuário deverá seguir os seguintes passos para o uso do programa do projeto:


1. Clipar o sensor de corrente SCT-013-020 em um dos fios da extensão da seguinte maneira:




- 2. Conectar o Arduino na porta USB do computador.
- 3. Clonar o código do sketch do Arduino para para o compilador do Arduino e clicar em




4. Clonar a seguinte pasta com o código da interface gráfica do projeto:




5. Abrir no compilador de C# o seguinte arquivo:



6. Irá aparecer uma uma janela:




Selecione na caixa "Porta", a porta a qual o Arduino esteja conectado.



7. Vá na janela do Programa Medidor de Corrente e selecione caixa "Baud" a mesma velocidade.

COM4



8. Selecione na caixa "Tensão" qual a tensão em sua casa.

## Tutorial Projeto Medidor de Energia com Arduino



- 9. Clique no botão Conectar/Desconectar para iniciar a leitura da corrente, tensão e potência.
- 10. Se desejar, podes clicar no botão Ativar Gráfico 3D e ativar o gráfico 3D.
- 11. Quando desejar sair, aperte no botão