

 PLASTITEC PLASTICOS TECNICOS PLANTA PRODUCTOS MEDICO FARMACEUTICOS		REGISTRO		CODIGO: R-TI-014
		ACTA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN		VERSIÓN: 0
FECHA DE REUNION	2024/01/31	ASUNTO	VERIFICACION DE CONTROL PVM VA 05.08.03	
ASISTENTES	NOMBRE		CARGO	FIRMA
	Yamile Tafur		Director Tecnología Información	
	Fabian Gaona		Programador	
	Sebastian Fajardo		Programador	

CONTENIDO DEL ACTA:


PVM (Programa de verificación metrologica) Programa de verificación metrologica) Este sistema de información es el encargado de administrar los instrumentos en sus registros (Listado maestro, Ficha Técnica y Hoja de vida, Verificación e Inspección), alertando el cumplimiento del programa de verificación.

El sistema como ayuda virtual permite al usuario acceder a la información de manera segura, rápida y confiable para poder realizar en cada uno de los procesos del registro una adecuada manipulación.

PVM (Programa de verificación metrologica) Este sistema de información es el encargado de administrar los instrumentos en sus registros (Listado maestro, Ficha Técnica y Hoja de vida, Verificación e Inspección), alertando el cumplimiento del programa de verificación.

El sistema como ayuda virtual permite al usuario acceder a la información de manera segura, rápida y confiable para poder realizar en cada uno de los procesos del registro una adecuada manipulación.



- Se mostrará en menú de inicio con el nombre y cargo de la persona en sesión.

Modulo usuarios


- Desde el menú de inicio en la opción complementos dar click al módulo **Usuarios**.

- Se muestra en el módulo la consulta de los usuarios registrados en el aplicativo.
- En la parte izquierda del módulo se muestra el formulario de registro de los usuarios.

Nuevo usuario

Nombre

Nombre

Apellido

Apellido

Documento

Documento

Código

Documento

rol

SELECCIONE ROL

User

User

Correo

Example@hotmail.com

Guardar

Usuarios

Primero

«

-1

-2

-3

»

Ultimo

Total Páginas3

Nombre

Documento

Código

Usuario

Rol

Correo

Modificar

Estado

GONZALO MUÑOS	1098720967	3578	1098720967	AUX. METROLOGIA	A.MTTOMETROLOGIA@PLASTITEC-SA.COM		
NICOLAS LATORRE	1019114966	4966	NICO	ADMINISTRADOR	SISTEMAS.SOPORTE@PLASTITEC-SA.COM		
IVAN ANDRES DIMATE	1023014014	3509	1023014014	AUX. METROLOGIA	A.MTTOMETROLOGIA@PLASTITEC-SA.COM		
ANTONY CICUAMIA	1022410640	2914	1022410640	AUX. METROLOGIA	A.MTTOMETROLOGIA@PLASTITEC-SA.COM		
JAIME VILLEGAS	79615717	0	JMTTOFARMA	CONSULTA	J.MTTOFARMA@PLASTITEC-SA.COM		
WILSON BUSTOS	4114521	0	WBUSTOS	CONSULTA	w.bustos@plastitec-sa.com		
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ	56873535	625	LRODRIGUEZ	CONSULTA	e.rodriguez@plastitec-sa.com		
JUAN CARLOS NAVARRO	79332934	625	JNAVARRO	CONSULTA	c.navarro@plastitec-sa.com		
MARIA ISABEL COLMENARES	12346578	625	ICOLMENARES	CONSULTA	i.colmenares@plastitec-sa.com		
COORDINADOR INYECCION PI	12345678	625	COORDINY	CONSULTA	C.INYECCION1@PLASTITEC-SA-COM		

Buscar

- Para el registro de un nuevo usuario diligenciar el formulario de registro del módulo.
- Ya validada la información dar click en el botón **Guardar**.
- En la parte derecha se muestra la consulta de los usuarios registrados en el sistema
- En la parte derecha de cada usuario muestra dos iconos (modificar, estado).

Modificar

- Dar click en el icono

Modificar usuario

✕

Nombre

GONZALO

Apellido

MUÑOS

Documento

1098720967

Código

3578

rol

AUX. METROLOGIA

User

1098720967

Correo

A.MTTOMETROLOGIA@PLASTITEC-SA.COM

Modificar

RESTABLECER CONTRASEÑA

- Se muestra el formulario la información del usuario a modificar.
- Ya validada la información dar click en el botón **Modificar**.

Estado

- Dar click en el icono , se cambiará el estado del usuario a In-activo.

Nombre	Documento	Código	Usuario	Rol	Correo	Modificar	Estado
ANTONY CICUAMIA	1022410640	2914	1022410640	AUX. METROLOGIA	A.MTTOMETROLOGIA@PLASTITEC-SA.COM		

- Se muestra el usuario inactivo.

Modulo Áreas

- Desde el menú de inicio en la opción complementos dar click al módulo Áreas.



- Se muestra en el módulo la consulta de las áreas registradas en el aplicativo.

Modificar area

Nombre

METROLOGIA

Sigla

MTA

Responsable area

N/A

Modificar

Áreas

Buscar

Primero | << | -1 | >> | Ultimo Total Páginas|1|

Area	Sigla	Responsable	Modificar	Estado
METROLOGIA	MTA	N/A		
DIRECCION GESTION CALIDAD	D.G.C	N/A		
LOGISTICA - DESPACHOS	LD	N/A		
AUTOMATIZACION	AUT	N/A		
DIRECTOR DE PRODUCCION	DPRI	N/A		
RECURSOS HUMANOS	RH	N/A		
MANTENIMIENTO INSUMOS	MTTO	N/A		
CALIDAD INSUMOS	CI	N/A		
PRODUCCION FARMACEUTICA	PRF	N/A		
PRODUCCION INSUMOS	PI	N/A		

- Para el registro de una nueva área diligenciar el formulario de registro del módulo.
- Ya validada la información dar click en el botón **Guardar**.
- En la parte derecha se muestra la consulta de las áreas registradas en el sistema.
- En la parte derecha de cada área se muestra dos iconos (modificar, estado).

Modificar

- Dar clic en el icono

Modificar area

Nombre

METROLOGIA

Sigla

MTA

Responsable area

N/A

Modificar

- Se muestra el formulario la información del área a modificar.
- Ya validada la información dar click en el botón **Modificar**.


Estado

- Dar click en el icono , se cambiará el estado del area a In-activo.

Area	Sigla	Responsable	Modificar	Estado
AUTOMATIZACION	AUT	N/A		

- Se muestra el área in-activa.

Modulo Accesorios



- Desde el menú de inicio en la opción complementos dar click al módulo **Accesorios**.

- Se muestra en el módulo la consulta de los accesorios registrados en el aplicativo.

Nueva accesorio

Nombre
Nombre

Descripcion
Descripcion

Cantidad
0

Guardar

Accesorios

Primero | << | -1 | >> | Ultimo Total Paginas|1|

Buscar

Accesorio	Descripcion	Cantidad	Modificar	Estado
SPC CONNECTING CABLE MITUTOYO	N/A	3		
SPC CONNECTING CABLE MITUTOYO WITH DATA OUT SWITH	N/A	0		
BASE PORTA COMPARADOR	N/A	0		
BASE PORTA MEDIDOR	N/A	0		
PATRON DE RUGOSIDAD	N/A	0		
BATERIAS	N/A	0		
PEDAL INPUT TOOL MITUTOYO	PARTE N° 937179T	0		
INPUT TOOL MITUTOYO	N/A	0		

- Para el registro de un nuevo accesorio diligenciar el formulario de registro del módulo.
- Ya validada la información dar click en el botón **Guardar**.
- En la parte derecha se muestra la consulta de los accesorios registrados en el sistema.
- Si la cantidad en stock del accesorio es 0, se muestra el accesorio en color **Rojo**.
- En la parte derecha de cada accesorio se muestra dos iconos (modificar, estado).

Modificar

- Dar click en el icono

Modificar accesorio

Nombre
SPC CONNECTING CABLE

Descripcion
N/A

Cantidad
3

Guardar

- Se muestra el formulario la información del accesorio a modificar.
- Ya validada la información dar click en el botón **Modificar**.

Estado

- Dar click en el icono , se cambiará el estado del accesorio a In-activo.

Accesorio	Descripcion	Cantidad	Modificar	Estado
SPC CONNECTING CABLE MITUTOYO	N/A	3		

- Se muestra el accesorio inactivo

Modulo Tipo Instrumento



- Desde el menú de inicio en la opción complementos dar click al módulo **Tipo Instrumento**.

- Se muestra en el módulo la consulta de los tipos de instrumento registrados en el aplicativo.

Nuevo Tipo instrumento

Tipo frecuencia

☐ Inspección-Verificación

☐ Verificación-calibración

Tipo

Area

SELECCIONE AREA

Frecuencia Interna

Tolerancia Interna

Frecuencia Externa

Tolerancia Externa

Aplica Grafica

☐ NO ☐ SI

Guardar

Tipos de instrumentos

Primero | << | -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 | >> | Ultimo Total Paginas 9

Tipo	Area	Frecuencias		Modificar	Estado
TERMOMETRO PATRON 04	METROLOGIA	Verificación cada 0 dia(s) + 0 dia(s)	Calibración cada 334 dia(s) + 8 dia(s)		☒
SOLUCION BUFFER PH 10.01	DIRECCION GESTION CALIDAD	Inspección cada 0 dia(s) + 0 dia(s)	Verificación cada 730 dia(s) + 8 dia(s)		☒
SOLUCION BUFFER PH 7.01	DIRECCION GESTION CALIDAD	Inspección cada 0 dia(s) + 0 dia(s)	Verificación cada 1825 dia(s) + 8 dia(s)		☒
SOLUCION BUFFER PH 4.01	DIRECCION GESTION CALIDAD	Inspección cada 0 dia(s) + 0 dia(s)	Verificación cada 1825 dia(s) + 8 dia(s)		☒
INDICADOR DIGITAL MOORE & WRITGH 172936	CALIDAD INSUMOS	Verificación cada 15 dia(s) + 8 dia(s)	Calibración cada 0 dia(s) + 0 dia(s)		☒
MULTIMETRO PATRÓN	METROLOGIA	Verificación cada 0 dia(s) + 0 dia(s)	Calibración cada 365 dia(s) + 8 dia(s)		☒
MEDIDOR DE PH	DIRECCION GESTION CALIDAD	Verificación cada 0 dia(s) + 0 dia(s)	Calibración cada 365 dia(s) + 8 dia(s)		☒
CALIBRES LASER MIKE	MANTENIMIENTO INSUMOS	Verificación cada 365 dia(s) + 8 dia(s)	Calibración cada 0 dia(s) + 0 dia(s)		☒
MEDIDOR TENSION MANGA	PRODUCCION FARMACEUTICA	Verificación cada 30 dia(s) + 8 dia(s)	Calibración cada 0 dia(s) + 0 dia(s)		☒
MEDIDORES DE ESPESOR	PRODUCCION FARMACEUTICA	Verificación cada 30 dia(s) + 8 dia(s)	Calibración cada 0 dia(s) + 0 dia(s)		☒

- Para el registro de un nuevo tipo de instrumento diligenciar el formulario de registro del módulo.
- Ya validada la información dar click en el botón **Guardar**.
- En la parte derecha se muestra la consulta de los tipos de instrumento registrados en el sistema.
- Seleccionar el tipo de frecuencia del tipo de instrumento.
- Las frecuencias y toleración se manejan en días.
- En la parte derecha de cada tipo de instrumento se muestra dos iconos (modificar, estado).

Modificar

- Dar click en el icono

Modificar 

Tipo instrumento

Tipo frecuencia

☐ Inspección-Verificación

☒ Verificación-calibración

Tipo

TERMOMETRO PATRON 04

Area

METROLOGIA

Frecuencia Interna

0

Tolerancia Interna

0

Frecuencia Externa

334

Tolerancia Externa

8

Aplica Grafica

☒ NO ☐ SI

Modificar

- Se muestra el formulario la información del tipo de instrumento a modificar.
- Ya validada la información dar click en el botón **Modificar**.

Estado

- Dar click en el icono , se cambiará el estado del tipo de instrumento a In-activo.

Tipo	Area	Frecuencias		Modificar	Estado
TERMOMETRO PATRON 04	METROLOGIA	Verificación cada 0 dia(s) + 0 dia(s)	Calibración cada 334 dia(s) + 8 dia(s)		

- Se muestra el accesorio inactivo.

Modulo Tipo de Verificación

Complementos **Instru**

Usuarios

Areas

Accesorios

Tipo instrumento

Tipo Verificación

- Desde el menú de inicio en la opción complementos dar click al módulo **Tipo de Verificación**.

- Se muestra en el módulo la consulta de los tipos de verificación registrados en el aplicativo.

Nuevo Tipo de verificación

Tipo

Tipo

Guardar

Tipos de instrumentos

Primero | << | -1 | >> | Ultimo Total Paginas|1|

Buscar

Tipo	Modificar	Estado
SENSORES DE TEMPERATURA NUEVOS		
NO PROGRAMADA		
INTERNA		
EXTERNA		

- Para el registro de un nuevo tipo de verificación diligenciar el formulario de registro del módulo.
- Ya validada la información dar click en el botón **Guardar**.
- En la parte derecha se muestra la consulta de los tipos de verificación registrados en el sistema.
- En la parte derecha de cada tipo de verificación se muestra dos iconos (modificar, estado).

Modificar

- Dar clic en el icono 

Modificar 

Tipo

SENSORES DE TEMPERA1

Modificar

- Se muestra el formulario la información del tipo de verificación a modificar.
- Ya validada la información dar clic en el botón **Modificar**.


Estado

- Dar click en el icono , se cambiará el estado del tipo de verificación a In-activo.

Tipo	Modificar	Estado
SENSORES DE TEMPERATURA NUEVOS		

- Se muestra el accesorio inactivo.

Modulo Instrumentos Medición



- Desde el menú de inicio en la opción complementos dar click al módulo **Instrumento Medición**.

- Se muestra en el módulo la consulta del listado maestro de instrumentos registrados en el aplicativo.

Nuevo instrumento de medicion

Codigo

codigo

Tipo

SELECCIONE TIPO

Instrumento

Instrumento

Ubicacion

Ubicacion

Fabricante

Fabricante

Modelo

Modelo

Numero serial

Numero serial

Rango medida

Rango medida

Division escala

Division escala

Exactitud

Exactitud

Intrumentos de medicion

Primero | << | -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 | >> | Ultimo

Total Paginas|20|

I001
FLEXOMETRO 5M
E1M P.P

Tipo: N/A
Instrumento:
FLEXOMETRO
Codigo:
PENDIENTE

Ultima Inspección:
2023-08-10
Proxima Inspección:
2024-02-09+/- (8)

Area: PRODUCCION INSUMOS
Rango medida: 5m
Observaciones: N.A

I007
FLEXOMETRO 5M
E1M P.P

Tipo: N/A
Instrumento:
FLEXOMETRO
Codigo:
PENDIENTE

Ultima Inspección:
2024-02-15
Proxima Inspección:
2024-08-16+/- (8)

Area: PRODUCCION INSUMOS
Rango medida: 5m
Observaciones: INGRESA EN CONDICION DE NUEVO COMO REEMPLAZO DEL INSTRUMENTO I001 REPORTADO EXTRAVIADO POR EL TECNICO DE MANTENIMIENTO HUMBERTO GOMEZ

H-021
PRODUCCION
INSUMOS
INYECCION

Tipo: N/A
Instrumento:
CALIBRES H PASA
NO PASA
Codigo: N.A

Ultima verificación:
2023-11-23
Proxima verificación:
2024-05-21+/- (8)

Area: PRODUCCION INSUMOS
Rango medida: 6.7 - 9.5 - 9.62 - 26.55 - 26.95mm
Observaciones: N.A

H-K044
INSUMOS
INYECCION BASE
USA PUNTA NO
FROST

Tipo: N/A
Instrumento:
CALIBRES H PASA
NO PASA
Codigo: N.A

Ultima verificación:
2023-11-23
Proxima verificación:
2024-05-21+/- (8)

Area: PRODUCCION INSUMOS
Rango medida: 9.45 - 9.61 - 26.5 - 27.0mm
Observaciones: N.A

H-030 INSUMOS
INYECCION BASE
PC

Tipo: N/A
Instrumento:
CALIBRES H PASA
NO PASA
Codigo: N.A

Ultima verificación:
2023-11-23
Proxima verificación:
2024-05-21+/- (8)

Area: PRODUCCION INSUMOS
Rango medida: 9.3 - 9.72 - 25.5 - 25.9mm
Observaciones: N.A

Para el registro de un nuevo instrumento diligenciar el formulario de registro del módulo.

Codigo
codigo

Tipo
SELECCIONE TIPO

Instrumento
Instrumento

Ubicacion
Ubicacion

Fabricante
Fabricante

Modelo
Modelo

Numero serial
Numero serial

Rango medida
Rango medida

Division escala
Division escala

Exactitud
Exactitud

Tipo Instrumento
SELECCIONE TIPO INSTRUMENTO

Clasificacion
SELECCIONE CLASIFICACION

Observaciones
Observaciones


Ultima verificacion/Inspeccion
Fecha verificacion interna

Ultima verificacion/Calibracion
Fecha verificacion externa

Registro de verificacion
SELECCIONE UN REGISTRO

Guardar

- Ya validada la información dar click en el botón **Guardar**.
- Se muestra una alerta indicando que se registró el instrumento.



- Según fechas de última verificación, inspección o calibración el sistema calculara automáticamente las próximas fechas de estas con la frecuencia asignada al tipo de instrumento.
- En la parte derecha se muestra la consulta de los tipos de verificación registrados en el sistema.

1001 FLEXOMETRO 5M E1M P.P	Tipo: N/A Instrumento: FLEXOMETRO Codigo: PENDIENTE	Ultima Inspección: 2023-08-10 Proxima Inspección: 2024-02-09+ /-(8)		Area: PRODUCCION INSUMOS Rango medida: 5m Observaciones: N.A	✓ + 👁
1007 FLEXOMETRO 5M E1M P.P	Tipo: N/A Instrumento: FLEXOMETRO Codigo: PENDIENTE	Ultima Inspección: 2024-02-15 Proxima Inspección: 2024-08-16+ /-(8)		Area: PRODUCCION INSUMOS Rango medida: 5m Observaciones: INGRESA EN CONDICION DE NUEVO COMO REEMPLAZO DEL INSTRUMENTO 1001 REPORTADO EXTRAVIADO POR EL TECNICO DE MANTENIMIENTO HUMBERTO GOMEZ	✓ + 👁
H-021 PRODUCCION INSUMOS INYECCION	Tipo: N/A Instrumento: CALIBRES H PASA NO PASA Codigo: N.A	Ultima verificación: 2023-11-23 Proxima verificación: 2024-05-21+ /-(8)		Area: PRODUCCION INSUMOS Rango medida: 6.7 - 9.5 - 9.62 - 26.55 - 26.95mm Observaciones: N.A	✓ + 👁
H-K044 INSUMOS INYECCION BASE USA PUNTA NO FROST	Tipo: N/A Instrumento: CALIBRES H PASA NO PASA Codigo: N.A	Ultima verificación: 2023-11-23 Proxima verificación: 2024-05-21+ /-(8)		Area: PRODUCCION INSUMOS Rango medida: 9.45 - 9.61 - 26.5 - 27.0mm Observaciones: N.A	✓ + 👁

- En la consulta se mostrará los instrumentos en orden de estado según frecuencia o procesos de verificación.
 - **AZUL** Instrumentos que están en proceso de calibración.
 - **ROJO** Instrumentos que se pasaron de las frecuencias y tolerancias de inspección, verificación

o calibración.

- **AMARILLO** Instrumentos que están en la fecha y tolerancia de inspección, verificación o calibración.
- **VERDE** Instrumentos que están inspeccionados, verificados o calibrados.
- **GRIS** Instrumento que se encuentran inactivos en la aplicación (El sistema continúa alertando según frecuencia)

- Para visualizar más información del instrumento de medición dar click en el numero serial del instrumento.

The screenshot displays a software interface for managing measurement instruments. It features two instrument cards at the top, each with a green border. The first card is for instrument I001, a FLEXOMETRO 5M E1M P.P., with status 'PENDIENTE'. The second card is for instrument I007, a FLEXOMETRO 5M E1M P.P., also with status 'PENDIENTE'. To the right of these cards is a detailed view for instrument I001, showing its 'Ultima Inspección' as 2023-08-10, 'Area' as PRODUCCION INSUMOS, 'Rango medida' as 5m, and 'Observaciones' as N.A. A modal window is open over the detailed view, showing fields for 'Tipo instrumento' (FLEXOMETROS), 'Fabricante' (STANLEY), 'Modelo' (30-615), 'Division escala' (1mm), 'Exactitud' (N/A), 'Responsable area' (2024-02-17), and 'Clasificación' (Aseguramiento metrologico). On the right side of the interface, there are three icons: a checkmark, a document with a plus sign, and an eye.

- Se muestra en la ventana emergente el icono para poder modificar la información del instrumento de medición.

Modificar

- Dar clic en el icono .

Modificar instrumento
de medicion 

Codigo

G190210

Tipo

DIGITAL

Instrumento

SENSORES DE TEMPERA1

Ubicacion

BOY 35E-11

Fabricante

N.A

Modelo

N.A


Numero serial

SENSORES DE TEMPERA1

Rango medida

350 °C

- Se muestra la información del instrumento a modificar.
- Ya validado el formulario dar click en el botón **Guardar**.
- Se muestra una alerta indicando que se ha modificado el instrumento.



- En la parte derecha de cada instrumento se muestra 3 iconos (Estado, sub-modulo verificaciones, hoja de vida o ficha técnica)

Estado

- Dar click en el icono  , se cambiará el estado del instrumento de medición a In-activo.

E1235 PH
10.01
Inactivo

Tipo: N/A
Instrumento: SOLUCION
BUFFER
Codigo: PENDIENTE

Ultima verificación:
2023-09-26

Proxima verificación:
2025-09-25+ / -(8)

Area: DIRECCION GESTION CALIDAD
Rango medida: PH 10.01
Observaciones: PARA MEDIDORES DE PH





- El instrumento queda inactivo pero las frecuencias de verificación se continúan alertando.

Sub-Modulo Verificaciones.

- Dar click en el icono  para ingresar al sub modulo.

Nueva verificación de instrumento

Tipo
SELECCIONE TIPO

Guardar

Verificaciones FLEXOMETRO//FLEXOMETRO 5M E1M P.P Serial: I001

Inspección

Verificación

No_programada

Primero | <<< | -1 -2 | >>> | Ultimo Total Paginas|2|

2024-01-15

Tipo: INTERNA

Adjunto: N/A

Usuario registro: JUAN DIAZ

+

2024-01-08

Tipo: INTERNA

Adjunto: N/A

Usuario registro: NICOLAS TORRES

+

Justificación: N/A

Justificación: INSPECCION PROGRAMADA

- Se muestra en el sub modulo la consulta de las verificaciones, inspecciones o calibraciones del instrumento.
- En la parte izquierda del modulo se muestra el formulario de registro.
- Seleccionar el tipo de verificación a realizar.
- La justificación del instrumento solo se solicita Cuando el instrumento ha pasado de la fecha límite de verificación (Estado ROJO)
- En la parte derecha del módulo se muestra las 3 páginas dependiendo del tipo de verificación, el título del instrumento al que se realiza la verificación y todas las verificaciones registradas.

Verificaciones MEDIDOR DE PARTICULAS//MEDIDOR DE PARTICULAS Serial: 70138

Verificación

Calibración

No_programada

Primero | <<< | -1 | >>> | Ultimo Total Paginas|1|

2024-01-21

Tipo: EXTERNA

Adjunto: N/A

Usuario registro: NICOLAS TORRES




2024-01-05

Tipo: EXTERNA

Adjunto: certificado calibracion medidor particulas serie 70138 WO391664 21-11-09 20211117 1542.pdf

Usuario registro: NICOLAS TORRES

Justificación: CALIBRACION PROGRAMADA

Justificación: CALIBRACION PROGRAMADA

- En la parte derecha de cada verificación se muestra el icono para ingresar el registro de verificación.
- Dar click en el icono 

Ficha técnica

- Para ingresar a la ficha técnica dar click en el icono
- Se muestra el registro de ficha técnica según tipo de instrumento.
- Estos son los registros virtualizados en la aplicación.

R-MT-008R-MT-011R-MT-009

R-MT-021R-MT-046R-MT-042

R-MT-005

COPIA NO CONTROLADA

FICHA TECNICA Y HOJA DE VIDA
INSTRUMENTOS DE PESAJE

CODIGO : R-MT-005
VERSION : 003

Informacion general	Tipo	Mecanismo	Grado	Indicador	Crítica
	Balanza ☐	Mecanica ☐	Analitica ☐	Escala ☐	Si ☒
	Bascula ☒	Electronica ☒	Precision ☒	Display ☒	No ☐
Otro ☐		Gral ☐			

Marca : TRUMAX

Fecha compra : 16-10-25

Modelo : XTEEL W II

Numero serial : JK160680

Catalogo :

Marcar indicador : TRUMAX

Numero serial indicador : JK160680

Plataforma o plato :

Peso del intrumeno :

Sensor de carga : CELDA DE CARGA

Capacidad de pesaje : 50 kg

Rango de trabajo : 0.010 - 50 kg

Precision : +/- 0.020kg

Exactitud : +/- 0.020kg

Sensibilidad :

Masa calibracion : 5 - 20 kg

Localizacion : METROLOGIA

Proveedor : SOTECME S.A.S

Contacto : PEDRO BUITRAGO

Direccion : AV CRA 68 N° 43A-04 SUR

Telefono : 4454893 - 3212951756

Garantia : 1 AÑO

Observaciones especiales

IP47

Alimentacion : 110 - 120 VAC

Fluctuacion aliment :

Salida RS 32 :

Division de escala : 0.010 kg

Reproducibilidad :

Linealidad :

Clase instrumento : III

Contadora :

Clase masa calibracion : M1

Frecuencia calibracion : MASAS 12 MESES - 36 MESES

Responsable : ASISTENTE METROLOGIA - AUXILIARES METROLOGIA

- En la parte superior del registro se muestra los iconos para exportar e imprimir el documento.

Modulo Registro No Conformidad

Registro No Conformidad

- Se muestra el listado de los registros de no conformidad.

- Desde el menú de inicio click al módulo **Registro no Conformidad**.

Instrumento de medicion

Serial

Buscar

Registros No Conformes

Buscar

Primero | << | -1 -2 -3 -4 -5 -6 | >> | Ultimo Total Paginas|6|

Serial	Nombre	Fecha	Consecutivo	Estado	Registro
15904725	PIE DE REV //F/U	2022-10-21	53	Revisado	
18900888	PIE DE REV//F/U	2022-09-21	52	Revisado	
244681303	DUROMETRO SHORE A//DUROMETRO F/U	2022-09-08	51	Revisado	
9120025	BALANZA//F/U	2022-09-02	50	Revisado	

- En la parte izquierda se muestra el formulario de registro del registro no conforme.
- Ingresar el serial del instrumento y se presiona tecla **Enter**.

Instrumento de medicion

Serial

Instrumento

Fecha

Consecutivo

- El sistema consulta el instrumento según serial digitado.
- Se completa formulario y dar click en el botón Guardar.
- se registra la no conformidad.

- El estado de la no conformidad es **Elaboración**.
- En la parte derecha de la no conformidad se muestra un icono para ingresar al registro.
- Dar click en el icono

COPIA NO CONTROLADA



REPORTE DE NO CONFORMIDAD METROLOGICA

CODIGO : R-MT-023

VERSION : 03

PROCEDIMIENTO ASOCIADO P-MT-003

Fecha : (AA-MM-DD) : ____
Hora : ____ AM ____ PM : ____

Planta : ____

Area : ____

Maquina : ____

Reportado por : ____
Cargo : ____

EQUIPO / INSTRUMENTO Y / O DOCUMENTACION

Nombre : ____

Critico : (SI) ____ (NO) ____

Codigo Interno : ____

Modelo : ____

Serie : ____

Observaciones : ____

DESCRIPCION DE LA CONDICION ENCONTRADA

Instrumento() Documentacion()

PERIODO DE FALLA : Indique el tiempo estimado desde que se tiene registro se encontraba apto para el empleo el intrumento : ____

fuelle de informacion : Registro() : ____ otro() : ____

Accion inmediata : ____

Causa de falla ____

Instrumento / equipo ()

Operacion ()

Otra ()

Observaciones : ____

Nivel de riesgo :

Alto ()

Medio ()

Bajo ()

Ninguno ()

Proceso afectado :

si ()

no ()

como: ____

Producto afectado :

si ()

no ()

como: ____

Personal afectado :

si ()

no ()

como: ____

Accion tomada con proceso / producto

Probabilidad de que se repita esta falla : ____

Observaciones : ____

Observaciones Drto.Mantenimiento : ____

Firma : ____

Firma Drto.Mantenimiento : ____

- Se muestra el R-MT-023 reporte de no conformidad metrológica.
- En la parte superior se encuentra el botón para guardar los cambios realizados.
- En la parte superior se encuentra el botón para guardar los cambios realizados.

- Se muestra el registro en estado **Finalizado**.
- En la parte superior muestra un ícono para enviar un correo informando sobre la no conformidad del instrumento.

- Dar click en e icono para enviar el correo.
- Seleccionar a los usuarios que serán notificados.
- Seleccionar el usuario que será el encargado de revisar el registro.



Correcto

se ha enviado el correo

OK

- Se muestra una alerta indicando que el correo ha sido enviado.

- Se muestra en la parte superior del registro que el correo de este ya fue enviado.

Serial	Nombre	Fecha	Consecutivo	Estado	Registro
15900204	PIE DE REY//ENGEL 60-13 EXTRAVIADO	2024-01-31	67	Correo Enviado	

- Al responsable le llegara un correo de la manera siguiente.

Reporte No Conformidad PIE DE REY//ENGEL 60-13 EXTRAVIADO



"SERVICIO LOCAL"@PTFSDEV01
Para p.ti2@plastitec-sa.com

Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 31/01/2024 9:54 a. m.

Buen día

Se informa una no conformidad de el instrumento PIE DE REY//ENGEL 60-13 EXTRAVIADO porfavor ingresar al link para Revisar y Firmar

Link de acceso

Link de acceso

La Informacion contenida en este mensaje puede ser confidencial y solo puede ser utilizada por la persona u organizacion a la cual esta dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le agradecemos reenviarlo al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente. PLASTITEC S.A.S, sus subsidiarios y/o empleados no son responsables por la transmision incorrecta o incompleta de este correo electronico o cualquiera de sus adjuntos, ni responsable por cualquier retraso en su recepcion.

Coordialmente

PVM(Programa de verificacion metrologica) PLASTITEC

- Dar click en el link para visualizar el registro.
- Se abre en el navegador una pestaña con el registro para verificar y guardar.

Registro no conforme PIE DE REY//F/U Serial: 14079543



COPIA NO CONTROLADA				
		REPORTE DE NO CONFORMIDAD METROLOGICA		CODIGO : R-MT-023
				VERSION : 03
				PROCEDIMIENTO ASOCIADO P-MT-003
Fecha :(AA-MM-DD) : Hora : AM/ PM:	Planta :	Area :	Maquina :	Reportado por : Cargo :
EQUIPO / INSTRUMENTO Y / O DOCUMENTACION				
Nombre :		Critico :(SI) (NO)		
Codigo Interno :		Modelo :		Serie :
Observaciones :				
Observaciones : verificación de control		Observaciones Drto.Mantenimiento :		
Firma : TEC NIQO		Firma Drto.Mantenimiento :		

- En la parte superior se muestra el icono para guardar.

- Agregar información en el campo de observaciones habilitado para el revisor y dar click en icono
- En el modulo se muestra el registro en estado de revisión.

15900204 | PIE DE REY//ENGEL 60-13 EXTRAVIADO | 2024-01-31 | 67 | En Revision |

- En la parte superior del registro se muestra el icono para finalizar la revisión del registro
- Dar click para finalizar.
- Se mostrará el registro finalizado y revisado.

Registro no conforme PIE DE REY//F/U Serial: 14079543

REVISADO

COPIA NO CONTROLADA				
		REPORTE DE NO CONFORMIDAD METROLOGICA		CODIGO : R-MT-023
				VERSION : 03
				PROCEDIMIENTO ASOCIADO P-MT-003

- En el modulo se muestra el registro en estado revisado.

Primero | << | -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 | >> | Ultimo

Total Paginas7

Serial	Nombre	Fecha	Consecutivo	Estado	Registro
15900204	PIE DE REY//ENGEL 60-13 EXTRAVIADO	2024-01-31	67	Revisado	

RESTABLECER CONTRASEÑA

- Al dar click en este link [Cambiar contraseña](#)
El sistema restablecerá la contraseña.
- Si el usuario es nuevo o se le olvidó la contraseña y se restablece, la contraseña quedara con el año en curso.
- Para el inicio de sesión el usuario debera ingresar el usuario y luego la contraseña que es el año en curso, una vez hecho esta accion se mostara el siguiente formulario.

Si la contraseña ingresada coincide con las características descritas aparecerán en verde.

El cambio de Contraseña debe contener:
-Minimo 8 caracteres
-Maximo 15 caracteres
-Al menos una letra mayúscula
-Al menos una letra minúscula
-Al menos un dígito (Numero)
-No espacios en blanco

Si no contiene las características, la confirmación está mal aparecerá en rojo.

El cambio de Contraseña debe contener:
-Minimo 8 caracteres
-Maximo 15 caracteres
-Al menos una letra mayúscula
-Al menos una letra minúscula
-Al menos un dígito (Numero)
-No espacios en blanco

