## Dokumentation

### Semesterprojekt 3. Semester

Gruppe 10 Vejleder: Søren Hansen Gruppemedlemmer:

Navn	Studienummer
Tonni Nybo Follmann	201504573
Stefan Nielsen	201508282
Mikkel Espersen	201507348
Halfdan Vanderbruggen Bjerre	20091153
Ahmad Sabah	201209619
Jacob Munkholm Hansen	201404796

# Indhold


In	adhold	i
1	Implementering	1
	1.1 Hardware	1

#### Kapitel 1

# Implementering

#### 1.1 Hardware

På figur 1.1 ses hvordan Pololu-A4988 opsættes til PSoC 5LP og en motor. I den endelige impementering er antallet af Pololu-A4988 motor drivere og motorer i forholdet 1:1. Driveren fungerer som bindeled mellem PSoC 5LP og motoren. Tabel 1.1 viser pin konfigureringen fra Pololu-A4988 til henholdsvis PSoC 5LP og 28BYJ-48. Rækkefølgen af pins i tabellen svarer til billedet fra figur 1.1 læst fra øverste venstre hjørne. MS1, MS2 og MS3 er ikke forbundet til noget. RESET og SLEEP er forbundet til hinanden.



Figur 1.1: Pololu-A4988

1

 $<sup>^{1}</sup> https://forum.pololu.com/t/a4988-issue/6518$ 

	PSoC 5LP	Motor	VDD
ENABLE	X		
STEP	X		
DIR	X		
VMOT (10V)			X
GND	X		X
2B		X	
2A		X	
1A		X	
1B		X	
VDD (5V)			X
GND			X

Tabel 1.1: Pololu-A4988 pin konfigurering

 $\rm VDD$ er altså spændingsforsyning som leverer både 5V og 10V til henholdsvis driveren og motoren.

Sensorerne har tre pins som alle er sat direkte til PSoC 5LP Master, som vist i tabel 1.2.

GP2Y0A21YK Sensor	PSoC 5LP
$V_0$	P[X:X]
GND	P[X:X]
$V_CC$	P[X:X]

Tabel 1.2: GP2Y0A21YK sensor implementeret med PSoC 5LP