

A Luminar será responsável pelo fornecimento do dispositivo com sensor de luminosidade (LDR), que irá realizar a aquisição e registro dos níveis de iluminação em lux.

LDR é a sigla em inglês para Light Dependent Resistor, que traduzido significa resistor dependente de luz. O LDR também é conhecido como fototoresistor, e ele é um **tipo de resistor** que tem a capacidade de variar a sua resistência em função da intensidade de luz que incide sobre ele.

ARDUINO

O Arduino é uma plataforma para testes de eletrônica hardware, livre e de placa única.

PROCESSO DE MONTAGEM:

A equipe Luminar irão disponibilizar os seguintes itens.

· O LDR



· O ARDUINO





- · 1 CABO DA COR VERDE
- · 1 CABO DA COR PRETA
- · 1 CABO DA COR VERMELHA

1 RESISTOR



O cabo da cor preta deverá ser conectado no pino da saída do resistor onde as cores do mesmo esteja na ordem **branco** ,**vermelho**, **marrom** e **dourado** sendo a cor dourada a mais próxima do cabo preto Já o outro lado do cabo deverá ser conectado na saída chamada GND do Arduino.


O cabo verde deverá ser conectado no pino mais a direita do LDR e conectado na saída chamada A0 do Arduino.

Ele Também deverá ser conectado no resistor



O cabo vermelho deverá ser conectado no pino mais a esquerda do LDR e conectado na saída chamada 5V do Arduino.

Como por exemplo



Observação: Caso os circuitos estejam conectados de forma errada, não será possível o funcionamento do sensor.

Observação: Caso os cabos estejam conectados de forma errada, o Arduino irá queimar, para que isso não aconteça verifique dentro de 20 segundos se o LDR está esquentando demais

Pronto! O seu serviço já está completo!!!

Dúvidas? Entre em contato com nosso serviço de suporte através do link: AuvoDesk | Login

