

2 Allée Alan Turing, La Pardieu 63178 AUBIERE CEDEX - CS40033 Tél : 04.73.28.55.60 - Fax : 04.73.28.92.43

@mail : gestiondeparc@mc2lab.fr

RAPPORT D'INTERVENTION SAV

 N° RAPPORT
 :
 RI-2307-0235

 DATE D'INTERVENTION
 :
 17/07/2023

 N° DOSSIER
 :
 PIP-2306-0050

 N° TICKET
 :
 INC-2306-0045

CLIENT					
CODE SITE NOM SITE	C9590151 GD BIOTECH	1 CONTACT FONCTION © 0	MME LIETAR LUDIVINE Responsable plateforme de I.lietar@genesdiffusion.com 03-27-99-29-49		
ADRESSE	3595 ROUTE DE TOURNAI 59501 DOUAI 03-27-99-29-29	2 CONTACT FONCTION			

MATÉRIEL				
TYPE	PIPETTE 8 CANAUX MECANIQUE	PROBLÈME		
MARQUE	STARLAB	Non Conforme en justesse		
MODÈLE	ERGOONE	Canal 2 : volume médian et volume haut trop élevés Canal 4 / 5 / 6 / 7 / 8: volume haut trop élevé		
N° SÉRIE	3485671			
ID. CLIENT	GDD-PIPE-021			

RÉPARATIONS EFFECTUÉES	
Nettoyage interne effectué	
Graissage effectué	
Réglage de la pipette effectué	

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

