

SERVICE GESTION DE PARC MATÉRI

2 Allée Alan Turing, La Pardieu 63178 AUBIERE CEDEX - CS40033

Tél: 04.73.28.55.60 - Fax: 04.73.28.92.43 @mail:gestiondeparc@mc2lab.fr

## RAPPORT D'INTERVENTION SAV

N° RAPPORT RI-2307-0228 DATE D'INTERVENTION 13/07/2023 N° DOSSIER PIP-2306-0050 N° TICKET INC-2306-0048

CLIENT			
CODE SITE	C9590151	1 CONTACT	MME LIETAR LUDIVINE
NOM	GD BIOTECH	FONCTION	Responsable plateforme de
		<b>∑</b> @	I.lietar@genesdiffusion.com
SITE		Û	03-27-99-29-49
ADRESSE	3595 ROUTE DE TOURNAI		
	59501 DOUAI	2 CONTACT	
		FONCTION	
ı	03-27-99-29-29	$\Sigma_{0}$	
<b></b>		Ů	
MATÉRIEL			
	MAT	ÉRIEL	
TYPE	MAT  PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE	ÉRIEL PROBLÈME	
TYPE MARQUE			pp élevés
	PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE	PROBLÈME	pp élevés
MARQUE	PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE  VWR	PROBLÈME	pp élevés
MARQUE MODÈLE	PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE  VWR  VWR	PROBLÈME	pp élevés
MARQUE MODÈLE N° SÉRIE	PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE  VWR  VWR  742220809  GDD-PIPE-032	PROBLÈME	op élevés
MARQUE MODÈLE N° SÉRIE ID. CLIENT	PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE  VWR  VWR  742220809  GDD-PIPE-032	PROBLÈME Les 3 volumes sont tro	op élevés
MARQUE MODÈLE N° SÉRIE ID. CLIENT	PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE  VWR  VWR  742220809  GDD-PIPE-032  RÉPARATION  Dipette effectué	PROBLÈME Les 3 volumes sont tro	op élevés

## NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

